

		<h2 style="margin: 0;">보도참고자료</h2>		
		배포일시	2021. 12. 07.(화) / 총 2매(본문2)	
담당 부서	원주지방국토관리청 건설안전과	담당자	• 과장 송철현, 주무관 : 장은규, 고유철 • ☎ (033) 769-5870, 5872, 5879	
보도일시		즉시 보도 가능합니다		

강릉 안인화력 건설공사관련 일부 보도내용에 대해 설명드립니다.

□ 관련 보도 내용

- 강릉 안인화력공사, 무자격자가 용접했지만 부실시공은 아니다?(mbc 강원영동, 12.6)
- 강릉 안인화력 용접 무자격 시공확인... 시정요구(KBC 강릉, 12.6.)
- 민주노총 플랜트건설노조 강원지부 “무자격자 용접 방지 대책을” (강원도민일보, 12.6)

① 무자격 근로자가 용접 작업을 시행하였다는 내용 관련

- 부실신고된 작업공중은 발전소 보일러 외벽 판넬 고정을 위한 별도의 강재를 추가 용접(293개소)하는 과정에서 발생한 것으로
- 원주지방국토관리청은 무자격 근로자가 용접 작업을 시행하였다는 부실신고 접수에 따라 현장 점검을 실시하였습니다.
- 그 결과 용접자격증이 없는 근로자가 용접을 시행한 것은 사실이었으나, 용접작업은 면허와는 구분되어 용접자격증이 있는 근로자만 용접을 할 수 있는 것은 아니기 때문에 용접결과물의 부실여부에 대한 품질검사를 시행하였습니다.

(면허) 법률에 따라 일반인에게는 허가되지 않는 특수한 행위를 특정한 사람에게만 하도록 허가하는 행정처분임
(자격) 어떤 기술적 재능을 검증하고 그 수준을 증명하는 것으로 자격증을 소지 할 경우 그 분야에 대한 전문가로 사회적으로 인정해주는 제도임

- 해당 공중의 용접상태에 대하여 현장점검 결과 작업계획서 및 품질검사 계획 등 관련 절차 및 기준을 충족*하고 있는 것으로 확인되었습니다.
- * (언더컷) 모재두께가 25mm미만인 경우 언더컷의 깊이가 1mm이내 (자분탐상(다공성)검사) 용접부 단위길이 25.4mm당 다공성 10mm이내

② 시공사의 근로자 관리미흡에 대한 시정조치 내용 관련

- 원도급사인 삼성물산은 해당시설물의 용접작업을 시행할 경우 용접사 자격을 인증받은 용접사가 작업하도록 승인해놓고 실제로는 무자격자가 시공하는 것을 방지하지 못하였기 때문에 근로자 관리감독이 미흡한 부분에 대해 시정조치 하도록 할 계획입니다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 원주지방국토관리청 건설안전과 고유철(☎033-769-5789)에게 연락주시기 바랍니다.