

|                                                                                         |                 |                                                                             |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  국토교통부 |                 | <b>보 도 자 료</b>                                                              |                                                                                                              |
|        |                 | 배포일시                                                                        | 2019. 4. 17(수) / 총 11 매(본문 4매)                                                                               |
| 담당<br>부서                                                                                | 자동차정책과          | 담당자                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>과장 윤진환, 사무관 최수관, 주무관 황우관</li> <li>(☎ (044) 201-4996, 3844)</li> </ul> |
|                                                                                         | 건설산업과<br>(건설기계) | 담당자                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>과장 박정수, 사무관 박정규, 주무관 이종언</li> <li>☎ (044) 201-3542, 3543</li> </ul>   |
| 보 도 일 시                                                                                 |                 | 2019년 4월 18일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.<br>※ 통신·방송·인터넷은 4.18.(목) 06:00 이후 보도 가능 |                                                                                                              |

## 재규어, 페라리, 토요타 등 수입사 및 건설기계 리콜 실시

[총 35개 차종 20,529대, 건설기계 5개사 475대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 재규어, 에프엠케이, 토요타, 볼보, 벤츠, 한불모터스, BMW 등 8개 수입사 자동차 총 35개 차종 20,529대와 건설기계 5개사 475대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 먼저, (주)재규어랜드로버 코리아에서 수입, 판매한 재규어XE 등 3개 차종 6,266대의 경우 다카타사에서 공급한 운전석 에어백 모듈의 인플레이터(inflator)가 고온다습한 상태에서 에어백 전개시 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 리콜에 들어간다.
  - 해당 차량은 4월 25일부터 재규어랜드로버 공식 서비스센터에서 무상으로 개선된 운전석 에어백 모듈을 교체 받을 수 있다.
- 또한, (주)에프엠케이에서 수입, 판매한 페라리 캘리포니아(F149 CDEL) 등 13개 차종 475대의 경우도 재규어와 동일한 사유로 조수석 전방 에어백 모듈결함으로 리콜에 들어간다.

- 같은 제작사 페라리 488GTB(F142BBE) 등 6개 차종 105대는 연료 증기 분리기가 부품 제작과정에서 조립불량으로 플라스틱 결합 부위에 균열이 생겨 연료 증기가 누출되어 화재 발생 가능성이 확인되었으며,
- 페라리 GTC4Lusso 2개 차종 35대는 보덴 케이블(Bowden Cable)\*이 대각선으로 연결되어 있어 도어 개폐장치 쪽으로 연결된 와이어 고정부가 파손될 수 있어 외부에서 문이 열리지 않을 가능성이 확인되었다.

\* 차량 문의 외부 손잡이에서 도어 개폐장치 안쪽으로 연결되는 와이어

- 또한, 페라리 La Ferrari 3대의 경우 차량의 앞 본넷, 앞 좌우 휠더 등 구조설계 오류로 보행자와 충돌하였을 경우 보행자를 보호하도록 규정한 안전기준\*을 위반한 것으로 확인되었으며, 이는 자동차관리법 제74조 제2항 제1호에 해당되어 향후 과징금을 부과할 예정이다.

\* 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제102조의2(보행자보호)

1. 보행자 머리모형을 자동차 길이방향의 수평선으로부터 아래방향(성인머리모형의 경우 65°, 어린이머리모형의 경우 50°로 시속 35km의 속도로 보행자 머리모형 충격부위에 충돌시킬 때 별표 14의6의 보행자머리모형 상해기준에 적합할 것

- 페라리 GTC4Lusso, 488 GTB 등의 차량은 4월 18일부터, La Ferrari는 4월 19일부터, 캘리포니아 등은 4월 22일부터 페라리 공식 서비스센터에서 무상으로 리콜을 받을 수 있다.

- 아울러, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 렉서스 LS500h AWD 등 3개 차종 244대는 런플랫 타이어\*와 휠의 조립과정에서 타이어 측면에 과도한 압력이 가해져 타이어 내측 보강층에 균열이 발생하여 소음이나 진동이 생길 수 있고 미조치 시 타이어 바닥면 손상으로 사고발생의 우려가 있는 것으로 확인되었다.

\* 타이어 측면 내측을 보강하여 단단한 고무층을 보유하며, 펑크 등의 경우 공기압이 없어도 약 80km/h이하로 최대 160km를 주행이 가능한 타이어

- 해당 차량은 **4월 18일부터** 전국 토요타 공식 서비스 센터에서 무상으로 런플랫 타이어(4본)를 신품으로 교환하는 리콜을 받을 수 있다.

□ 이 밖에 5개 제작사 9개 차종 13,401대에 대하여서는 아래와 같은 결함으로 리콜을 개시할 예정이다.

| 제작사              | 차종                       | 결함내용                                                                                                       | 대상 대수  | 리콜 개시일 |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 볼보자동차 코리아        | S90                      | 앞 좌석 <b>시트 레일</b> 공급업체 공정오류로 시트 레일을 고정하는 <b>플랜지 너트</b> 가 누락되어 정면 충돌시 좌석구조에 고장이 예상되며, 앞 좌석 탑승자의 부상위험 가능성 확인 | 142    | 4월 19일 |
| 한불모터스(주)         | DS7 Crossback2.0 BlueHDi | 운전석 에어백 제작과정에서 에어백 모듈에 과도한 압력이 가해져 <b>에어백 쿠션</b> 에 구멍이 생는 결함                                               | 3      | 4월 17일 |
| 메르세데스 - 벤츠코리아(주) | CLA 220                  | <b>전방 우측도어의 잠금장치</b> 가 사양에 맞지 않게 제조되어 외부에서 문이 열리지 않을 수 있어 사고발생시 승객구조에 어려움 가능성이 있음                          | 1      | 4월 25일 |
| 현대자동차(주)         | PCX (이륜차)                | 등화류 점등을 제어하는 LED컨트롤 유닛결함으로 <b>방향 지시등, 비상등, 상향등</b> 이 작동하지 않을 수 있고, 안전운행에 지장을 주거나 사고 발생 가능성이 있음             | 10,800 | 4월 17일 |
| 비엠더블유코리아(주)      | C600Sport 등 5차종 (이륜차)    | 전면 <b>브레이크 호스</b> 가 내구성 약화로 손상되어 브레이크 누유로 인해 브레이크 압력손실 발생하여 안전운행에 지장초래                                     | 2,455  | 4월 26일 |

□ 한편, 현대자동차(주)의 트럭(모델 : 엑시언트)을 사용하여 (주)케이씨이피중공업 등 5개사\*에서 제작·판매한 건설기계(콘크리트 펌프)에서도 제작결함이 발견되어 **자발적으로 리콜**한다고 밝혔다.

\* (주)케이씨이피중공업, 전진중공업(주), (주)에버다임, 디와이(주), 한국프츠마이스터(주)

- 콘크리트 타설 작업 중 진동으로 배기계통의 매연 저감 연료 분사 파이프의 목 부위가 손상되고 이로 인해 연료가 누유되어 화재 발생 가능성이 확인되었다.

- 대상은 2015년 1월 20일부터 2019년 1월 31일까지 생산된 총 475대로서 4월 18일부터 현대자동차(주) 상용 서비스센터 등에서 무상으로 수리(매연 저감 연료 분사 파이프 점검 및 개선품 교환)를 받을 수 있다.

□ 기타 궁금한 사항은 랜드로버 콜센터(080-333-8289), 페라리 서비스센터(02-3433-0880), 한국토요타(080-4300-4300), 볼보자동차코리아(02-1588-1777), 한불모터스(02-3408-1654~1657, 1667), 메르세데스-벤츠코리아(080-001-1886), 혼다코리아(080-322-3300), BMW코리아(080-269-5005), 현대자동차(주)(080-200-6000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차 및 건설기계 리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 080-357-2500)를 통해 결함신고를 받고 있으며,

- 신고 받은 사항에 대하여서는 객관적이고 공정한 제작결함조사를 실시하고, 제작결함 발생 시 신속한 시정 조치를 통해 자동차 및 건설기계 제작결함으로 인한 안전사고로부터 국민들의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다할 계획임을 밝혔다.




이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관(☎ 044-201-4996) · 건설산업과 박정규 사무관 (☎ 044-201-3542)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

<참고1> 리콜 대상 자동차

| 제 작 사             | 차명(형식)             | 결 합 장 치            | 제 작 일 자               | 대 상 대 수 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| (주)재규어<br>랜드로버코리아 | 재규어 XE             | 운전석 에어백            | ‘14.12.16.~’16.10.17. | 3,147   |
|                   | 재규어 XF             |                    | ‘15.05.15.~’16.10.13. | 2,298   |
|                   | 재규어 F-PACE         |                    | ‘15.12.16.~’16.10.17. | 821     |
|                   | 소 계                |                    |                       | 6,266   |
| (주)에프엠케이          | 페라리 캘리포니아          | 동승자석 에어백           | ‘13.09.18.~’13.12.06. | 6       |
|                   | 페라리 캘리포니아 T        |                    | ‘14.07.03.~’17.09.26. | 136     |
|                   | 페라리 FF             |                    | ‘13.09.09.~’15.11.30. | 5       |
|                   | 페라리 F12tdf         |                    | ‘16.01.21.~’16.03.21. | 3       |
|                   | 페라리 F12 Berlinetta |                    | ‘13.09.20.~’17.05.24. | 31      |
|                   | 페라리 GTC4Lusso      |                    | ‘16.07.28.~’18.01.25. | 9       |
|                   | 페라리 GTC4Lusso T    |                    | ‘17.04.21.~’18.01.08. | 10      |
|                   | 페라리 458 Italia     |                    | ‘13.09.13.~’14.08.26. | 11      |
|                   | 페라리 458 Spider     |                    | ‘13.06.20.~’14.09.08. | 28      |
|                   | 페라리 458 Speciale   |                    | ‘13.12.12.~’15.07.31. | 26      |
|                   | 페라리 458 Speciale A |                    | ‘15.04.09.~’15.06.30. | 4       |
|                   | 페라리 488 GTB        |                    | ‘15.07.28.~’18.03.30. | 82      |
|                   | 페라리 488 Spider     |                    | ‘16.01.11.~’18.04.03. | 124     |
|                   | 페라리 488 GTB        | 연료 증기 분리기          | ‘17.11.23.~’18.05.04. | 19      |
|                   | 페라리 488 Pista      |                    | ‘18.08.01.~’18.10.18. | 4       |
|                   | 페라리 488 Spider     |                    | ‘17.11.07.~’18.09.11. | 51      |
|                   | 페라리 812Superfast   |                    | ‘17.12.12.~’18.09.21. | 13      |
|                   | 페라리 GTC4Lusso      |                    | ‘17.11.24.~’18.10.18. | 9       |
|                   | 페라리 GTC4Lusso T    |                    | ‘17.11.22.~’18.07.25. | 9       |
|                   | 페라리 GTC4Lusso      | 차량 문 개폐장치          | ‘16.07.28.~’18.11.26. | 20      |
|                   | 페라리 GTC4Lusso T    |                    | ‘17.04.21.~’18.11.27. | 15      |
|                   | 페라리 La Ferrari     | 앞 본넷,<br>앞 좌우 웬더 등 | ‘14.09.24.~’15.03.31. | 3       |
|                   | 소 계                |                    |                       | 618     |
| 한국토요타<br>자동차(주)   | 렉서스 LS500h AWD     | 런플랫 타이어            | ‘17.02.21.~’18.04.11. | 189     |

| 제 작 사          | 차 명 (형 식)                 | 결 합 장 치    | 제 작 일 자               | 대 상 대 수 |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------------|---------|
|                | 렉서스 LS500h 2WD            |            | ‘17.02.20.            | 1       |
|                | 렉서스 LS500 AWD             |            | ‘17.07.26.~’18.07.13. | 54      |
|                | 소 계                       |            |                       | 244     |
| (주)볼보자동차코리아    | S90                       | 앞좌석 시트레일   | ‘18.05.15.~’18.09.19. | 142     |
|                | 소 계                       |            |                       | 142     |
| 메르세데스-벤츠코리아(주) | CLA 220                   | 우측도어 잠금장치  | ‘18.07.18             | 1       |
|                | 소 계                       |            |                       | 1       |
| 한불모터스(주)       | DS7 Crossback 2.0 BlueHDi | 정면 에어백     | ‘18.09.28.~’18.10.17. | 3       |
|                | 소 계                       |            |                       | 3       |
| 현대자동차(주)       | PCX                       | LED 컨트롤 유닛 | ‘14.04.24.~’16.01.26. | 10,800  |
|                | 소 계                       |            |                       | 10,800  |
| 비엠더블유코리아(주)    | C600 Sport                | 전면 브레이크 호스 | ‘12.03.12.~’15.06.12. | 564     |
|                | C650 GT                   |            | ‘12.03.21.~’18.08.21. | 1,404   |
|                | C650 Sport                |            | ‘16.03.02.~’18.08.23. | 487     |
|                | 소 계                       |            |                       | 2,455   |
| 총 계            |                           |            |                       | 20,529  |

<참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지


| (주)재규어랜드로버코리아                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 재규어 XE                                                                            | 운전석 에어백                                                                            |

| 한국토요타자동차(주)                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 렉서스 LS500h AWD                                                                     | 런플랫 타이어                                                                             |

| (주)에프엠케이                                                                            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 페라리 캘리포니아 T                                                                         | 동승자석 에어백                                                                             |

| (주)에프엠케이                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 페라리 488 Spider                                                                    | 연료 증기 분리기                                                                          |



| (주)에프엠케이                                                                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 페라리 GTC4Lusso                                                                      | 차량 문 개폐장치                                                                           |



(주)에프엠케이



페라리 La Ferrari



앞 본넷, 앞 좌우 헨더 등

(주)볼보자동차코리아



S90




앞좌석 시트레일

혼다코리아(주)



PCX



LED 컨트롤 유닛

비엠더블유코리아(주)



C650 GT




전면 브레이크 호스

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음

<참고 3> 리콜 대상 건설기계(475대)

| 업체명         | 대상대수 | 제작년월일               | 건설기계 형식                                                                                                                                      |
|-------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (주)케이씨이피중공업 | 169대 | 15.01.20 ~ 19.01.31 | KCP38ZX5170 / KCP42ZX5170 /<br>KCP43ZX170 / KCP55ZX170 /<br>KCP60ZX170 / KCP63ZX170 /<br>KCP63ZX6170 / KCP68ZX6170 /<br>KCP75ZS200 / KML2812 |
| 전진중공업(주)    | 162대 | 15.04.03 ~ 19.01.15 | JJ-H5517 / JJ-M60 / JJ-M65 / JJ-M75                                                                                                          |
| (주)에버다임     | 106대 | 15.07.06 ~ 18.11.14 | ECP60CS-6 / ECP65CX / ECP70CX<br>/ ELP15000HP                                                                                                |
| 디와이(주)      | 32대  | 16.11.28 ~ 18.09.28 | DCP60S-6RZ / DCP55X-5RZ /<br>DCP63X-6RZ / DCP65S-6RZ /<br>DCP65X-6RZ / DCP52X-5RZ                                                            |
| 한국프츠마이스터(주) | 6대   | 17.07.05 ~ 18.11.26 | BSF2110HP                                                                                                                                    |

<참고 4> 리콜 대상 건설기계 이미지

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |
| 콘크리트 펌프<br>(현대 엔시언트 차량 사용)                                                          | 매연 저감 연료분사 파이프                                                                       |
|  |  |
| 개선전                                                                                 | 개선후                                                                                  |