

 국토교통부		보 도 자 료	
		배포일시	2020. 1. 39.(수) / 총 4 매(본문 2매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	- 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 조보인, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 3844,4999)
보 도 일 시		2020년 1월 30일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 1.30.(목) 06:00 이후 보도 가능	

현대, 벤츠, 포드 결함시정(리콜) 실시

[총 3개사 35,868대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입 판매한 총 15개 차종 35,868대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 쏘나타 12,902대는 연료펌프 제어 유닛* 내부 인쇄회로의 제조불량으로 전기회로가 단선되어 시동불량 또는 주행초기 시동꺼짐 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 1월 30일부터 (주)현대자동차 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 둘째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 C 220 CDI 등 13개 차종 19,260대는 에어백(다카타 사) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 1월 31일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 셋째, 포드세일즈코리아(유)에서 수입, 판매한 Mondeo 3,706대는 시간이 지남에 따라 배터리 음극(-)단자 주변에 황산구리가 생성되어 배터리 모니터링 센서 하단부에 전류의 흐름 증가로 주변부가 가열되어 발화될 위험이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 1월 31일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식서비스 센터에서 무상(퓨즈 점퍼배선 추가 설치)으로 수리를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 메르세데스-벤츠코리아(주) (☎ 080-001-1886), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
현대자동차(주)	소나타(DN8) LPI	연료펌프 제어 유닛	'19.03.11 ~ '19.09.24.	12,902
	소 계			12,902
메르세데스-벤츠코리아(주)	C 220 CDI	동승자석 에어백	'11.02.22. ~ '14.02.27.	5,014
	C 220 CDI		'13.06.07. ~ '13.12.03.	550
	C 200		'11.02.21. ~ '13.12.13.	5,000
	C230 / C 250		'11.02.02. ~ '13.04.18.	253
	C 63 AMG		'11.03.24. ~ '13.09.10.	119
	C 220 CDI	운전석 및 동승자석 에어백	'09.04.02. ~ '11.02.04.	445
	C 200 KOMPRESSOR		'09.05.05. ~ '10.02.26.	1,089
	C 200 CGI		'10.01.29. ~ '11.02.18.	2,374
	C 230 / C 250		'09.05.05. ~ '11.02.15.	598
	C 63 AMG		'09.05.14. ~ '11.01.05.	151
	GLK 220 CDI 4MATIC		'09.05.12. ~ '12.05.25.	2,476
	E 350 Coupe		'08.12.17. ~ '11.04.29.	782
	E 350 Cabriolet		'09.11.12. ~ '11.05.05.	409
	소 계			19,260
포드세일즈 서비스코리아 (유)	2015~2018년식 Mondeo	배터리 음극단자	'14.08.03. ~ '17.10.15.	3,706
	소 계			3,706
총 계				35,868

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차주식회사	
	 <연료펌프제어유닛> <내부 인쇄회로기판(PCB)>
쏘나타(DN8) LPI	연료펌프 제어 유닛
메르세데스벤츠코리아(주)	
	 운전석 에어백 동승자석 에어백
C 220 CDI	운전석, 동승자석 에어백
포드세일즈서비스코리아(유)	
	 <엔진룸 내 배터리> <배터리 음극(-)단자>
Mondeo	배터리음극단자

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음