


 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2017. 11. 22(수) / 총4매(본문2매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2017년 11월 23일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 11.23.(목) 06:00 이후 보도 가능		

BMW, 벤츠 리콜실시(총 20개 차종 9,543대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 2개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 20개 차종 9,543대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 BMW X5 3.0d 등 15개 차종 8,189대는 사고시 에어백(다카타社) 인플레이터*의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - * 인플레이터 : 에어백 내부 장착되어 자동차 충돌시 에어백을 팽창시키기 위해서 가스를 발생시키는 장치
 - 대상차량은 11월 24일부터 비엠더블유코리아(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.
- 메르세데스-벤츠 코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 B200d 등 5개 차종 1,354대는 2가지 리콜을 실시한다.
 - 벤츠 B200d 820대는 자동차 전기장치의 전류를 일정하게 유지시켜 주는 장치인 전류제한기가 특정조건(엔진이 고장난 상황에서 시동을 계속 거는 경우 등)에서 과열되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.

○ 벤츠 E220 d 등 4개 차종 534대는 사고 시 빠른 속도로 안전벨트를 승객의 몸쪽으로 당겨 부상을 예방하는 장치인 안전벨트 프리텐셔너(뒷자석 좌측)가 작동하지 않을 가능성이 확인되었다.

○ 제작사에서 2가지 결함에 대해 8월 31일부터 리콜을 실시*하고 있었으나, 제작사의 자체조사결과 문제가 되는 부품을 장착한 차량이 추가확인되어 리콜대상을 확대하게 되었다.

* (8.31 리콜실시 현황)전류제한기 리콜 : 벤츠 E300 등 20개 차종 26,147대, 안전벨트 프리텐셔너(운전석) 리콜 : 벤츠 C220 d 등 17개 차종 223대

○ 대상차량은 12월 1일부터 메르세데스-벤츠 코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

○ 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(080-001-1886)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
비엠더블유 코리아(주)	X5 3.0d	운전석 및 동승자석 에어백 인플레이터	'06.12.11.~'10.02.19.	1,579
	X5 3.0si		'07.02.10.~'10.02.23.	837
	X5 4.8i		'07.03.20.~'09.05.19.	124
	X5 M		'09.07.09.~'12.06.08.	44
	X5 xDrive30d		'10.03.22.~'12.12.15.	1,355
	X5 xDrive35i		'10.04.07.~'12.12.21.	377
	X5 xDrive40d		'11.03.31.~'12.12.21.	299
	X5 xDrive50i		'10.03.22.~'12.12.15.	45
	X6 ActiveHybrid		'09.12.14.~'11.02.08.	29
	X6 M		'09.08.04.~'12.10.23.	108
	X6 xDrive30d		'08.04.03.~'12.12.14.	2,572
	X6 xDrive35i		'11.03.31.~'12.12.18.	103
	X6 xDrive40d		'11.04.02.~'12.12.13.	402
	X6 xDrive50i		'08.05.07.~'12.10.25.	221
	X6 M50d		'12.06.01.~'12.12.18.	94
소 계				8,189
메르세데스- 벤츠코리아(주)	B 200d	전류 제한기	'14.12.12.~'16.05.30.	820
	E 200	뒷좌석 좌측 안전벨트 프리텐셔너	'16.08.10.~'17.01.19.	51
	E 220d		'16.08.09.~'16.11.25.	203
	E 300		'16.08.09.~'17.01.23.	150
	E 300 4MATIC		'16.08.09.~'16.11.12.	130
	소 계			
총 계				9,543


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

비엠더블유코리아(주)	
	
X6 xDrive30d	운전석 및 동승자석 에어백 인플레이터

메르세데스-벤츠코리아(주)



B 200d



전류 제한기



E 220d



뒷좌석 좌측 안전벨트 프리텐셔너

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.