
 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>	
 <b>속도를 줄이면 사람이 보입니다</b>	<b>배포일시</b>	<b>2018. 8. 1(수) / 총4매(본문2매)</b>
<b>담당 부서</b>	<b>자동차정책과</b>	<b>담당자</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과장 박대순, 사무관 유연형, 주무관 황우관</li> <li>• ☎ (044) 201-3843, 3844</li> </ul>
<b>보 도 일 시</b>		<b>2018년 8월 2일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8.2.(목) 06:00 이후 보도 가능</b>

## 페라리, 람보르기니, BMW 리콜 실시 (총 10개 차종 270대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 3개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 10개 차종 270대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
  
- (주)에프엠케이에서 수입하여 판매한 페라리 캘리포니아 등 5개 차종 78대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 8월 2일부터 (주)에프엠케이 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 에어백 교환)를 받을 수 있다.
  
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 람보르기니 Aventador LP700-4 Coupe 등 4개 차종 39대는 엔진 제어 프로그램 오류로 공회전 상태에서 연료 공급 유량 조절 장치(퍼지밸브)가 제 기능을 하지 못하여 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 8월 3일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 BMW M5 153대는 연료탱크 내 연료레벨센서가 연료호스와의 간섭으로 정상적 작동이 되지 않아 연료가 소진되더라도 계기판에 연료가 있는 것과 같이 표시되어 운전자가 잔여 연료량을 인지할 수 없어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 8월 2일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 (주)에프엠케이(02-3433-0880), 아우디폭스바겐 코리아(주)(02-6181-1000), 비엠더블유코리아(주)(080-269-5181)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
(주)에프엠케이	페라리 캘리포니아	동승자석 에어백 인플레이터	'12.07.10.~'13.02.26.	11
	페라리 458 이탈리아		'12.06.21.~'13.02.07.	23
	페라리 458 스파이더		'12.04.19.~'13.05.03.	31
	페라리 FF		'12.06.20.~'13.02.13.	6
	페라리 F12 Berlinetta		'13.02.01.~'13.05.10.	7
	소 계			<b>78</b>
아우디폭스바겐 코리아(주)	람보르기니 Aventador LP700-4 Coupe	엔진제어장치 소프트웨어	'11.09.02.~'15.01.29.	26
	람보르기니 Aventador LP700-4 Roadster		'13.04.18.~'16.02.17.	11
	람보르기니 Aventador LP700-4 Rds Pirelli		'15.01.29.	1
	람보르기니 Aventador LP720-4 Coupe 50		'13.09.09.	1
	소 계			<b>39</b>
비엠더블유 코리아(주)	M5	연료레벨센서	'18.02.07.~'18.06.25.	153
	소 계			<b>153</b>
총 계				<b>270</b>


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

(주)에프엠케이	
	
페라리 458 스파이더	동승자석 에어백 인플레이터

아우디 폭스바겐 코리아(주)



람보르기니 Aventador LP700-4 Coupe




엔진제어장치 소프트웨어

비엠더블유코리아(주)



M5



연료레벨센서

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.