

테슬라·현대·포드 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 6개사 13개 차종 72,674대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 테슬라코리아(유), 현대자동차(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 한국닛산(주), 기아(주), 혼다코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 13개 차종 72,674대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

① (테슬라) 모델Y 등 4개 차종 63,991대는 오토파일럿* 소프트웨어 오류로, 모델X 등 2개 차종 1,992대는 충돌 시 차량 문잠금 기능이 해제되는 안전기준 부적합으로 각각 1월 5일(금)부터 시정조치에 들어간다.

* 차량을 자동으로 조향, 가속 및 제동할 수 있게 도와주는 주행 보조장치

② (현대) G80 등 2개 차종 2,463대는 뒷바퀴 드라이브샤프트(뒷바퀴에 동력을 전달하는 부품) 제조불량으로 1월 4일(목)부터 시정조치에 들어간다.

③ (포드) 머스탱 2,156대는 브레이크액 부족 시 경고등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합으로 1월 10일(수)부터 시정조치에 들어간다.

④ (닛산) 알티마2.0 등 2개 차종 1,101대는 후방카메라 화면이 표시되지 않는 안전기준 부적합으로 1월 2일(화)부터 시정조치를 진행하고 있다.

⑤ (기아) 쉼토스 922대는 커튼에어백 인플레이터* 제조불량으로 1월 10일(수)부터 시정조치에 들어간다.

* 전기적 신호로부터 가스를 방출시켜 에어백을 부풀게 하는 장치

⑥ (혼다) 오딧세이 49대는 엔진 내부 크랭크축의 제조불량으로 1월 12일(금)부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.


담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)



참 고

리콜 대상 자동차

□ 테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델Y)	결함장치(오토파일럿)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델Y	* 오토파일럿 소프트웨어 오류로 오토파일럿 사용 시 운전자에게 충분한 경고음 및 경고메시지를 주지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	'20.12.11. ~ '23.11.15.	30,024 15(미판매)
모델3		'19.07.27. ~ '22.10.05.	29,378
모델X		'18.09.14. ~ '23.10.20.	2,434 11(미판매)
모델S		'17.03.28. ~ '23.10.20.	2,117 12(미판매)
합 계			63,991

대상 자동차(모델X)	결함장치(차량 문잠금 제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델X	* 차량 문잠금 제어장치 소프트웨어 오류로 충돌 시 문잠금 기능이 해제되는 안전기준 부적합	'23.04.04. ~ '23.10.20.	1,385
모델S		'23.04.04. ~ '23.10.20.	607


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			1,992

현대자동차(주)

대상 자동차(G80)	결함장치(뒷바퀴 드라이브샤프트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
G80	뒷바퀴 드라이브샤프트	'21.06.04. ~ '21.11.27.	1,554
GV70	* 뒷바퀴 드라이브샤프트(뒷바퀴에 동력을 전달하는 부품) 용접불량으로 인한 파손 및 동력 전달 기능 저하로 주행중 차량이 멈출 가능성	'22.02.14. ~ '22.07.04.	909
합 계			2,463

포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(머스탱)	결함장치(브레이크액 센서)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
머스탱	* 브레이크액 센서 소프트웨어 오류로 브레이크액 부족 시 경고등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합	'19.08.06. ~ '23.04.03.	2,154 2(미판매)


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			2,156

한국닛산(주)

대상 자동차(알티마)	결함장치(후방카메라)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
알티마 2.0	후방카메라	'18.08.03. ~ '19.06.03.	51
알티마 2.5	* 후방카메라 배선 설계 오류로 운행 중 차량 진동으로 배선이 손상되어 후방카메라 화면이 표시되지 않는 안전기준 부적합	'18.08.03. ~ '19.07.16.	1,050
합 계			1,101


기아(주)

대상 자동차(셀토스)	결함장치(커튼에어백 인플레이터)
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 커튼에어백 (전개 상태) 인플레이터 </div>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
셀토스	커튼에어백 인플레이터 * 커튼에어백 인플레이터 제조불량으로 내부 가스 누기가 발생하여 전개되지 않아야 할 때 비정상적으로 전개되어 안전에 지장을 줄 가능성	'23.04.03. ~ '23.06.12.	922

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			922

혼다코리아(주)

대상 자동차(오딧세이)	결함장치(크랭크축)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
오딧세이	크랭크축 * 엔진 내부 크랭크축 제조불량으로 베어링이 손상되어 주행중 차량이 멈출 가능성	'18.07.12. ~ '18.07.19.	49
합 계			49

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 테슬라코리아(유)(☎ 02-6177-1312), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 한국닛산(주)(☎ 080-010-2323), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음