

 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나된 열정 하나된 대한민국 
	배포일시	2018. 2. 13(화) / 총5매(본문2매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보도 일시	2018년 2월 14일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.14.(수) 06:00 이후 보도 가능		

벤츠, BMW 리콜실시(총 54개 차종 3,302대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 2개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 54개 차종 3,302대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 GLS 350d 4MATIC 등 21개 차종 1,440대는 차량 문 잠금장치 결함으로 운전자가 차량의 문을 내·외부에서 잠그더라도 좌측 뒷문이 잠기지 않아 차량 내 놓아둔 물건 등의 도난 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 2월 14일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 X6 xDrive35i 등 33개 차종 1,862대의 차량은 2가지 리콜을 실시한다.
 - X6 xDrive30d 등 30개 차종 1,783대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - BMW C 650 SPORT 등 3개 이륜차종 79대는 계기판 소프트웨어 오류로 엔진 경고등 기능이 정상 작동되지 않아 운전자가 이를

인지하지 않고 계속 운행할 경우 엔진 고장 등 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 2월 14일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리((승용차)개선된 부품 교체, (이륜차)소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

- 기타 궁금한 사항은 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200(승용차), 080-269-5005(이륜차))로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
메르세데스-벤츠코리아(주)	GLS 350 d 4MATIC	좌측 뒷문 잠금장치	'17.01.05.~'17.06.01.	315
	GLS 500 4MATIC		'17.04.05.	1
	E300		'17.01.10.~'17.04.03.	4
	E300 4MATIC		'17.01.20.~'17.05.16.	24
	Mercedes-AMG E43 4MATIC		'17.04.11.	1
	E400 4MATIC		'17.01.10.~'17.05.16.	20
	Mercedes-AMG E63 4MATIC+		'17.03.28.	1
	S350d		'17.01.10.~'17.01.25.	12
	S350 d 4MATIC		'17.01.11.~'17.05.16.	288
	S350 dL		'17.01.10.~'17.01.25.	24
	S350d 4MATIC L		'17.01.11.~'17.05.16.	419
	S400 4MATIC L		'17.01.13.~'17.02.21.	30
	Mercedes-AMG S63 4MATIC		'17.01.11.~'17.03.29.	59
	Mercedes-AMG S65		'17.01.10.~'17.04.24.	4
	S500		'17.01.12.	1
	S500 4MATIC		'17.01.17.~'17.05.12.	92
	S560 4MATIC		'17.03.27.	1
	Mercedes-MAYBACH S600		'17.01.31.~'17.05.10.	12
	Mercedes-MAYBACH S500 4MATIC		'17.01.11.~'17.05.16.	57
	Mercedes-MAYBACH S560 4MATIC		'17.03.28.	1
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC	'17.01.04.~'17.06.06.	74		
소 계				1,440
비엠더블유코리아(주)	X5 xDrive30d	운전석 및 동승자석 에어백 인플레이터	'13.04.02.~'13.06.27.	95
	X5 xDrive35i		'10.02.07.~'13.06.11.	6
	X5 xDrive40d		'13.04.03.~'13.04.25.	11
	X6 M		'13.04.09.~'13.12.16.	3
	X6 M50d		'13.01.04.~'13.12.21.	117
	X6 xDrive30d		'13.01.04.~'13.12.21.	655
	X6 xDrive35i		'13.01.14.~'13.09.13.	5
	X6 xDrive40d		'13.01.07.~'13.11.20.	220
	X6 xDrive50i		'13.07.25.~'13.11.17.	3
	X5 3.0si		'08.11.03.	1
	X5 xDrive35i	'10.09.07.~'12.08.17.	4	
	X5 4.8i	'10.01.13.	1	

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	X6 50i	운전석 에어백 인플레이터	'13.06.27.	1
	120d Coupe		'13.01.07.~'13.06.27.	73
	328 Convertible		'13.01.14.~'13.07.24.	59
	335i Convertible		'13.01.21.~'13.07.24.	11
	M3 Coupe		'13.01.14.~'13.05.10.	58
	M3 Convertible		'13.01.15.~'13.03.19.	24
	X1 xDrive20d		'13.01.07.	1
	X1 xDrive25d		'13.02.11.~'13.11.04.	2
	320d Touring		'12.06.18.~'13.11.30.	101
	320d xDrive Touring		'13.03.15.~'13.06.25.	47
	420d Coupe		'13.09.03.	1
	428i Convertible		'13.10.30.~'13.12.10.	102
	428i Coupe		'13.06.24.~'13.12.18.	84
	640d xDrive Gran Coupe		'13.07.04.~'13.12.13.	27
	640i Gran Coupe		'13.07.29.~'13.10.18.	5
	ActiveHybrid 3		'12.07.02.~'13.04.22.	9
	M6 Coupe		'13.02.12.~'13.12.12.	15
	M6 Gran Coupe		'13.02.04.~'13.12.19.	42
	BMW C 650 SPORT		계기판	'16.03.02.~'16.05.04.
	BMW C 650 GT	'16.03.15.~'16.05.11.		37
BMW F 800 GS	'16.07.08.	1		
소 계				1,862
총 계				3,302

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
S 350 d 4MATIC L	좌측 뒷문 잠금장치

비엠더블유코리아(주)



X6 xDrive30d




운전석 및 동승자석 에어백 인플레이터

비엠더블유코리아(주)



BMW C 650 SPORT



계기판

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.