

 국토교통부		보도참고자료	
		배포일시	2018. 9. 7.(금) / 총1매(본문1)
담당 부서	국토교통부 건설안전과	담당자	• 과장 고용석, 사무관 허원석, 사무관 박삼범 • ☎ (044) 201-3573, 3574, 4593
보도일시		배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	

국토교통부, 서울 상도동 유치원 기울음 관련 공사중지 명령, 사고수습 적극지원 및 전국 공사장 긴급 안전점검 지시·요청

- 9월 6일 23시 22분경 서울시 동작구 상도동 공동주택 공사현장 흠막이(축대) 붕괴와 상도유치원 건물이 기울어진 사고와 관련하여,
 - 국토교통부(장관 : 김현미)는 사고현장에 한국시설안전공단과 한국건설기술연구원의 전문가를 출동시켜 사고조사·수습을 지원 중이며,
 - 본부 기술안전정책관 및 서울지방국토관리청의 관계관도 현장에 출동하여 동작구청의 현장수습에 협력하고 있습니다.
- 아울러, 사고 공사현장에 대해서는 국민안전 확보가 최우선 사항이므로 유치원 등 주변 시설물 및 공사장 자체의 안전이 확인될 때까지 안전조치를 위해 긴급히 필요한 공사를 제외하고는 전면 공사중지를 명령했습니다.
- 또한, 최근 금천구 가산동 땅꺼짐 등 유사한 사고가 빈번하게 발생하고 있어 국토교통부 소속·산하 발주기관 및 광역지자체에 유사 공사현장에 대한 주변 안전관리실태 긴급점검을 지시·요청하였습니다.

<사고현장 개요('18.9.7. 9시 기준)>

- (공사규모) 건축면적 936.8㎡ 공동주택 신축공사(6개동 6층 규모)
- (관계기관) 시공자 : 영광종합건설(주), 허가권자 : 동작구청
- (피해현황) 인근 주민 25세대 54명 대피



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건설안전과 허원석 사무관(☎ 044-201-3574)에게 연락주시기 바랍니다.

국민의 나라 정의로운 대한민국



국토교통부

국 토 교 통 부



수신 수신자 참조

(경유)

제목 (긴급) 건설공사장 주변 안전관리 실태 점검 요청

1. 최근 집중호우 등의 영향으로 서울 금천구 가산동 땅꺼짐 사고(8.31.), 서울 상도동 유치원 기울어짐 사고(9.6.) 등 유사한 유형의 사고들이 빈번히 발생하고 있습니다.
2. 이와 관련하여 지반 약화 등에 따른 유사사고가 재발되지 않도록 각 기관에서 발주 또는 인·허가한 현장에 대한 긴급점검을 지시·요청드리니 흠막이 계획 및 시공 상태의 적정성, 주변 지반의 안전 확보 여부 등 현장 주변 안전관리실태에 대한 점검을 실시 하고, 점검 결과 위험요소가 발견될 경우 보수·보강 등 조치를 취해주시기 바랍니다. 끝.

국토교통부장관

수신자 서울지방국토관리청장(건설안전과장), 원주지방국토관리청장(건설안전과장), 대전지방국토관리청장(건설 안전과장), 익산지방국토관리청장(건설안전과장), 부산지방국토관리청장(건설안전과장), 한국도로공사사 장, 한국토지주택공사 사장, 한국철도시설공단이사장, 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천 광역시장, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도지사, 경기도지사, 충청북도지사, 충청남 도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 세종특별자치 시장

주무관	시설사무관	건설 안전 과 전결 2018. 9. 7. 과장
협조자		
시행	건설안전과-6313	접수
우 30103	세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부(6동)	/ http://www.molit.go.kr
전화번호 044-201-3575	팩스번호 044-201-5553	/ iynam23@molit.go.kr / 비공개(5)

일자리가 성장이고 복지입니다.