

 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2017. 11. 15(수) / 총5매(본문3매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보도 일시	2017년 11월 16일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 11.16.(목) 06:00 이후 보도 가능		

기아, 포드, 벤츠 리콜실시(총 4개 차종 9,167대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 3개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 총 4개 차종 9,167대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 쏘울 9,123대는 조향핸들 축 끝에 장착된 톱니바퀴(피니언 기어)를 고정하는 볼트(플러그)가 풀려 조향 시 소음이 발생하거나 운전자가 의도한대로 조향이 되지 않을 가능성이 확인되었다.
- 대상차량은 '14년 7월부터 볼트풀림 현상에 대해 리콜을 시행 중이었으나 리콜을 받은 차량에서 볼트풀림 현상이 재발할 가능성*이 확인되어 이를 보완하는 방법으로 이번 리콜을 시행하게 되었으며, 11월 20일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 및 풀림방지볼트 추가장착 등)를 받을 수 있다.
- * 국내에서는 발생한 사례가 없으나, 해외에서 리콜을 받은 차량 중 볼트풀림 현상 재발확인
- 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입하여 판매한 포드 Escape 등 2개 차종 43대는 3가지 리콜을 실시한다.

- 포드 2014년형 Escape 39대는 엔진 냉각수 공급 장치의 결함으로 엔진 실린더 헤드부분의 과열로 균열이 생길 수 있으며, 이로 인하여 엔진오일이 누출 될 경우 화재가 발생 할 가능성이 확인되었다.
- 포드 2010년형 Escape 1대는 연료펌프에 장착된 연료공급호스가 얇게 제작되어 호스에 균열이 생길 수 있으며, 이로 인하여 연료가 누출 될 경우 화재가 발생 할 가능성이 확인되었다.
- 링컨 MKZ 3대는 엔진과 토크컨버터*를 연결하는 부품(스터드)의 용접이 잘못되어 주행 중 변속이 되지 않을 가능성이 확인되었다.

* 토크컨버터 : 엔진의 힘을 자동변속기에 전달하는 장치

- 대상차량은 11월 17일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

- 메르세데스-벤츠 코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 E300 4MATIC 1대는 전자식 조향장치*의 내부 전자회로의 납땜불량으로 전동조향 보조기능이 작동하지 않을 경우 주행 중 스티어링휠(핸들)이 무거워져 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

* 전자식 조향장치 : 전기모터의 힘으로 조향을 돕는 조향보조장치

- 대상차량은 11월 17일부터 메르세데스-벤츠 코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

- 기타 궁금한 사항은 기아자동차(주)(080-200-2000), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(080-001-1886)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
기아자동차(주)	쏘울(PS)	조향장치 고정부품	'13.10.16. ~'15.09.30.	9,123
	소 계			9,123
포드세일즈 서비스코리아(유)	Escape	냉각수 공급 장치	'13.02.12. ~'14.09.02.	39
	MKZ	토크컨버터	'17.05.04. ~'17.06.19.	3
	Escape	연료펌프의 연료공급호스	'09.06.18.	1
	소 계			43
메르세데스- 벤츠코리아(주)	E 300 4MATIC	전자식 조향장치	'17.01.18.	1
	소 계			1
총 계				9,167

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지



포드세일즈서비스코리아(유)



MKZ



토크 컨버터

포드세일즈서비스코리아(유)



Escape




연료펌프의 연료공급 호스

메르세데스-벤츠코리아(주)



E 300 4MATIC



전자식 조향장치

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.