

 <b>국토교통부</b>	<b>보 도 자 료</b>		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 <b>하나 된 열정 하나 된 대한민국</b> 
	배포일시	2017. 12. 6(수) / 총6매(본문3매)	
담당 부서	자동차정책과 (자동차)	담 당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844
	건설산업과 (건설기계)	담 당 자	• 과장 이병훈, 사무관 조태영, 주무관 허동혁 • ☎ (044) 201-3542, 3543
보 도 일 시		2017년 12월 7일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송인터넷은 12.7.(목) 06:00 이후 보도 가능	

## 혼다, 짚, 포드, 두산 리콜실시

**(자동차 4개 차종 19,562대, 건설기계 35개 모델 8,214대)**

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 및 건설기계 27,776대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- **혼다코리아(주)**에서 수입하여 판매한 **어코드 14,200대**는 사이드미러 조정 스위치의 결함으로 주행 중 사이드미러가 스스로 접힐 수 있어, 운전자의 후방시야 확보에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
  - 대상차량은 **12월 8일부터** 혼다코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.
- **FCA코리아(주)**에서 수입하여 판매한 **짚 그랜드체로키 2,792대**는 브레이크 부스터\* 방수덮개가 잘못 설치되어 브레이크 부스터에 수분이 유입될 경우 제동성능이 저하될 가능성이 확인되었다.

\* 브레이크 부스터 : 진공 등을 이용해 브레이크 페달을 밟는 힘을 증가시키는 장치

- 대상차량은 '14.7.29.부터 브레이크 부스터에 수분유입방지를 위해 방수덮개를 설치하는 리콜을 시행 중이었으나, 리콜조치를 받은 차량 중 브레이크 부스터 방수덮개가 잘못 설치되었을 가능성이

확인되어 이번 리콜을 시행하게 되었으며, **12월 8일부터 FCA코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 이상이 있을 경우 재장착)를 받을 수 있다.**

- **포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입하여 판매한 링컨 MKZ 등 2개 차종 2,570대는 안전벨트 프리텐셔너\* 내부의 케이블이 작동 시 발생하는 마찰로 인하여 끊어질 수 있고, 케이블이 끊어질 경우 사고 시 안전벨트 프리텐셔너가 작동하지 않아 탑승객의 부상위험이 높아질 가능성이 확인되었다.**

\* 안전벨트 프리텐셔너 : 사고 시 빠른 속도로 안전벨트를 승객의 몸쪽으로 당겨 탑승객 부상방지를 위한 장치

- 대상차량은 **12월 8일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(케이블 보호제 주입)를 받을 수 있다.**

- **두산인프라코어(주)에서 제작하여 판매한 건설기계 8,214대(굴삭기 24개 모델 7,984대, 로더 11개 모델 230대)는 연료필터 하부 히터 결함으로 수분이 유입되어 내부 핀이 손상될 경우, 연료필터가 과열되어 작동 불능 가능성이 확인되었다.**

- 대상건설기계는 **12월 7일부터 두산인프라코어(주) 지정정비센터 또는 소비자가 원하는 장소(주기장 등)에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.**

- 이번 리콜과 관련하여 기타 궁금한 사항은 **혼다코리아(주)(080-360-0505), FCA코리아(주)(080-365-2740), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), 두산인프라코어(주)(1600-1120)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.**

- 국토교통부는 자동차 및 건설기계의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차 및 건설기계 리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
혼다코리아(주)	ACCORD	사이드미러 스위치	'12.05.23.~'17.05.03.	14,200
	소 계			14,200
FCA 코리아(주)	짚그랜드체로키	브레이크 부스터	'10.07.20.~'13.09.03.	2,792
	소 계			2,792
포드세일즈 서비스코리아(유)	Fusion	안전벨트	'12.11.02.~'14.07.31.	1,003
	MKZ	프리텐셔너 케이블	'12.11.14.~'17.07.31.	1,567
	소 계			2,570
총 계				19,562

※ <참고2> 리콜 대상 건설기계

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
두산인프라코어(주)	로더(DL200)	연료필터 히터	'14.11.21.~'15.04.16.	14
	로더(DL200-5)		'15.07.10.~'17.06.09.	20
	로더(DL250)		'14.08.06.~'15.04.27.	31
	로더(DL250-5)		'15.03.07.~'17.03.29.	24
	로더(DL300-3)		'14.07.24.~'15.06.03.	25
	로더(DL300-5K)		'17.02.15.~'17.02.15.	2
	로더(DL350-3)		'14.07.23.~'15.05.14.	18
	로더(DL350-5K)		'16.11.21.~'17.03.21.	3
	로더(DL420-3)		'14.06.30.~'15.05.07.	64
	로더(DL450-3)		'14.07.23.~'15.06.15.	21
	로더(DL550-3)		'14.10.22.~'15.06.03.	8
	굴삭기(DX140A)		'14.07.15.~'15.06.18.	93
	굴삭기(DX140LC-5)		'15.04.17.~'17.04.20.	111
	굴삭기(DX140R)		'14.07.24.~'15.03.19.	20
	굴삭기(DX140LCR-5)		'15.04.08.~'17.02.11.	81
	굴삭기(DX140W-5)		'14.07.01.~'17.05.24.	2,052
	굴삭기(DX140WACE)		'14.02.14.~'15.06.23.	1,454
	굴삭기(DX210WA)		'14.07.22.~'15.06.22.	146
	굴삭기(DX210W-5)		'15.04.10.~'17.04.13.	203
	굴삭기(DX220LC)		'14.08.27.~'15.05.18.	110
	굴삭기(DX220LC-5)		'15.04.16.~'17.04.26.	119
	굴삭기(DX235LCR-5)		'17.02.04.~'17.05.03.	6
	굴삭기(DX300LC-3D)		'14.07.22.~'15.06.24.	379
	굴삭기(DX300LC-5)		'15.04.24.~'16.12.15.	352
	굴삭기(DX300LC-5K)		'16.10.31.~'17.04.10.	135
	굴삭기(DX300LCA)		'17.05.26.~'17.05.26.	1

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	굴삭기(DX300LC)		'14.08.27.~'15.04.15.	32
	굴삭기(DX380LC-3)		'14.09.17.~'15.06.13.	37
	굴삭기(DX380LC-5)		'15.03.31.~'17.05.22.	122
	굴삭기(DX480LCA)		'14.07.28.~'14.09.19.	3
	굴삭기(DX490LC-5)		'14.05.16.~'14.09.02.	4
	굴삭기(DX530LC-5)		'14.05.16.~'17.05.18.	89
	굴삭기(DX55-5)		'15.07.09.~'17.05.13.	579
	굴삭기(DX55MT-5)		'15.07.01.~'17.05.11.	1,048
	굴삭기(DX55W-5)		'15.06.26.~'17.05.10.	808
소 계				8,214
총 계				8,214

※ <참고 3> 리콜대상 자동차 및 건설기계 이미지

혼다코리아(주)	
	
ACCORD	사이드미러 스위치

FCA코리아(주)	
	
짚 그랜드체로키	브레이크 부스터

포드세일즈서비스코리아(주)



MKZ




안전벨트 프리텐서너 케이블

두산인프라코어(주)



건설기계(로더, 굴삭기)



연료필터 히터

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차 및 건설기계와 다를 수 있음.



공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843), 건설산업과 조태영 사무관(☎044-201-3542)에게 연락주시기 바랍니다.