

 국토교통부		보도자료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
		배포일시	2017. 12. 27(수) / 총9매(본문4매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보도일시		2017년 12월 28일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.28.(목) 06:00 이후 보도 가능		

현대 등 6개 제작사 리콜 실시(총 54개 차종 930,865대) 및 자동차검사 시 리콜안내 확대 시행

- 국토교통부(장관 김현미)는 6개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 총 54개 차종 930,865대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)하고,
- 보다 많은 리콜대상 차량의 결함시정을 위해, 교통안전공단(이사장 권병운) 및 전국자동차검사정비사업조합연합회(회장 전원식)와 자동차검사 시 리콜안내 확대를 위한 업무협약을 체결하였다고 밝혔다.

<자동차 리콜시행>

- 현대자동차(주)에서 제작하여 판매한 소나타(NF), 그랜저(TG) 2개 차종 915,283대는 전자장치(ABS/VDC 모듈)* 전원공급부분에 이물질 유입 등의 사유로 합선이 일어날 수 있으며, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.

* ABS/VDC 모듈 : 자동차의 미끄러짐 방지를 위해 브레이크와 엔진출력 등을 전자적으로 조절하는 장치

- 대상차량은 내년 1월 4일부터 현대자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(전원제어장치 추가장착)를 받을 수 있다.

- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 BMW 320d 등 31개 차종 7,787대, 에프씨에이코리아(주)에서 수입해서 판매한 크라이슬러 300C(LE) 2,095대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
- BMW 대상차량은 12월 29일부터, 크라이슬러 대상차량은 내년 1월 5일부터, 해당 서비스센터에서 무상으로 수리(해당 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 재규어랜드로버코리아(주)에서 수입하여 판매한 재규어 XF 등 6개 차종 4,059대, 에프씨에이코리아(주)에서 수입해서 판매한 쥘 레니게이드 515대는 소프트웨어 오류로 계기판이 오작동 할 가능성이 확인되었다.
- 재규어랜드로버 대상차량은 12월 29일, 쥘 대상차량은 내년 1월 5일부터, 해당 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 메르세데스-벤츠 코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 AMG C 63 등 12개 차종 195대는 2가지 리콜을 실시한다.
- 벤츠 AMG C 63 등 5개 차종 186대는 전자식 주행 안정장치(ESP)* 프로그램의 오류로 특정상황(젖은 노면에서 급가속 하는 등 뒷바퀴가 헛도는 상황)에서 엔진제어가 제대로 되지 않아 엔진의 과도한 힘이 구동축으로 전달될 수 있으며, 이로 인해 구동축이 손상되어 차량이 움직이지 않을 가능성이 확인되었다.

* 전자식 주행 안정장치(ESP) : 전자제어로 차량의 제동 및 움직임을 안정시켜 안전한 주행을 돕는 장치

○ **벤츠 S350 BLUETEC 등 7개 차종 9대**는 사고 시 빠른 속도로 안전벨트를 승객의 몸쪽으로 당겨 부상을 예방하는 장치인 **안전벨트 프리텐서너가 작동하지 않을** 가능성이 확인되었다.

○ 대상차량은 **12월 28일부터** 메르세데스-벤츠 코리아(주)에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품으로 교환 등)를 받을 수 있다.

□ **KR모터스(주)**에서 제작하여 판매한 **코멧 650 이륜자동차 931대**는 클러치* 덮개가 잘못 제작되어 엔진오일이 누출될 수 있으며, 누출된 엔진오일이 뒷바퀴에 묻을 경우 **차량이 미끄러져 사고가 발생할** 가능성이 확인되었다.

* 클러치 : 변속 등을 위해 엔진의 동력을 잠시 끊거나 이어주는 장치

○ 대상차량은 **내년 1월 3일부터** KR모터스(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(080-600-6000), 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200), 에프씨에이코리아(주)(080-365-2470), 재규어랜드로버 코리아(주)(080-337-9696), 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), KR모터스(주)(1588-5552)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

〈리콜안내확대를 위한 업무협약 체결〉

□ 국토교통부는 보다 많은 리콜대상 차량의 결함시정을 위해 **교통안전공단, 전국자동차검사정비사업조합연합회와 자동차 검사 시 리콜 안내를 민간 검사업체로 확대하는 하는 업무협약을 27일 체결하였다.**

○ 국토교통부는 지난 12월 1일부터 차량 정기검사* 시 전국 **교통안전공단 검사소**를 통해 **리콜 세부 내용**(리콜 대상여부, 결함내용, 시정방법 등)을 **검사원이 검사대상 차량 운전자에게 안내하게 하였고**

* 비사업용 승용차의 경우 최초 4년 후, 이후 매 2년마다 정기검사가 의무

○ 이번 업무협약을 통해 **내년 1월부터는 교통안전공단 검사소 뿐 아니라 전국의 약 1,600여개 민간 검사업체에서도 리콜 세부 내용을 차량 운전자에게 안내하도록 확대할 예정이다.**

- 1월부터는 검사원이 리콜내용을 확인하여 차량 운전자에게 리콜 세부내용을 상세설명하고, 4월부터는 상세설명과 더불어 자동차 검사전산망(vims)과 자동차리콜센터전산망(car.go.kr)을 연계하여 검사결과표에 리콜세부내용을 출력하여 운전자에게 제공할 계획이다.

※ 현재 리콜 세부내용을 일간신문, 우편물, 휴대전화 문자 등으로 공지 중


□ 앞으로도 국토교통부는 자동차 제작결함으로부터 국민의 안전을 지키기 위해 최선을 다할 계획이다.

※ <참고 1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차명(형 식)	결 함장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
현대자동차(주)	소나타(NF)	ABS/VDC 모듈	‘04.01.05.~’13.12.12.	510,265
	그랜저(TG)		‘04.09.23.~’10.12.10.	405,018
	소 계			915,283
비엠더블유 코리아(주)	1M Coupe	운전석 에어백 인플레이터	‘11.03.01.~’12.06.26.	226
	120d Coupe		‘08.03.04.~’12.12.21.	1,226
	128i Coupe		‘08.04.10.~’10.09.03.	3
	135i Coupe		‘11.06.17.	1
	135is Coupe		‘08.03.31.~’09.07.07.	6
	320d		‘09.11.05.~’11.11.09.	1,746
	320i		‘07.09.21.~’11.08.11.	584
	325i		‘04.12.15.~’09.11.13.	57
	328i		‘06.09.04.~’11.07.25.	89
	328i Convertible		‘06.12.12.~’12.12.21.	1,446
	328i coupe		‘06.10.06.~’12.03.29.	3
	328Xi coupe		‘06.10.27.~’09.10.06.	3
	330i		‘04.11.24.~’05.11.02.	64
	335i		‘06.08.22.~’11.07.25.	79
	335i Convertible		‘06.12.13.~’12.06.30.	412
	335i Coupe		‘07.01.30.~’09.03.03.	7
	335is Coupe		‘10.10.13.	1
	335xi		‘10.08.30.~’11.09.06.	2
	335xi Coupe		‘07.11.07.~’08.06.03.	2
	M3		‘08.07.30.~’12.12.21.	112
	M3 Convertible		‘08.07.10.~’12.12.20.	40
	M3 Coupe		‘08.07.11.~’11.12.16.	660
	X1 xDrive23d		‘09.12.23.~’12.04.21.	197
	X3 2.0d		‘07.11.13.~’10.07.01.	373
	X3 2.5si		‘06.09.05.~’07.03.27.	57
	X3 3.0d		‘05.09.01.~’09.01.28.	355
	X3 3.0i		‘05.12.16.~’06.03.17.	5
	X3 3.0si		‘06.11.02.~’10.07.09.	13
	335is Convertible		‘12.12.03.	1

제 작 사	차명(형식)	결함장치	제 작일 자	대 상 대 수
	X1 xDrive20d		’12.07.13.	1
	X1 xDrive25d		’12.06.14.~’12.12.17.	16
	소 계			7,787
에프씨에이 코리아(주)	300C(LE)	운전석 에어백 인플레이터	’08.08.22.~’10.04.29.	2,095
	쥘 레니게이드(BU)	계기판	’17.06.07.~’17.08.22.	515
	소 계			2,610
재규어랜드로버 코리아(주)	XE	계기판	’17.04.06.~’17.08.18.	127
	XF		’16.09.01.~’17.10.05.	1,305
	XJ		’16.09.02.~’17.09.01.	239
	F-PACE		’16.09.05.~’17.08.17.	511
	레인지로버		’16.10.25.~’17.08.17.	763
	레인지로버 스포츠		’16.10.26.~’17.08.17.	1,114
	소 계			4,059
메르세데스- 벤츠코리아(주)	Mercedes-AMG C 63	자동차안전성 제어장치(ESP) 소프트웨어	’14.12.11.~’16.05.25.	98
	Mercedes-AMG C 63 Coupe		’15.12.17.~’16.05.25.	8
	Mercedes-AMG C 63 Cabriolet		’16.05.10.	1
	Mercedes-AMG C 63 S		’14.12.19.~’16.02.22.	59
	Mercedes-AMG C 63 S Coupe		’16.01.06.~’16.05.31.	20
	S350 BLUETEC	운전석 또는 동승자석 안전벨트 프리텐셔너	’15.02.12.	1
	S350 BLUETEC L		’13.11.11.~’13.11.15.	2
	S350d 4MATIC		’15.12.10.	1
	S400 4MATIC		’15.02.17.~’16.07.05.	2
	S500		’14.01.27.	1
	Mercedes-AMG S 63 4MATIC		’14.11.13.	1
	C220 BLUETEC		’14.06.18.	1
	소 계			195
KR모터스(주)	코멧650	클러치 커버	’03.09.01.~’13.03.30.	931
	소 계			931
총 계				930,865

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	
소나타(NF)	ABS/VDC 모듈
비엠더블유코리아(주)	
	
320d	운전석 에어백 인플레이터
에프씨에이코리아(주)	
	
300C(LE)	운전석 에어백 인플레이터

에프씨에이코리아(주)



쥘레니게이드(BU)



계기판

재규어랜드로버코리아(주)



XF



계기판

메르세데스-벤츠코리아(주)



Mercedes-AMG C 63




자동차안정성 제어장치(ESP) 소프트웨어

메르세데스-벤츠코리아(주)



S350 BLUETEC



운전석 또는 동승자석 안전벨트 프리텐셔너

KR모터스(주)



코멧650



클러치 커버

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음