

 국토교통부		보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
		배포일시	2018. 2. 21(수) / 총6매(본문2매)	
담당 부서	자동차정책과	담 당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시		2018년 2월 22일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.22.(목) 06:00 이후 보도 가능		

현대, 벤츠, 토요타, 혼다 리콜 실시

[총 42개 차종 53,719대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 42개 차종 53,719대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 현대자동차(주)에서 제작하여 판매한 쏘타페(DM) 등 2개 차종 22,975대는 스티어링 휠의 부품 결함으로 조향 중 과도한 힘을 가할 경우 연결부분이 파손되어 주행 중 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 2월 22일부터 현대자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 C 200 등 35개 차종 29,693대는 조향장치 내의 전기부품(스티어링 칼럼 모듈)의 결함으로 사고가 발생하지 않았음에도 에어백이 작동하여 탑승자가 다치거나 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 2월 23일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 추가 장착 등)를 받을 수 있다.
- 한국토요타자동차(주)에서 수입하여 판매한 시에나 2WD 등 2개 차종 550대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발

압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 2월 22일부터 한국토요타자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 에어백 교환 등)를 받을 수 있다.

□ 혼다코리아(주)에서 수입하여 판매한 CROSSTOUR 등 3개 차종 501대의 차량은 2가지 리콜을 실시한다.

- CROSSTOUR 등 2개 차종 381대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.

- CR-V 120대는 연료공급 파이프 연결 부분 부품 결함으로 연료가 누유 되고, 이로 인해 엔진 정지 및 화재 발생 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 2월 23일부터 혼다코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(신품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(080-600-6000), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(080-001-1886), 한국토요타자동차(주)(080-525-8255), 혼다 코리아(주)(080-360-0505)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
현대자동차(주)	싼타페(DM)	스티어링 휠	‘17.06.15.~’17.12.28.	20,017
	맥스크루즈(NC)		‘17.06.15.~’17.12.28.	2,958
	소 계			22,975
메르세데스 -벤츠코리아(주)	C180	스티어링 칼럼 모듈	‘14.02.04.	1
	C180 CDI		‘13.11.20.	1
	C300 4MATIC		‘13.11.06.	1
	E350 Cabriolet		‘13.05.28.~’13.05.29.	2
	C220d		‘13.12.13.~’17.07.20.	6,123
	C220d 4MATIC		‘15.04.29.~’17.07.19.	1,176
	C250d 4MATIC		‘14.03.31.~’17.03.24.	824
	C200d		‘14.10.02.~’17.06.20.	997
	C200		‘13.12.16.~’17.06.07.	10,982
	C200 4MATIC		‘16.09.08.~’16.09.20.	3
	C350e		‘16.03.22.~’16.04.07.	4
	Mercedes-AMG C450 4MATIC		‘15.04.22.~’17.06.02.	306
	Mercedes-AMG C63		‘14.12.11.~’17.06.07.	171
	Mercedes-AMG C63 S		‘14.12.19.~’17.04.05.	89
	C220d 4MATIC		‘15.05.07.~’16.07.01.	295
	C220d Coupe		‘16.03.19.~’17.02.01.	140
	C220d 4MATIC Coupe		‘16.03.15.~’16.03.21.	3
	C180 Coupe		‘15.09.02.	1
	C200 Coupe		‘15.11.11.~’17.06.07.	975
	C300 Coupe		‘16.01.18.	1
	C300 4MATIC Coupe		‘16.02.19.	1
	Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupe		‘17.03.08.~’17.03.17.	3
	Mercedes-AMG C63 Coupe		‘15.12.17.~’17.05.11.	102
	Mercedes-AMG C63 S Coupe		‘16.01.06.~’17.06.07.	39
	C200 Cabriolet		‘16.01.22.~’17.06.07.	836
	Mercedes-AMG C43 4MATIC Cabriolet		‘17.03.13.~’17.03.21.	3
	Mercedes-AMG C63 Cabriolet		‘16.05.10.~’17.05.31.	75

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
	GLC 220d 4MATIC Coupe		‘16.07.27.~’17.06.07.	1,232
	GLC 250d 4MATIC Coupe		‘16.07.28.~’17.06.03.	183
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe		‘16.08.02.~’17.05.30.	70
	GLC 220d 4MATIC		‘15.04.27.~’17.06.07.	4,631
	GLC 250d 4MATIC		‘16.05.04.~’17.05.05.	264
	GLC 300 4MATIC		‘15.09.21.~’16.02.22.	2
	GLC 350 e 4MATIC		‘17.03.09.~’17.06.06.	5
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC		‘16.06.02.~’17.05.17.	152
	소 계			
한국토요타 자동차(주)	시에나 2WD	동승자석 에어백 인플레이터	‘13.01.02.~’13.12.23.	431
	시에나 4WD		‘13.08.26.~’13.12.23.	119
	소 계			
혼다코리아(주)	CROSSTOUR	동승자석 에어백 인플레이터	‘12.10.17.~’13.02.06.	250
	PILOT		‘12.05.22.~’13.01.10.	131
	CR-V	연료 공급 파이프	‘17.04.18.~’17.04.21.	120
	소 계			
총 계				53,719

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	
싼타페(DM)	스티어링 휠

메르세데스-벤츠코리아(주)



C 200




스티어링 칼럼 모듈

한국토요타자동차(주)



시에나



동승자석 에어백 인플레이터


혼다코리아(주)



CROSSTOUR



동승자석 에어백 인플레이터

혼다코리아(주)	
	
CR-V	연료공급 파이프

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음