

 국토교통부		보도자료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
		배포일시	2018. 3. 7(수) / 총6매(본문3매)	
담당부서	자동차정책과	담당자	·과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 ·☎ (044) 201-3843, 3844	
보도일시		2018년 3월 8일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3.8.(목) 06:00 이후 보도 가능		

아우디, FCA, 르노, 스즈키, KTM 리콜 실시

[총 21개 차종 25,600대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 5개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 21개 차종 25,600대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 A5 Sportback 35 TDI Quattro 등 13개 차종 23,205대는 보조 히터 장치 결함으로 인하여 장치와 연결된 부분이 과열되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 3월 13일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 에프씨에이코리아(주)에서 수입하여 판매한 쥘그랜드체로키 등 2개 차종 1,939대는 발전기 내 부품(다이오드) 결함으로 인하여 차량 내 전기장치에 전력 공급이 되지 않아 시동 꺼짐, 발전기 과열로 인한 화재 발생 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 3월 8일부터 에프씨에이코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 르노삼성자동차(주)에서 수입하여 판매한 QM3 dCi 154대는 2가지 리콜을 실시한다.

- QM3 dCi(2017.05.08.~2017.07.19 생산) 38대는 전조등 자동 광축 조절장치의 소프트웨어 결함으로 광축조절장치가 자동으로 작동되지 않아 야간 주행 중 운전자의 충분한 시야 확보가 어려워지게 되어 자동차안전기준*을 위반하였으며, 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 자동차매출액 1천분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.

* 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제38조 제2항 : 광축조절 장치가 설치된 전조등은 자동으로 작동되는 구조이어야 함

- QM3 dCi(2017.09.28.~2017.10.04 생산) 116대는 앞바퀴와 구동축 사이를 연결하는 부품(프런트 휠허브) 결함으로 주행 중 앞바퀴가 이탈되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 3월 9일부터 르노삼성자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 신품 교체)를 받을 수 있다.

- (주)스즈키씨엠씨에서 수입하여 판매한 GSX-R1000A 등 2개 이륜차종 237대는 엔진제어장치 내 과회전 방지 제어 기능이 없어 주행 중 변속이 원활하게 이뤄지지 않고, 이로 인해 동력전달장치가 손상되어 주행이 불가능할 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 3월 14일부터 (주)스즈키씨엠씨 서비스센터에서 무상으로 수리(신품 교환 등)를 받을 수 있다.

- (주)스포츠모터사이클코리아에서 수입하여 판매한 1290 SUPER DUKE R 등 3개 이륜차종 65대는 앞 브레이크 부품(마스터실린더 플로팅 피스톤*) 결함으로 제동 성능이 떨어져 안전 운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

* 앞 브레이크 레버 작동 시 내·외 압력을 유지시키는 장치

- 해당차량은 **3월 8일부터** (주)스포츠모터사이클코리아 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.


- 기타 궁금한 사항은 르노삼성자동차(주)(080-300-3000), 아우디폭스바겐코리아(주)(080-767-2834), 에프씨에이코리아(주)(080-365-2470), (주)스즈키씨엠씨(031-767-3355), (주)스포츠모터사이클코리아(02-790-0999)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
아우디 폭스바겐 코리아(주)	A4 2.0 TDI	보 조 히 터	‘12.03.06. ~ ’14.05.26.	3,463
	A4 30 TDI		‘11.05.31. ~ ’15.07.31.	4,183
	A4 35 Quattro		‘12.09.06. ~ ’15.07.31.	3,676
	A4 40 TFSI Quattro		‘12.03.05. ~ ’15.02.24.	966
	A5 40 Cabriolet Quattro		‘12.03.06. ~ ’15.07.09.	268
	A5 40 TFSI Quattro		‘12.03.22. ~ ’15.07.31.	307
	A5 Sportback 35 TDI Quattro		‘12.09.25. ~ ’15.07.31.	4,219
	Q5 2.0 TDI Quattro		‘11.04.01. ~ ’14.05.23.	1,794
	Q5 3.0 TDI Quattro		‘11.04.14. ~ ’12.06.28.	228
	Q5 35 TDI Quattro		‘14.05.22. ~ ’15.07.31.	1,688
	Q5 45 TDI Quattro		‘15.05.27. ~ ’15.07.30.	158
	Q5 45(3.0) TDI Quattro		‘12.08.11. ~ ’15.05.30.	1,233
	SQ5 TDI Quattro		‘13.04.04. ~ ’15.07.30.	1,022
	소 계			23,205
에 프 씨 에 이 코리아(주)	짚그랜드체로키	발 전 기	‘11.07.25. ~ ’12.12.20.	362
	300C		‘11.02.25. ~ ’13.06.10.	1,577
	소 계			1,939
르노삼성 자동차(주)	QM3 dCi	전 조 등	‘17.05.08. ~ ’17.07.19.	38
		프론트 휠 허브	‘17.09.28. ~ ’17.10.04.	116
	소 계			154
(주)스즈키 씨엠씨	GSX-R1000A	엔진 제어 장치	‘17.01.31. ~ ’17.10.30.	131
	GSX-R1000RA		‘17.04.14. ~ ’17.10.09.	106
	소 계			237
(주)스포츠모터 사이클코리아	690 DUKE R	앞 브레이크 관련 부품	‘15.03.24. ~ ’17.12.05.	11
	1290 SUPER DUKE R		‘15.03.17. ~ ’17.12.06.	28
	1290 SUPER DUKE GT		‘15.12.03. ~ ’17.12.21.	26
	소 계			65
총 계				25,600

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
A4 2.0 TDI	보조히터
에프씨에이코리아(주)	
	
300C	발전기
르노삼성자동차(주)	
	
QM3 dCi	전조등

르노삼성자동차(주)



QM3 dCi




프론트 휠허브

(주)스즈키씨엠씨



GSX-R1000A




엔진 제어 장치

(주)스포츠모터사이클코리아



1290 SUPER DUKE R



앞 브레이크 관련 부품

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.