

 국토교통부	보 도 자 료	
	배포일시	2018. 3. 21(수) / 총6매(본문3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자 <ul style="list-style-type: none"> • 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보 도 일 시		2018년 3월 22일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3.22.(목) 06:00 이후 보도 가능

토요타, 포드, 벤츠, FCA, BMW 리콜실시 [총 29개 차종 5,137대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 5개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 29개 차종 5,137대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 에프씨에이코리아(주)에서 수입하여 판매한 쥘랭글러 등 2개 차종 2,076대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 3월 23일부터 에프씨에이코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 벤츠 C 200 등 17개 차종 1,457대는 사고 시 빠른 속도로 안전벨트를 승객의 몸쪽으로 당겨 부상을 예방하는 장치인 안전벨트 프리텐셔너가 작동하지 않을 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 3월 23일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 X3 xDrive20d 등 2개

차종 795대는 연료탱크 내 부품(압력제어밸브) 결함으로 연료가 남아 있더라도 정상적인 연료 공급이 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 3월 23일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 한국토요타자동차(주)에서 수입하여 판매한 렉서스 NX300h 등 5개 차종 504대는 에어백센서 결함으로 에어백이 정상적으로 작동되지 않아 사고 발생 시 탑승자를 보호하지 못할 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 3월 22일부터 한국토요타자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입하여 판매한 포드 Fusion 등 3개 차종 305대의 차량에 대하여 2가지 리콜을 실시한다.

○ 포드 Fusion 등 2개 차종 211대는 냉각수 공급 시스템 내 부품 결함으로 냉각시스템이 정상적으로 작동되지 않아 실린더 헤더를 손상시키고 이로 인하여 엔진 오일이 누유 되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.

○ 포드 Escape 등 2개 차종 94대는 뒷좌석, 안전벨트를 고정하는 볼트 결함으로 차량의 급정지 또는 충돌 시 뒷좌석 등의 고정이 불안정하여 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 3월 23일부터 포드세일즈서비스코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 에프씨에이코리아(주)(080-365-2470), 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 비엠더블유코리아(주)(080-269-2200), 한국토요타자동차(주)((렉서스)080-4300-4300, (토요타)080-525-8255), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
에프씨에이 코리아(주)	300C(LX)	동승자석 에어백 인플레이터	'12.08.06.~'13.06.12.	758
	쥘랭글러(JK)		'12.08.10.~'13.07.19.	1,318
	소 계			2,076
메르세데스- 벤츠코리아(주)	C 220d	운전석 및 동승자석 안전벨트 프리텐서너	'16.09.16.~'16.11.22.	304
	C 220d 4MATIC		'16.09.16.~'16.10.04.	70
	C 250d 4MATIC		'16.09.16.~'16.10.18.	56
	C 200d		'16.09.16.~'16.10.07.	72
	C 200		'16.08.01.~'16.09.19.	373
	C 220d Coupe		'16.08.01.~'16.11.30.	68
	C 200 Coupe		'16.08.03.	1
	S 350d		'16.08.01.~'16.09.07.	37
	S 350d 4MATIC		'16.08.01.~'16.09.12.	40
	S 350 dL		'16.08.01.~'16.09.06.	42
	S 350d 4MATIC L		'16.08.01.~'16.09.15.	109
	S 400 4MATIC		'16.08.04.~'16.09.06.	12
	S 500 4MATIC		'16.08.02.~'16.09.06.	12
	Mercedes-Maybach S 600		'16.08.05.	1
	Mercedes-Maybach S 500 4MATIC		'16.08.01.~'16.09.16.	11
	GLC 220d 4MATIC		'16.08.01.~'16.08.29.	190
GLC 250d 4MATIC	'16.08.02.~'16.08.25.	59		
소 계			1,457	
비엠더블유 코리아(주)	X3 xDrive20d	저압연료펌프 압력제어 밸브	'17.08.28.~'18.01.20.	686
	X3 xDrive30d		'17.09.06.~'18.01.16.	109
	소 계			795
한국토요타 자동차(주)	렉서스 NX300h	에어백 센서	'15.05.25.~'15.10.16.	389
	렉서스 NX200t		'15.05.27.~'15.10.16.	101
	렉서스 RX450h		'15.12.14.~'16.01.06.	11
	렉서스 RX350		'15.12.04.	2
	프리우스		'15.06.25.	1
소 계			504	
포드세일즈 서비스코리아(유)	Fusion	냉각수 관련 부품	'12.02.15.~'14.06.06.	172
	Escape		'13.02.12.~'14.09.02.	39
	Escape	뒷좌석 및 안전벨트 고정볼트	'14.05.11.~'14.06.18.	53
	MKC		'14.05.11.~'14.06.18.	41
	소 계			305
총 계				5,137


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

에프씨에이코리아(주)	
	
<p>쥘랭글러</p>	<p>동승자석 에어백 인플레이터</p>
메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
<p>C 200</p>	<p>운전석 및 동승자석 안전벨트 프리텐셔너</p>
비엠더블유코리아(주)	
	
<p>X3 sDrive20d</p>	<p>저압연료펌프 압력제어 밸브</p>

한국토요타자동차(주)



렉서스 NX300h



에어백 센서

에어백 센서

포드세일즈서비스코리아(유)



Fusion



냉각수 관련 부품

냉각수 관련 부품

포드세일즈서비스코리아(유)



Escape



뒷좌석 및 안전벨트 고정볼트

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.