

 국토교통부		보도자료	
		배포일시	2018. 4. 25(수) / 총5매(본문3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보도일시		2018년 4월 26일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 4.26.(목) 06:00 이후 보도 가능	

기아, 현대, 랜드로버, 폭스바겐 리콜 실시

[총 10개 차종 231,013대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 10개 차종 231,013대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 모닝(TA) 등 2개 차종 190,562대는 연료 및 레벨링 호스의 재질 결함으로 호스가 균열되어 누유가 발생하고 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 26일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선부품 교체)를 받을 수 있다.
- 현대자동차(주)에서 제작하여 판매한 아이오닉 하이브리드 등 2개 차종 9,579대, 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 니로 하이브리드 등 2개 차종 29,988대는 엔진클러치 구동장치의 결함으로 장치 내 오일 누유 및 전기합선으로 인한 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 4월 26일부터 현대자동차(주), 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- (주)재규어랜드로버코리아에서 수입하여 판매한 레인지로버 벨라 550대는 외기유입조절 작동장치 제어소프트웨어 오류로 인하여

작동장치 부품의 변형 또는 파손을 일으켜 외기유입조절이 불가능하게 되고 이로 인해 창유리 습기 등이 제거되지 않아 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 4월 27일부터 (주)재규어랜드로버코리아 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 폭스바겐 Touareg 3.2 등 3개 차종 334대는 연료펌프 내 부품의 결함으로 연료압력에 의한 균열 등이 발생하고 이로 인해 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 4월 27일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 기아자동차(주)(080-200-2000), 현대자동차(주)(080-600-6000), (주)재규어랜드로버코리아(080-337-9696), 아우디폭스바겐코리아(주)(080-767-0089)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여

자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
기아자동차(주)	구형 모닝(TA)	연료 호스 및 레벨링 호스	'10.11.09.~'12.06.30.	158,175
	레이(TAM)		'11.11.18.~'12.06.30.	32,387
	니로 하이브리드	엔진클러치 구동장치	'16.03.21.~'17.08.14.	29,964
	니로 플러그인하이브리드		'17.04.25.~'17.06.20.	24
	소 계			220,550
현대자동차(주)	아이오닉 하이브리드	엔진클러치 구동장치	'15.12.17.~'17.09.14.	9,440
	아이오닉 플러그인하이브리드		'16.07.15.~'17.06.30.	139
	소 계			9,579
(주)재규어랜드 로버코리아	레인지로버 벨라	외기유입조절장치	'17.05.02.~'17.11.09.	550
	소 계			550
아우디폭스바겐 코리아(주)	Touareg 3.2	연료필터 커버	'03.04.04.~'06.03.02.	228
	Touareg 3.6		'16.04.03.	2
	Touareg 4.2		'03.04.04.~'06.04.21.	104
	소 계			334
총 계				231,013

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

기아자동차(주)	
	
구형 모닝(TA)	연료 호스 및 레벨링 호스

현대자동차(주)



아이오닉 하이브리드




엔진클러치 구동장치

(주)재규어랜드로버코리아



레인지로버 벨라



외기유입조절장치

아우디폭스바겐코리아(주)



Touareg 3.2 MPI



연료필터 커버

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.