

 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
		<b>배포일시</b>	2018. 5. 23(수) / 총8매(본문4매)
<b>담당 부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 박대순, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3844
<b>보 도 일 시</b>		2018년 5월 24일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 5.24.(목) 06:00 이후 보도 가능	

## 기아, 르노, 벤츠, 볼보, 포르쉐, 피아지오, 인디언 리콜 실시 [총 30개 차종 287,955대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 7개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 30개 차종 287,955대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 카니발(YP) 224,615대는 파워 슬라이딩 도어 내 끼임 방지 프로그램 설정 오류로 내부에서 손가락 등 신체 일부가 차문에 끼더라도 차문이 닫혀 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 5월 24일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 르노삼성자동차(주)에서 제작하여 판매한 QM6 2.0 dCi 등 2개 차종 51,759대는 자동차에어백 경고문구를 앞좌석 운전석 햇빛가리개에 부착하지 않고 승객석에 부착하여 자동차안전기준 제102조제3항\*을 위반하였으며, 국토교통부는 르노삼성자동차(주)에 해당 자동차 매출액의 100분의1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.

\* 앞좌석 승객석에 에어백을 설치한 자동차는 운전석 햇빛가리개의 바깥면에 자동차에어백 경고문구를 표기하여야 함

- 해당차량은 5월 25일부터 르노삼성자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(운전석 햇빛가리개에 에어백 경고문구 부착)를 받을 수 있다.
- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 GLC 220d 4MATIC 등 18개 차종 11,504대의 차량에 대하여 2가지 리콜을 실시한다.
  - CLA 250 4MATIC 등 15개 차종 6,500대는 조향장치 내의 전기 부품(스티어링 칼럼 모듈)의 결함으로 사고가 발생하지 않았음에도 에어백이 작동하여 탑승자가 다치거나 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.
  - GLC 220d 4MATIC 등 3개 차종 5,004대는 뒤쪽 기둥(C필러) 패널의 결함으로 안전벨트 걸쇠가 뒤쪽 기둥(C필러) 패널과 뒷좌석 패널 사이에 끼여 안전벨트를 사용할 수 없어 사고 시 탑승자를 다치게 할 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 5월 24일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.
- (주)볼보자동차코리아에서 수입하여 판매한 XC90 18대는 냉각수 저장 탱크와 호스(블리더호스)와의 연결 결함으로 냉각수가 누수되고 이로 인해 엔진이 과열되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 5월 25일부터 (주)볼보자동차코리아 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 포르쉐코리아(주)에서 수입하여 판매한 918 스파이더 3대는 자동차 본체와 바퀴를 연결하는 부품(컨트롤 암)의 결함으로 주행 중 해당 부품이 파손되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 5월 25일부터 포르쉐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 이탈리아모토(유)에서 수입하여 판매한 피아지오 BEVERLY 350 SPORT TOURING ABS 이륜자동차 35대는 연료탱크 부품의 결함으로 연료 주입관에서 누유가 발생하고 이로 인해 차량의 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 5월 24일부터 이탈리아모토(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
  
- 화창상사(주)에서 수입하여 판매한 인디언 CHIEF VINTAGE 등 6개 이륜차종 21대는 엔진 시동, 정지 등을 제어하는 전기장치의 결함으로 운전자가 의도하지 않은 시동, 정지 등이 발생하여 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 5월 25일부터 화창상사(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
  
- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
  - \* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
  
- 기타 궁금한 사항은 기아자동차(주)(080-200-2000), 르노삼성자동차(주)(080-300-3000), 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), (주)볼도자동차코리아(02-1588-1777), 포르쉐코리아(주)(02-2055-9110), 이탈리아모토(유)(02-502-1946), 화창상사(주)(02-2279-0170)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.


- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수	
기아자동차(주)	카니발(YP)	파워 슬라이딩 도어	'14.06.17.~'18.05.03.	224,615	
	소 계			<b>224,615</b>	
르노삼성 자동차(주)	QM6(2.0 dCi)	운전석 햇빛가리개 에어백 경고 문구 라벨	'16.08.13.~'18.04.23.	39,583	
	QM6(2.0 GDe)		'17.08.11.~'18.04.23.	12,176	
	소 계			<b>51,759</b>	
메르세데스-벤츠코리아(주)	CLA 200d	스티어링 칼럼 모듈	'16.11.09.	1	
	CLA 220		'16.12.14.~'17.06.12.	347	
	CLA 250 4MATIC		'16.07.01.~'17.05.26.	1,927	
	AMG CLA 45 4MATIC		'16.07.04.~'17.06.01.	301	
	GLA 200d 4MATIC		'16.07.01.~'17.02.23.	271	
	GLA 200d		'16.07.01.~'17.05.08.	671	
	GLA 220		'16.12.12.~'17.06.07.	596	
	GLA 250 4MATIC		'17.02.02.~'17.04.28.	8	
	AMG GLA 45 4MATIC		'16.09.17.~'17.06.07.	236	
	A 200		'16.07.01.~'17.06.07.	1,341	
	AMG A 45 4MATIC		'16.09.28.~'17.06.02.	324	
	B 250e		'16.07.18.~'16.10.07.	2	
	B 200d		'16.07.01.~'17.06.12.	421	
	B 220		'16.12.18.~'17.06.01.	53	
	GLC 220d 4MATIC		'16.09.14.	1	
	GLC 220d 4MATIC		C필러 패널(좌, 우)	'15.04.28.~'17.08.10.	4,594
	GLC 250d 4MATIC			'16.05.04.~'17.05.05.	264
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	'16.06.07.~'17.05.17.		146	
소 계			<b>11,504</b>		
(주)볼보자동차 코리아	XC90	냉각수 호스	'15.05.15.~'16.04.22.	18	
	소 계			<b>18</b>	
포르쉐 코리아(주)	918 스파이더	컨트롤 암	'13.07.09.~'15.07.27.	3	
	소 계			<b>3</b>	
이탈로모토(유)	BEVERLY 350 SPORT TOURING ABS	연료탱크	'16.06.01.~'16.06.12.	35	
	소 계			<b>35</b>	
화창상사(주)	ROADMASTER ELITE	제어 스위치	'17.10.09.	1	

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	ROADMASTER	(STOP / RUN / START)	'17.08.17.~'17.11.11.	7
	CHIEF VINTAGE		'17.04..20~'17.11.14.	8
	SPRINGFIELD		'17.11.02.~'17.11.09.	2
	CHIEF CLASSIC		'17.08.29.	1
	SPRINGFIELD DARK HORSE		'17.10.27.~'17.10.30.	2
	소 계			
총 계				287,955

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

기아자동차(주)	
	
카니발(YP)	파워 슬라이딩 도어
르노삼성자동차(주)	
	
QM6	운전석 햇빛가리개 에어백 경고 문구 라벨

메르세데스-벤츠코리아(주)



CLA 250 4MATIC



스티어링 칼럼 모듈

메르세데스-벤츠코리아(주)



GLC 220d 4MATIC



C필러 패널

(주)볼보자동차코리아



XC90




냉각수 블리더호스

포르쉐 코리아(주)



918 스파이더



컨트롤 암

이탈로모토(유)



BEVERLY 350 SPORT TOURING ABS



연료탱크

화창상사(주)



CHIEF VINTAGE



제어 스위치

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 황우관 주무관(☎ 044-201-3844)에게 문의하여 주시기 바랍니다.