

 국토교통부		<h1>보도자료</h1>	
		배포일시	2018. 8. 8(수) / 총5매(본문3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 유연형, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보도일시		2018년 8월 9일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8.9.(목) 06:00 이후 보도 가능	

아우디, 포드, 캐딜락, 혼다, 다임러트럭 등 리콜 실시 [총 24개 차종 37,901대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 7개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 24개 차종 37,901대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 CC 20 TDI GP BMT 등 15개 차종 23,718대, 포드세일즈서비스코리아(주)에서 수입하여 판매한 Mustang 132대, 지엠코리아(주)에서 수입하여 판매한 캐딜락 BLS 95대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 8월 9일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터, 지엠코리아(주) 서비스센터, 8월 17일부터 포드세일즈서비스코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 Tiguan 2.0 TDI Allspace 85대는 동승자석 에어백의 결함으로 에어백 전개각도가 부적절하여 사고발생시 탑승자를 충분히 보호하지 못하여 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 8월 24일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 혼다코리아(주)에서 수입하여 판매한 ODYSSEY 등 승용 및 이륜 자동차 13,531대는 2가지 리콜을 실시한다.
 - ODYSSEY 1,533대는 2열 좌석 고정장치의 결함으로 좌석을 분리한 후 재장착시 제대로 고정되지 않아 사고 시 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - 이륜자동차 BENLY110 11,998대는 방향지시등 스위치 배선 묶음의 결함으로 전조등, 제동등, 경음기 등이 제대로 작동되지 않아 안전 운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - ODYSSEY는 8월 9일부터, BENLY110는 8월 30일부터 혼다코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.
- 다임러트럭코리아(주)에서 수입하여 판매한 Arocs 177대는 조향 차축과 휠에 연결되어 조향각을 조절해주는 볼트의 조립 불량으로 회전시 최소회전반경이 12미터를 초과하여 안전기준 제9조*를 위반한 사실이 발견되었으며, 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 자동차매출액의 1백분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.
 - * 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제9조 자동차의 최소회전반경은 바깥쪽 앞바퀴자국의 중심선을 따라 측정할 때에 12미터를 초과하여서는 아니됨
 - 해당차량은 8월 13일부터 다임러트럭코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 및 조정)를 받을 수 있다.
- 화창상사(주)에서 수입하여 판매한 인디언 SCOUT 등 3개 차종 140대는 브레이크 오일 주입 공정에서 공기 유입으로 인하여 운전자가

평상시 보다 더 깊이 브레이크 레버를 당기거나 페달을 밟아야 원하는 제동력을 얻을 수 있어 평상시와 같이 제동시 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 8월 14일부터 화창상사 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ (주)한국모터트레이딩에서 수입하여 판매한 야마하 MTN690-A 23대는 구동체인(드라이브체인) 가이드 고정부품 결함으로 주행 중 고정 볼트가 풀려 구동체인 가이드가 이탈되고 이로 인해 안전운행에 지장을 줄 가능성이 발견되었다.

- 해당차량은 8월 20일부터 (주)한국모터트레이딩 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 아우디폭스바겐코리아(주)(폭스바겐 : 080-767-0089, 아우디 : 080-767-2834), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), 지엠코리아(주)(080-3000-5000), 혼다코리아(주)(자동차 : 080-360-0505, 모터사이클 : 080-322-3300), 다임러트럭코리아(주)(080-001-1886), 화창상사(주)(02-2279-0170), (주)한국모터트레이딩(02-878-7100)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아우디폭스바겐 코리아(주)	EOS 2.0	운전석 에어백 인플레이터	'09.10.24.~'10.05.31.	30
	Golf 1.6 TDI BMT		'12.08.09.~'12.11.22.	629
	Golf A6 2.0 TDI		'12.08.01.~'12.11.26.	908
	CC 2.0 TDI		'08.05.29.~'10.11.04.	2,706
	CC 2.0 TDI 4M GP		'12.01.20.~'15.06.17.	2,477
	CC 2.0 TDI BMT		'10.11.09.~'11.12.13.	2,587
	CC 2.0 TDI GP BMT		'12.01.12.~'16.02.08.	7,726
	CC 2.0 TSI		'08.05.20.~'11.07.20.	229
	CC 2.0 TSI GP		'12.02.10.~'16.05.31.	2,260
	CC 3.6 4Motion		'08.04.29.~'11.05.24.	29
	Passat 2.0 TDI		'09.07.29.~'10.08.30.	3,097
	Passat 2.0 TSI		'09.05.27.~'09.12.03.	17
	A3 2.0 TFSI		'05.09.20.~'12.05.24.	989
	A4 Cabriolet 2.0 TFSI		'06.09.22.~'07.06.22.	34
	Tiguan 2.0 TDI Allspace	동승자석 에어백 모듈	'18.03.20.~'18.04.09.	85
소 계			23,803	
포드세일즈 서비스코리아(유)	Mustang	동승자석 에어백 인플레이터	'12.04.13.~'12.12.10.	132
	소 계			132
지엠코리아(주)	캐딜락 BLS	운전석 에어백 인플레이터	'06.04.13.~'08.06.09.	95
	소 계			95
혼다코리아(주)	ODYSSEY	2열 좌석 고정장치	'12.10.02.~'16.08.08.	1,533
	BENLY110	방향지시등 스위치 하네스	'12.08.29.~'17.07.14.	11,998
	소 계			13,531
다임러트럭 코리아(주)	Arocs	조향장치	'14.10.24.~'18.04.10.	177
	소 계			177

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
화창상사(주)	인디언 SCOUT	브레이크 오일라인	'17.01.13.~'18.04.26.	49
	인디언 SCOUT SIXTY		'17.01.18.~'18.02.02.	15
	인디언 SCOUT BOBBER		'17.05.25.~'18.06.09.	76
	소 계			140
(주)한국모터 트레이딩	MTN690-A(MT-07)	드라이브체인가드 고정 부품	'18.04.09.~'18.04.24.	23
	소 계			23
총 계				37,901



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.