

| | | | | | |
|---|--------------|----------------------|---|--|--|
|  국토교통부 | | <h1>보도참고자료</h1> | | <small>국민의 내일을 위한 정부혁신</small> 보다나은 정부 | |
| | | 배포일시 | 2018. 12. 18(화) 총 1매(본문 1매) | | |
| 담당 부서 | BMW 리콜 전담 TF | 담당 자 | · 과장 이상일, 서기관 양종호, 사무관 엄수연 · ☎ (044)201-3835, 4988, 4990 | | |
| 보도일시 | | 배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다. | | | |

“BMW 화재원인은 엔진제어 프로그램”보도 관련

- 민관합동조사단의 BMW 화재원인 조사결과는 아직 확정되지 않았으며, 연내 확정 하여 발표할 계획입니다.

< 관련 보도내용(이투데이, 12.18) >

- ◆ BMW 화재원인은 “엔진제어 프로그램’..내주 초 최종결과 발표
 - BMW 화재원인을 조사해온 민관조사단이 ‘엔진 콘트롤 유닛’ 오작동을 근본적인 원인으로 지목한 것으로 확인됨
- ◆ 엇갈린 화재원인...BMW 리콜 영향은
 - BMW가 밝힌 화재원인과 민관합동조사단의 분석이 일부 엇갈림
 - BMW는 부품문제를 주장하였으나. 합조단은 EGR밸브의 과도한 작동으로 분석



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 BMW 리콜 전담 TF 엄수연 사무관(☎ 044-201-4990)에게 문의하여 주시기 바랍니다.