

 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
 속도를 줄이면 사람이 보입니다		배포일시	2019. 8. 14(수) / 총 5매(본문 2매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 서기관 최수관, 사무관 유연형 주무관 황우관, 조보인 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3843, 3844, 4999)
보 도 일 시		2019년 8월 16일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8.15.(목) 11:00 이후 보도 가능	

현대, FMK, 포르쉐, 한불모터스 리콜...10개 차종 38,117대 16일부터 서비스센터 무상수리...자동차리콜센터 포털서 리콜대상 확인

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차, 에프엠케이, 포르쉐, 한불모터스에서 제작 또는 수입 판매한 총 10개 차종 38,117대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작 판매한 올뉴마이티(QT) 32,637대*의 경우 **풍량조절 스위치 내부단자에 금속가루가 쌓여 오작동 및 과열로 인한 화재 발생가능성이 확인되어 시정조치를 실시한다.**
 - * 리콜대상 총 32,637대 중 7,783대는 既 무상수리 조치 완료
 - 해당 차량은 **8월 16일부터** 현대자동차 서비스 센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, (주)에프엠케이에서 수입, 판매한 M1567D25H 등 1,383대는 제조공정 오류로 **LED전조등 조사각이 안전기준보다 높게 설정됨에 따라 야간 운행 시 마주오는 차량 운전자에게 눈부심 현상이 발생할 가능성이 있어 시정조치에 들어간다.**
 - 해당차량은 **8월 19일부터** 마세라티 공식 서비스센터에서 무상으로 시정조치(대상 차량의 LED전조등 조사각 조절)에 들어갈 예정이다.

□ 셋째, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 파나메라(970) 등 2개 차종 3,239대에서는 변속레버 케이블 플라스틱 부싱(Bushing)*이 내구성 부족으로 파손되고, 이로 인해 운전자가 레버로 변속을 하더라도 변속이 제대로 되지 않는 등 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

* 절연 목적으로 사용되는 원통모양의 얇은 절연체

○ 해당차량은 8월 19일부터 포르쉐 공식 서비스센터에서 무상으로 시정조치(개선품으로 교체)에 들어갈 예정이다.

□ 넷째, 한불모터스(주)에서 수입, 판매한 푸조 2008 Allure 1.6 BlueHHDi(ML/G) 858대는 자동차관리법에 따라 자동차 자기인증적합 조사를 실시한 결과, **타이어 공기압 경고장치**의 임계값이 높게 설정되어 공기압 부족 시 경고등이 점등되지 않는 사실이 발견되었다.

* 자동차에 장착된 타이어 중 1개 타이어의 ‘운행공기압’이 20%가 감소된 공기압 또는 최소압력이 150kpa인 공기압 중 큰 공기압에 도달한 후 10분의 누적 주행시간 이내에 타이어 공기압 경고장치 자동표시기의 식별부호를 점등시켜야 함

○ 해당차량은 8월 16일부터 푸조 공식 서비스센터에서 무상으로 시정조치(소프트웨어 업데이트)에 들어갈 예정이다.

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(080-200-6000), (주)에프엠케이 마세라티(1600-0036), 포르쉐코리아(주)(02-2055-9110), 한불모터스(주) (02-3408-1654)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, **홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인** 할 수 있다.





이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관 서기관(☎ 044-201-4996), 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	올뉴마이티(QT)	풍량조절 스위치	'15.01.31. ~ '19.03.04	32,637
	소 계			32,637
(주)에프엠케이	기블리 디젤	LED 전조등 조사각	'17.07.31. ~ '18.08.27.	359
	기블리		'17.08.30. ~ '19.02.18.	553
	기블리 S Q4		'17.07.31. ~ '19.03.07.	384
	르반떼		'18.12.20. ~ '19.03.07.	58
	르반떼 S		'18.12.19. ~ '19.02.18.	18
	르반떼 트로페오		'18.12.18. ~ '19.02.15.	11
	소 계			1,383
포르쉐코리아(주)	파나메라(970)	변속레버 케이블 부싱	'08.08.20. ~ '16.09.13.	2,603
	카이엔(9PA)		'02.07.23. ~ '10.02.05.	636
	소 계			3,239
한불모터스(주)	푸조 2008 Allure 1.6 BlueHDi(ML/G)	타이어 공기압 경고장치	'16.09.27. ~ '18.03.01.	858
	소 계			858
총 계				38,117

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	
울뉴마이티(QT)	풍량조절 스위치
(주)에프엠케이	
	
기블리	LED 전조등 조사각
포르쉐 코리아(주)	
	
파나메라	변속레버 케이블 부싱

한불모터스(주)



푸조 2008



타이어 공기압 경고장치

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음