

 국토교통부		보 도 자 료		
		배포일시	2020. 3. 26.(목) 총 15 매(본문 4매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 심형석, 사무관 박균성, 주무관 황우관, 주무관 최자영 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3843, 3844, 4999)	
보 도 일 시		2020년 3월 27일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3.27.(금) 06:00 이후 보도 가능		

볼보, 한국지엠, 랜드로버, 폭스바겐, 혼다 등 결함시정(리콜) 실시[총 8개사 39,760대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 (주)볼보자동차코리아, 한국지엠(주), (주)재규어 랜드로버코리아, 아우디폭스바겐코리아(주), 혼다코리아(주), 포르쉐코리아(주), 한불모터스(주), 비엠더블유코리아(주)에서 수입·판매한 총 32개 차종 39,760대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, (주)볼보자동차코리아에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 XC60 등 8개 차종 13,846대는 비상자동제동장치(AEBS)*의 소프트웨어 오류로 전방 장애물을 제대로 인식하지 못하는 등 비상자동제동장치가 작동하지 않아 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 주행 중 전방충돌 상황을 감지하여 충돌을 완화하거나 회피할 목적으로 자동차를 감속 또는 정지시키기 위하여 자동으로 제동장치를 작동시키는 장치
 - 해당 차량은 3월 30일부터 전국 (주)볼보자동차코리아 공식서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, 한국지엠(주)에서 수입, 판매한 BOLT EV 차종 9,233대는 한국교통안전공단(자동차안전연구원)에서 자동차 자기인증적합조사를

실시한 결과, 타이어공기압경고장치*가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

* 타이어 공기압의 저하를 감지하여 운전자에게 타이어공기압의 상태를 알려주는 장치

- 해당 차량은 4월 3일부터 한국지엠(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 셋째, (주)재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 **디스커버리 스포츠 2.0D** 등 2개 차종 8,642대는 긴급제동신호장치*가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

* 급제동 시 방향지시등 점멸 등을 통해 후방 차량 운전자에게 경고 신호를 주는 장치

- 해당 차량은 4월 13일부터 (주)재규어랜드로버코리아 공식서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 넷째, 아우디폭스바겐코리아(주)가 수입, 판매한 **Golf 1.6 TDI BMT** 등 5개 차종 3,337대는 변속기 내 부품(어큐뮬레이터 : 오일압력 생성기) 결함으로 지속 운행시 변속기가 작동하지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 3월 31일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 등)를 교체 받을 수 있다.

- 다섯째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 **ODYSSEY 2.424**대는 조립 과정에서 3열 좌측 전기소켓(시거잭)의 연결배선이 특정 부품에 눌러 배선 피복이 벗겨지고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 3월 25일부터 전국 혼다코리아(주) 공식서비스센터에서

무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

- 여섯째, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 **마칸 1,276대**는 뒷좌석에 과도한 무게가 실릴 경우 연료펌프 커버가 연료펌프 상단부를 눌러 연결 파이프 주입구에 미세한 균열을 발생시키고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **3월 31일부터** 전국 포르쉐코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.
- 일곱째, 한불모터스(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **Citroen C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 등 10개 차종 700대**는 흡기필터 케이스와 냉각수 호스와의 간섭으로 호스가 손상되고 이로 인해 엔진이 과열될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **3월 18일부터** 전국 한불모터스(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 진행하고 있다.
- 마지막으로, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **X6 xDrive30d 등 3개 차종 205대**는 차량 뒤쪽 스포일러의 고정 결함으로, **M6 Gran Coupe 97대**는 보조 제동등 고정너트의 결함으로 주행 중 해당 부품이 이탈되어 뒤따라오는 차량의 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **3월 20일부터** 전국 비엠더블유코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 진행하고 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 (주)볼보자동차코리아(☎ 1588-1777), 한국지엠(주) (☎ 080-3000-5000), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-337-9696), 아우디 폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-0089), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 포르쉐코리아(주)(☎ 02-2055-9110), 한불모터스(주)(☎ 02-3408-1654), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.




이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 심형석 사무관(☎ 044-201-4996), 박균성 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차 명(형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
(주)볼보자동차 코리아	S60	비상자동제동장치	`19.06.05.~`20.03.09.	1,579 652(미 판매)
	S90		`19.01.14.~`20.01.17.	1,079 279(미 판매)
	S90L		`19.03.01.~`20.01.14.	26 58(미 판매)
	V60CC		`19.01.21.~`20.03.09.	1,228 689(미 판매)
	V90CC		`19.01.22.~`20.03.09.	511 201(미 판매)
	XC40		`19.01.18.~`20.02.28.	1,687 660(미 판매)
	XC60		`19.01.23.~`20.03.09.	2,620 772(미 판매)
	XC90		`19.01.23.~`20.03.10.	1,182 623(미 판매)
	소 계			13,846
한국지엠(주)	BOLT EV	타이어공기압 경고장치	`16.11.09.~`19.05.28.	9,233
	소 계			9,233
(주)재규어랜드로버 코리아	디스커버리 스포츠 2.2D	긴급제동신호장치	`14.10.03.~`15.05.30.	587
	디스커버리 스포츠 2.0D		`15.05.20.~`15.07.04. `16.05.18.~`17.07.27.	3,964 4,091
	소 계			8,642
아우디폭스바겐 코리아(주)	1.4 TSI	오일압력 생성기	`11.04.15.~`12.11.14.	546
	Golf 1.6 TDI BMT		`10.08.05.~`12.11.02.	1,819
	Jetta 1.6 TDI BMT		`11.02.17.~`14.05.27.	966
	Polo 1.6 TDI		`12.12.08.~`13.05.10.	5
	Polo 5 FL 1.4 TDI BMT		`15.10.23.	1
	소 계			3,337
혼다코리아(주)	ODYSSEY	3열 좌측 전기소켓 연결배선	`17.06.19.~`19.10.15.	2,424
	소 계			2,424
포르쉐 코리아(주)	마칸	연료펌프 커버	`13.11.07.~`18.03.27.	1,276
	소 계			1,276
한불모터스(주)	Citroen C3 Aircross 1.5 BlueHDi	흡기필터 케이스	`19.03.26.~`19.07.12.	36 177(미 판매)
	Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi		`19.01.16.~`19.07.27.	17 88(미 판매)
	Citroen C4 New Cactus 1.5 BlueHDi		`18.10.25.~`19.07.04.	54 24(미 판매)

제 작 사	차 명 (형 식)	결 함 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
	Citroen Grand C4 SPACETOURER 1.5 BlueHDi		`19.01.29. ~ `19.03.22.	20 25(미 판매)
	Peugeot 2008 1.5 BlueHDi		`18.07.23. ~ `19.07.11.	14 78(미 판매)
	Peugeot 3008 1.5 BlueHDi		`18.09.22. ~ `19.05.29.	6
	Peugeot 5008 1.5 BlueHDi		`18.09.21. ~ `19.06.07.	17 2(미 판매)
	Peugeot 308 1.5 BlueHDi		`18.05.22. ~ `19.05.29.	9 65(미 판매)
	Peugeot 508 1.5 BlueHDi		`18.09.26. ~ `19.08.19.	12 56(미 판매)
	소 계			
비엠더블유 코리아(주)	BMW X6 M	뒤 쪽 스포일러	`19.12.09. ~ `20.01.10.	7
	BMW X6 xDrive30d		`19.12.04. ~ `20.01.23.	191
	BMW X6 xDrive40i		`19.12.17. ~ `20.01.16.	7
	BMW M6 Gran Coupe	보 조 제 동 등 고정 너트	`13.02.04. ~ `14.12.04. `15.02.13. ~ `17.02.21.	66 31
	소 계			
총 계				39,760

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

(주)볼보자동차코리아	
	
XC60	비상자동제동장치(AEBS)

한국지엠(주)	
	 <볼트 EV 계기판> <타이어 공기압 경고등>
BOLT EV	타이어공기압경고장치

(주)재규어랜드로버코리아	
	 ABS 제어장치
디스커버리 스포츠 2.0D	긴급제동신호장치

아우디 폭스바겐 코리아(주)



Golf 1.6 TDI BMT



오일압력 생성기

혼다코리아(주)



ODYSSEY



3열 좌측 전기소켓 연결 배선


포르쉐 코리아(주)



마칸



연료펌프 커버

한불모터스(주)	
	
Citroen C3 AIRCROSS 1.5 BlueHdi	흡기필터 케이스
비엠더블유코리아(주)	
	
BMW X6	뒤쪽 스포일러
	
BMW M6 Gran Coupe	보조제동등 고정너트

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



질병관리본부
KCDC

해외감염병 NOW



신종 코로나바이러스 감염증 예방 수칙

감염병 예방 수칙



손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!



기침할 땐
옷소매로 가리기!



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기

* 선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지



· 기침시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수



· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

* 감염병 발생 정보 확인 :

해외감염병 NOW
🔍
에서!

발행일: 2020.1.29

신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙

주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현



중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 **1339,**
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29



질병관리본부 KCDC



당신의 여행력

모두의 행복을 위해 **당당히**

말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
 의사에게 해외여행력을 알려야
 감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!




* 해외여행력이란?
 여행, 출장 등의 목적으로
 해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5


2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기 • 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기
(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁 • 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수 • 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인

 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기

 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

 발열(37.5℃ 이상)

 호흡기증상(기침, 인후통 등)

 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



**불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우
마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기**



**자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고,
공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기**



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



**테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등
손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기**



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

✓ 발열(37.5°C 이상) ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✓ 폐렴