| | REWSH H | 를 자 | 료 | 다시, 간학인국! 시로운 국민의 나가 | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------|--|--|--|
| 배포 일시 | 2022. 7. 4.(월) | | | | | | |
| 담당 부서 | 건설정책국 | 책임자 | 과 장 | 우정훈 (044-201-3538) | | | |
| | 건설산업과 | 담당자 | 사무관 | 박문신 (044-201-4588) | | | |
| 보도일시 | 2022년 7월 5일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. | | | | | | |
| | ※ 통신·방송·인터넷은 7 5 (화) 06:00 이후 보도 가능 | | | | | | |

현대제뉴인㈜, ㈜인승 스키드로더 시정조치(리콜) - 15일부터 2개사 총 12개 형식 599대… 우편 · 문자로도 안내 -

- □ 국토교통부(장관 원희룡)는 현대제뉴인㈜, ㈜인승에서 제작 또는 수입· 판매한 총 12개 형식 599대에서 제작결함이 발견되어 7월 15일부터 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- □ 첫째, 현대제뉴인㈜과 ㈜인승의 스키드로더 527대는 승인된 형식보다 최고속도를 상향시켜 판매되었으며, 이는 전문기관 검토 결과 안전에 문제가 없어 해당 건설기계와 일치하도록 형식을 정정할 계획이다.
 - 아울러, 각 제작회사에서 엔진오일, 에어콘 필터 등 소모품을 제공 하여 건설기계 등록변경(형식 정정)에 따른 소유자의 경제적 손실을 보상할 계획이다.
- □ 둘째, ㈜인승의 스키드로더 72대는 건설기계 제원표가 미부착된 채로 판매되었으며, 이는 건설기계 소유자의 제원 인지가 미흡하여 관리 부실 등의 문제가 발생할 우려가 있어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- □ 이번 시정조치와 관련하여 각 제작사에서는 건설기계 소유자에게 **우편** 또는 휴대전화 문자메시지로 안내할 예정이다

- 기타 궁금한 사항은 현대제뉴인㈜(☎ 1899-7282), ㈜인승(☎ 02-6404-9116~7)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- □ 한편, 국토교통부는 건설기계 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 건설기계 및 자동차 리콜센터(www.car.go.kr)를 운영하고 있다.



참고

건설기계 시정조치 대상

| 제작사 | 기종 | 형식 | 위반내용 | 판매일자 | 대상대수 | |
|------------|-----|-----------------------|--------------------|---|--------|--|
| | 로더 | HL390 (2SPD 장착 모델에 | 최고속도 상향 | `16.06.01. ~ `22.01.31. | 46 | |
| 현대제뉴인(주) | | 한정) | 장치 장착 | | 40 | |
| | 소 계 | , | 1 | 1 | 46 | |
| | | L220 | | | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | `15.10.02 ~ `20.05.23 | 123 | |
| | | 한정) | | | | |
| | | L221 | | 17.03.28. ~ 120.07.07, | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | 17.03.20. 20.07.07, 17.08.03 ~ '20.04.21 | 57 | |
| | | 한정) | | 17.00.03 20.04.21 | | |
| | | L223 | | | | |
| | 로더 | (2SPD 장착 모델에 | | `14.06.27 ~ `15.07.31 | 3 | |
| | | 한정) | | | | |
| | | L225 | | | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | `14.10.06 | 2 | |
| | | 한정) | | | | |
| | | L228 | | `15.10.14. ~ `17.06.20, | 75 | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | 13.10.14. 17.00.20, 17.08.10 ~ '20.09.21 | | |
| | | 한정) | | 17.00.10 ~ 20.09.21 | | |
| | | L230 | 최고속도 상향 | | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | 최고국도 66 장치 장착 | `15.02.16 ~ `15.04.30 | 2 | |
| | | 한정) | 34 39 | | | |
| ㈜인승 | | L234 | | '17.04.21 ~ '17.10.25, | 61 | |
| (1) = 0 | | (2SPD 장착 모델에 | | 17.04.21 17.10.23, 18.03.23 ~ 19.11.29 | | |
| | | 한정) | | 10.03.23 ~ 19.11.29 | | |
| | | L320 | | '20.04.22 ~ '20.03.05, | ´ 94 | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | '21.03.18 ~ '22.03.31 | | |
| | | 한정) | | 21.03.10 3 22.00.31 | | |
| | | L321 | | | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | '20.04.22 ~ '22.03.31 | 26 | |
| | | 한정) | | | | |
| | | L328 | | | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | '20.04.22 ~ '22.03.31 | 81 | |
| | | 한정) | | | | |
| | | L334 | | | | |
| | | (2SPD 장착 모델에 | | '20.05.25 ~ '22.03.31 | 12 | |
| | | 한정) | | | | |
| | | L320 | | '21.04.09 ~ '21.12.01 | 36 | |
| | | L321 | 제원표 미부착 | '21.04.09 ~ '21.12.01 | 8 | |
| | | L328 | , , , | '21.04.09 ~ '21.12.01 | 25 | |
| | | '21.04.09 ~ '21.12.01 | 5 53 | | | |
| 소 계 초 게 | | | | | | |
| 총 계 | | | | | | |