

배포 일시	2022. 8. 24.(수)			
담당 부서	자동차정책관 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	심지영 (044-201-3835)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	심형석 (044-201-4996)
			사무관	허철혁 (044-201-3919)
보도일시	2022년 8월 25일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8. 25.(목) 06:00 이후 보도 가능			

비엠더블유 · 르노 · 포르쉐 등 자발적 시정조치(리콜) - 총 6개사 48개 차종 26,449대 -

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 비엠더블유코리아(주), 르노코리아자동차(주), 포르쉐코리아(주), 스텔란티스코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 한국토요타자동차(주)에서 수입·판매한 총 48개 차종 26,449대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

□ 첫째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 ①528i 등 29개 차종 18,522대는 블로우바이히터* 내 발열체와 구리관 사이 미세 공간으로 수분이 생성되어 과열되고, 이로 인해 플라스틱 코팅이 녹아 화재가 발생할 가능성이 확인되었으며,

* 엔진 냉간 시 미연소 가스에 의한 퇴적물 등의 문제를 해결하기 위해 미연소 가스를 가열하여 흡기관으로 유입시키는 장치

○ ②530i 등 9개 차종 38대(판매이전)는 좌석 및 좌석안전띠의 고정 나사가 제대로 조여지지 않아 사고 발생 시 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 8월 26일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 수리 등)를 받을 수 있다.

- 둘째, 르노코리아자동차(주)에서 수입, 판매한 MASTER 3,279대(판매이전 포함)는 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 자기인증적합조사 결과, 연료소비율을 과다하게 표시한 것으로 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 소유자에게 경제적 보상을 진행하고, 추후 보상 진행상황 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 8월 26일부터 르노코리아자동차(주) 공식 서비스센터에서 보상금 신청을 받을 예정이다.
- 셋째, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 타이칸 2,480대(판매이전 포함)는 계기판 소프트웨어의 오류로 제동장치 고장 자동표시 식별부호가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 8월 26부터 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 넷째, 스텔란티스코리아(주)에서 수입, 판매한 ①푸조 e-2008 Electric 등 3개 차종 1,446대(판매이전 포함)는 에어컨 공기압축기 내 전동 모터의 구리선 피복 처리가 제대로 되지 않아 구리선이 에어컨 냉매 또는 수분에 노출될 경우 시간이 지남에 따라 부식되고, 이로 인해 차량 진단시스템에서 자동변속기 작동을 멈추게 하여 시동이 꺼질 가능성이 확인되었으며,
 - ②푸조 508 1.5 BlueHDi 등 3개 차종 247대는 엔진 제어장치(ECU)와 자동변속기 간 신호 설정 오류로 특정 조건(높은 고도, 추운 날씨)에서 장치 간 신호가 맞지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 23부터 스텔란티스코리아(주) 공식 서비스센터에서 수리(개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있다.
- 다섯째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 네비게이터 247대는 퓨즈 박스 내 냉각팬 스위치의 접지회로 불량으로 인한 부식으로 과열이

발생하고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 8월 24일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체 등)를 진행하고 있다.

□ 마지막으로, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 RAV4 하이브리드 AWD 190대는 조수석 승객 감지장치와 좌석 간의 간섭으로 조수석 승객의 무게를 올바르게 감지하지 못하고, 이로 인해 에어백 전개 제어가 제대로 되지 않아 사고 시 조수석 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 8월 25부터 한국토요타자동차(주) 공식 서비스센터에서 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 르노코리아 자동차(주)(☎ 080-300-3000), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), 스텔란티스 코리아(주)(☎ 080-365-1200), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(PC www.car.go.kr,

모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며,

- 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당 차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

참 고

리콜 대상 자동차

☐ 비엠더블유코리아(주)

대 상 자 동 차(528i)	결함장치(블로우바이히터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수	
128i	블로우바이히터	'08.09.25. '08.03.17. ~ '08.07.11. '08.02.04. ~ '09.06.23. '10.09.03. ~ '12.03.02. '10.04.26.	1 2 8 3 1	
323i		'09.04.17. '06.09.04.	1 1	
325i		'04.12.15. ~ '07.01.22. '05.05.04. ~ '06.08.17. '05.09.15. ~ '06.05.10.	181 63 9	
325xi		'05.11.22. ~ '06.05.23. '05.07.14.	9 1	
328i		'11.07.04. ~ '12.11.12. '10.10.18. ~ '11.03.14. '10.11.18. ~ '12.08.28. '11.02.14. ~ '11.09.23. '08.09.02. ~ '09.04.30. '08.09.16. ~ '08.10.22. '09.04.07. ~ '11.07.25. '09.02.13. ~ '09.05.21. '10.07.08. ~ '11.10.14. '09.09.21. ~ '10.10.05. '08.08.21. ~ '08.11.13. '09.02.16. '09.09.24. ~ '11.07.25. '09.10.07. ~ '10.09.27. '06.08.24. ~ '08.02.20. '06.09.02. ~ '08.07.29. '06.10.30. ~ '08.06.13. '06.09.11. ~ '08.04.03. '08.07.02. '06.06.26. ~ '09.01.20. '07.05.30. ~ '09.07.29. '07.03.24. ~ '09.04.27. '09.10.08. ~ '09.12.01. '06.11.15. ~ '09.07.24. '09.11.03.	2 3 4 3 53 2 17 3 4 4 4 1 9 3 162 16 11 12 1 16 7 10 3 11 1	
		328i Convertible	'09.12.08. ~ '13.07.24. '06.12.12. ~ '10.01.20.	559 937
		328i xDrive	'10.06.18.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
328xi		'09.07.24. '09.09.08. ~ '10.10.08. '11.10.06. ~ '11.12.05. '08.10.31. ~ '09.07.24. '09.10.16. ~ '11.08.02. '08.10.15. '06.10.11. ~ '07.12.12. '06.09.11. ~ '07.09.24. '06.10.23. ~ '09.01.22. '06.09.28. ~ '09.01.28. '09.09.14.	1 3 2 4 15 1 4 11 9 8 1
330i		'04.11.24. ~ '06.07.06. '05.03.04. ~ '06.06.14.	60 27
330xi		'05.10.26. ~ '06.06.02.	6
523i		'05.02.18. ~ '07.02.23	2,952
525i		'05.03.18. ~ '06.10.04. '05.03.07. ~ '06.12.07.	123 55
525xi		'05.07.28. ~ '06.06.26.	4
528i		'07.02.21. ~ '09.12.17. '07.03.26. ~ '09.01.29. '09.07.01. ~ '09.11.26.	9,757 32 4
528xi		'07.04.23. ~ '08.11.24. '09.04.14. ~ '09.11.09.	11 6
530i		'05.03.17. ~ '06.12.20. '05.03.14. ~ '07.02.22. '05.06.17. ~ '06.11.02. '07.02.21. ~ '09.09.23.	792 43 7 338
530xi		'06.03.08. ~ '06.12.20. '05.07.06.	13 1
730i		'05.03.11. ~ '06.09.21.	61
730Li		'05.03.11. ~ '07.03.05.	742
X3 3.0i		'06.09.05. ~ '07.03.27. '07.07.16. ~ '07.09.07.	57 2
X3 3.0si		'07.01.23. ~ '07.04.16. '06.08.29. ~ '09.03.02. '09.09.01. ~ '10.01.13.	5 26 5
X5 3.0si		'07.03.23. ~ '10.02.23. '07.02.10. ~ '09.07.22. '09.12.03. ~ '10.01.21.	815 10 2
X5 xDrive30i		'07.02.02. ~ '08.08.04. '09.10.12.	8 1
xDrive30		'06.10.11. ~ '09.06.02. '09.10.01. ~ '09.11.30.	97 6
Z4 3.0i		'06.03.01. ~ '08.07.16.	13
Z4 3.0si		'06.01.11. ~ '07.06.14. '06.03.10. ~ '06.09.19. '06.07.25. ~ '08.03.14.	42 4 3
Z4 3.0si Coupe		'06.07.05. ~ '07.06.28.	27
Z4 sDrive		'10.09.17. ~ '11.06.07.	4
Z4 sDrive30i		'09.04.22. ~ '11.07.29.	163
합 계			18,522

대상 자동차(530i)	결함장치(좌석 및 좌석안전띠 고정 나사)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
520i	좌석 및 좌석안전띠 고정 나사	'22.06.23. ~ '22.06.24.	6(미 판매)
530e		'22.06.23. ~ '22.06.24.	6(미 판매)
530i		'22.06.23. ~ '22.06.24.	8(미 판매)
530i xDrive		'22.06.23. ~ '22.06.24.	8(미 판매)
620d xDrive		'22.06.24.	1(미 판매)
630i xDrive		'22.06.24.	1(미 판매)
640i xDrive		'22.06.23.	1(미 판매)
M5		'22.06.23. ~ '22.06.24.	4(미 판매)
M550i xDrive		'22.06.23. ~ '22.06.24.	3(미 판매)
합 계			38

☐ 르노코리아자동차(주)

대상 자동차(MASTER)	결함장치(연료소비율 과다표시)																				
	 <table><tr><th>모드(모델)</th><th>연비</th><th>신고</th><th>변경</th><th>차이</th></tr><tr><td>정속주행 (MASTER 밴L)</td><td></td><td>18.5</td><td>16.6</td><td>-10.3%</td></tr><tr><td>정속주행 (MASTER 밴S)</td><td></td><td>20.3</td><td>18.0</td><td>-11.3%</td></tr><tr><td>정속주행 (MASTER버스 15인승)</td><td></td><td>18.1</td><td>16.1</td><td>-11.1%</td></tr></table>	모드(모델)	연비	신고	변경	차이	정속주행 (MASTER 밴L)		18.5	16.6	-10.3%	정속주행 (MASTER 밴S)		20.3	18.0	-11.3%	정속주행 (MASTER버스 15인승)		18.1	16.1	-11.1%
모드(모델)	연비	신고	변경	차이																	
정속주행 (MASTER 밴L)		18.5	16.6	-10.3%																	
정속주행 (MASTER 밴S)		20.3	18.0	-11.3%																	
정속주행 (MASTER버스 15인승)		18.1	16.1	-11.1%																	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
MASTER(LAF23-CN), 밴L MASTER(LAF23-CN), 밴S	연료소비율 과다표시	'19.12.02. ~ '21.10.04.	1,733 291
MASTER(LAF23-DN)		'19.12.06. ~ '20.12.02.	1,236 19(미 판매)
합 계			3,279

☐ 포르쉐 코리아(주)

대상 자동차(타이칸)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
타이칸	계기판 소프트웨어	'20.09.23. ~ '22.07.28.	2,278 202(미 판매)
합 계			2,480

☐ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(푸조 e-2008 Electric)	결함장치(에어컨 공기압축기)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Peugeot e-208 Electric	에어컨 공기압축기	'20.01.16. ~ '22.04.14.	380 200(미 판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Peugeot e-2008 Electric		'19.01.23. ~ '22.03.25.	744 24(미판매)
DS3 Crossback E-tense Electric		'20.01.20. ~ '22.01.27.	83 15(미판매)
합 계			1,446

대상 자동차(푸조 508 1.5 BlueHDi)	결함장치(엔진 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Peugeot 508 1.5 BlueHDi	엔진 제어장치 소프트웨어	'18.06.20. ~ '20.06.16.	114
Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi		'19.09.23.	1
Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi		'18.06.20. ~ '20.06.16.	132
합 계			247

☐ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(네비게이터)	결함장치(냉각팬 스위치 접지회로)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
네비게이터	냉각팬 스위치 접지회로	'20.11.20. ~ '21.08.31.	247

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			247

☐ 한국토요타자동차(주)

대상 자동차(RAV4 하이브리드 AWD)	결함장치(조수석 승객 감지장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
RAV4 하이브리드 AWD	조수석 승객 감지장치	'22.01.07. ~ '22.03.29.	190
합 계			190

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음