

배포 일시	2023. 3. 15.(수)		
담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장 김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 박균성 (044-201-3843)
			사무관 박정근 (044-201-4996)
보도일시	2023년 3월 16일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3. 16.(목) 06:00 이후 보도 가능		

현대·비엠더블유·캐딜락 등 자발적 시정조치(리콜) - 총 7개사 27개 차종 8,875대 -

- 국토교통부(장관 원희룡)는 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 지엠아시아 퍼시픽지역본부(주), 메르세데스벤츠코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, (주)스즈키씨엠씨, (주)바이크코리아에서 제작 또는 수입·판매한 총 27개 차종 8,875대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 ①파비스 3,353대(판매이전 포함)는 비상자동제동장치의 소프트웨어 오류로 장치 작동 후 차량이 가속되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되었고,
 - ②코나 SX2 등 2개 차종 2,323대(판매이전 포함)는 좌석안전띠 버클의 제조 불량 등으로 버클 체결이 제대로 되지 않고, 이로 인해 차량 충돌 시 승객을 보호하지 못할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 또한, ③아반떼 N 181대는 전동식 조향장치의 소프트웨어 오류로 차로 이탈방지보조 및 차로유지보조 기능 고장 시 경고신호가 표시되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 제작사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다

- 파비스는 3월15일부터, 코나 SX2 등 2개 차종은 3월16일부터, 아반떼 N은 3월23일부터 현대자동차(주) 하이테크센터 및 블루핸즈에서 각각 무상으로 수리(점검 후 부품 교체, 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 iX3 M Sport 등 7개 차종 1,450대(판매이전 포함)는 무선 충전 장치의 소프트웨어 오류로 디지털 키 사용 시 특정 상황(시동을 끄고 디지털 키를 차 실내에서 제거)에서 창유리 또는 선루프의 끼임 방지 기능이 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 3월 16일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(기능 차단 후 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 셋째, 지엠아시아퍼시픽지역본부(주)에서 수입, 판매한 캐딜락 XT5 등 2개 차종 504대는 후방 카메라 연결배선의 제조 불량으로 후방카메라 화면이 표시되지 않아 후진 시 충돌 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 3월 17일부터 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 넷째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 GLB 250 4MATIC 등 6개 차종 245대는 앞 차축 서브 프레임*의 내식성 부족으로 조향 기어 연결부가 파손되고, 이로 인해 조향이 제대로 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- * 현가장치의 골격이 되는 부품으로 암이나 로드 등이 장착되어 현가장치를 구성
- 해당 차량은 3월 31일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 다섯째, (주)재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 디스커버리 P360 등

5개 차종 164대(판매이전)는 캠축 캐리어(캠축을 지지하는 고정 지지대) 내 엔진오일 통로 중 1개소가 막혀 엔진오일이 외부로 누유되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 3월 9일부터 (주)재규어랜드로버코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 진행하고 있다.

□ 여섯째, (주)스즈키씨엠씨에서 수입, 판매한 GSX-1300RRQ 이륜 차종 590대는 앞 브레이크 내 브레이크 오일을 보충 또는 회수하는 통로의 위치 불량으로 특정 상황(장시간 주차 등으로 브레이크 오일 온도가 낮아진 후 주행 시)에서 제동거리가 길어져 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 3월 20일부터 (주)스즈키씨엠씨 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, (주)바이크코리아에서 수입, 판매한 트라이엠프 Speed Triple 1200RR 등 2개 이륜 차종 65대(판매이전 포함)는 라디에이터 냉각팬 모터가 엔진 열에 의해 과열되어 제대로 작동되지 않고, 이로 인한 엔진 과열로 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 3월 20일부터 (주)바이크코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 수리)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 지엠아시아퍼시픽지역본부(주)(☎ 080-3000-5000), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), (주)스즈키씨엠씨(☎ 031-767-3355), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

참 고

리콜 대상 자동차

현대자동차(주)

대상 자동차(파비스)	결함장치(비상자동제동장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
파비스	비상자동제동장치 소프트웨어	'22.07.07. ~ '23.02.20.	2,835 518(미판매)
합 계			3,353

대상 자동차(코나 SX2)	결함장치(좌석안전띠 버클)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
코나 SX2	좌석안전띠 버클	'22.12.29. ~ '23.02.23.	1,027 1,195(미판매)
코나 OS		'22.12.21. ~ '23.01.06.	100 1(미판매)
합 계			2,323

대상 자동차(아반떼 N)	결함장치(전동식 조향장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼 N	전동식 조향장치 소프트웨어	'22.12.19. ~ '23.02.11.	181
합 계			181

비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(iX3 M Sport)	결함장치(무선 충전 장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
iX3 M Sport	무선 충전 장치 소프트웨어	'22.10.11. ~ '23.03.10.	567 313(미판매)
M240i xDrive Coupe		'22.08.05. ~ '23.03.07.	1 68(미판매)
M8 Gran Coupe		'22.12.15. ~ '23.01.23.	2(미판매)
M850i xDrive Coupe		'23.01.17. ~ '23.02.17.	9(미판매)
M850i xDrive Gran Coupe		'22.10.18. ~ '23.03.09.	1 187(미판매)


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Z4 M40i		'22.07.01. ~ '23.03.06.	58 ³⁴ (미판매)
Z4 sDrive20i		'22.06.13. ~ '23.03.08.	132 ⁷⁸ (미판매)
합 계			1,450

지엠아시아퍼시픽지역본부(주)

대상 자동차(캐딜락 XT5)	결함장치(후방 카메라 연결배선)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
캐딜락 XT5	후방 카메라 연결배선	'19.05.30. ~ '21.03.03.	253
캐딜락 XT6		'19.06.19. ~ '21.05.15.	251
합 계			504

메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(GLB 250 4MATIC)	결함장치(앞 차축 서브 프레임)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
A 220 4MATIC	앞 차축 서브 프레임	'19.05.13.	1
A 250		'20.03.06.	1
GLB 200 d		'19.05.22. ~ '20.04.01.	6
GLB 220		'19.05.21. ~ '20.06.23.	28
GLB 250 4MATIC		'19.05.16. ~ '20.07.17.	203
AMG GLB 35 4MATIC		'20.03.30. ~ '20.06.17.	6
합 계			245

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(디스커버리 P360)	결함장치(캠축 캐리어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
더 뉴 레인지로버 스포츠 P360	캠축 캐리어	'22.10.19. ~ '22.11.28.	60(미판매)
디스커버리 P360		'22.10.24. ~ '22.11.07.	64(미판매)
디펜더 110 P400		'22.10.13. ~ '22.11.23.	28(미판매)
디펜더 130 P400		'22.11.16. ~ '22.11.22.	3(미판매)
레인지로버 벨라 P400		'22.11.02. ~ '22.11.30.	9(미판매)
합 계			164

□ (주)스즈키씨엠씨

대상 자동차(GSX-1300RRQ)	결함장치(앞 브레이크 마스터 실린더)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GSX-1300RRQ	앞 브레이크 마스터 실린더	'20.12.25. ~ '22.01.24.	590
합 계			590

□ (주)바이크코리아

대상 자동차(트라이엠프 Speed Triple 1200 RR)	결함장치(라디에이터 냉각팬 모터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
트라이엠프 Speed Triple 1200 RS	라디에이터 냉각팬 모터	'21.04.09. ~ '22.08.25.	21 7(미판매)
트라이엠프 Speed Triple 1200 RR		'21.11.04. ~ '22.09.29.	28 9(미판매)
합 계			65

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음