

7월 청렴음부즈만 활동보고서

성 명		연락처 (E-Mail)	☎ : (
소 속			
직 위			
공사현장 내 불법행위 감시·제보 사항	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 07월02일~07월03일까지 내린 폭우로 송현지구 현장에서 고단 방향 약2.3km 지점 좌측에서 시공중인 태양광 부지 작업현장에서 토사가 도로로 유입됨 - 토사유입구간이 S자형 커브 구간이라 교통사고 발생위험 높음. 		
제도개선사항 제안 및 기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> - 폭우대비 현장내 배수유도시설 설치 필요함. 		
<p>청렴음부즈만 활동과 관련하여 시정 및 개선요구 사항을 제출합니다.</p> <p style="margin: 10px 0;">2017 년 07 월 일</p> <p style="margin: 10px 0;">청렴음부즈만 (서명</p> <p style="margin: 10px 0;">강릉국토관리사무소장 귀하</p>			

첨 부 자 료



태양광 부지 정지 작업현장에서 도로로 유입된 토사

7월 청렴음부즈만 활동보고서

성 명		연락처 (E-Mail)	☎ : ()
소 속			
직 위			
공사현장 내 불법행위 감시·제보 사항			
제도개선사항 제안 및 기타 의견	<p>- 당현장의 레미콘 관급자재 배정업체를 확인할 결과 가까운 업체로 우선 배정이 안되고 조합에서 임의로 배정되어 있습니다</p> <p>레미콘 조합의 운영 실태가 어떻는지는 모르지만 사용자 입장에서는 현장에서 가까운 업체에 배정되어야 품질관리가 훨씬 용이하다고 생각합니다.</p> <p>앞으로 레미콘 관급자재 배정시 조합과 시공사의 협의하에 업체에 배정이 될 수 있도록 제도화가 되면 좋겠습니다.</p>		
<p>청렴음부즈만 활동과 관련하여 시정 및 개선요구 사항을 제출합니다.</p> <p>2017 년 07 월 일</p> <p>청렴음부즈만 (서명 또는</p> <p>강릉국토관리사무소장 귀하</p>			