

 국토교통부	보 도 자 료	
	배포일시	2017. 10. 18(수) / 총3매(본문2매)
담당 부서	자동차정책과	담당자 <ul style="list-style-type: none"> • 과장 조무영, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보 도 일 시		2017년 10월 19일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 10. 19.(목) 06:00 이후 보도 가능

포르쉐, 닛산 리콜 실시(총 2개 차종 385대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 2개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 2개 차종 385대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 포르쉐코리아(주)에서 수입한 카이엔 374대는 연료필터 마개(플랜지)의 결함으로 미세한 균열이 생길 수 있으며, 균열부위로 연료가 샐 경우 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 11월 1일부터 포르쉐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(새로운 연료필터 마개로 교체 및 보호필름 장착)를 받을 수 있다.
- (주)한국닛산에서 수입한 인피니티 Q50 하이브리드 11대는 운전자 에어백 인플레이터*의 용접이 잘못되어 미세한 균열이 생길 수 있으며, 균열부위로 에어백 내부의 가스가 샐 경우, 사고 시 에어백이 충분히 펼쳐지지 않을 가능성이 확인되었다.
 - * 인플레이터 : 에어백 내부에 장착되어 자동차 충돌시 에어백을 팽창시키기 위해서 가스를 발생시키는 장치
 - 해당차량은 10월 20일부터 (주)한국닛산 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- 기타 궁금한 사항은 포르쉐코리아(주)(02-2055-9110), 한국닛산(주)(080-010-0123)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포르쉐코리아(주)	카이엔	연료필터 마개 (플랜지)	'02.11.15.~'06.12.04.	374
	소 계			374
한국닛산(주)	Q50 하이브리드	운전석 에어백 인플레이터	'17.01.07.~'17.01.10.	11
	소 계			11
총 계				385

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

포르쉐코리아(주)	
	
카이엔	연료필터 마개(플랜지)
한국닛산(주)	
	
Q50 하이브리드	운전석 에어백 인플레이터

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.