

 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2017. 12. 14(목) / 총6매(본문3매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2017년 12월 15일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.15.(금) 06:00 이후 보도 가능		

현대 · 기아, 한국GM, 마세라티, 벤츠, 토요타 리콜 실시(총 12개 차종 319,264대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 6개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 총 12개 차종 319,264대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 현대자동차(주), 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 아반떼(MD) 등 4개 차종 306,441대는 브레이크 페달과 제동등 스위치 사이에서 완충 기능을 하는 부품(브레이크 페달 스톱퍼)이 약하게 제작되어 쉽게 손상될 수 있으며, 해당 부품이 손상될 경우 브레이크를 밟지 않았음에도 브레이크를 밟은 것으로 인식되어 제동등이 계속 켜져 있거나, 시동이 켜져있는 주차(P) 상태에서 브레이크를 밟지 않고도 변속기 조작(P단→D단)이 되어 운전자가 의도하지 않게 차량이 움직일 수 있어 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.
- 대상차량은 12월 15일부터 현대자동차(주), 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.
- 한국지엠(주)에서 제작하여 판매한 다마스 밴 등 4개 차종 12,718대는 보행자에게 자동차가 후진 중임을 알리거나 운전자에게 자동차 후방 보행자의 근접 여부를 알리는 후진경고음 발생장치 등이 설치되어 있지 않아 자동차안전기준*을 위반하였으며, 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 과징금(약1억1천1백만원)을 부과할 예정이다.

* 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제53조의2 : 변형화물자동차, 특수용도형 화물자동차로서 박스형 적재함이 있는 자동차 등에는 후방확인을 위한 영상장치 또는 후진경고음 발생장치를 설치하여야 함

○ 대상차량은 **12월 15일부터** 한국GM(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(후진경고음 발생장치 장착)를 받을 수 있다.

□ **에프엠케이(주)**에서 수입하여 판매한 **마세라티 콰트로포르테 GTS 79대**는 저압연료펌프 관련 배선의 결함으로 연료펌프가 작동하지 않을 수 있으며, 이로 인해 연료공급이 안될 경우 주행 중 시동 꺼짐이 발생할 가능성이 확인되었다.

○ 대상차량은 **12월 15일부터** 에프엠케이(주)에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ **메르세데스-벤츠 코리아(주)**에서 수입하여 판매한 **벤츠 AMG G 65 등 2개 차종 16대**는 전자식 주행 안정장치(ESP)* 프로그램의 오류로 적응식 정속주행 시스템(디스트로닉 플러스)**이 오작동 할 수 있고, 이로 인해 제동 시 브레이크 조작에 평소보다 힘이 더 필요할 수 있어 충돌 사고 등이 발생할 가능성이 확인되었다.

* 전자식 주행 안정장치(ESP) : 전자제어로 차량의 제동 및 움직임을 안정시켜 안전한 주행을 돕는 장치

** 적응식 정속주행 시스템(디스트로닉 플러스) : 센서와 레이더 등을 통해 주행 속도와 차간거리를 자동으로 조절하는 운전자 보조 시스템

○ 대상차량은 **12월 15일부터** 메르세데스-벤츠 코리아(주)에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ **한국토요타자동차(주)**에서 수입하여 판매한 **프리우스 PHV 10대**는 시스템 보호용 퓨즈용량이 작아 퓨즈가 단선 될 수 있으며, 퓨즈가

단선 될 경우 주행이 불가능하게 될 가능성이 확인되었다.

- 대상차량은 **12월 14일부터** 한국토요타자동차(주)에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(080-600-6000), 기아자동차(주)(080-200-2000), 한국GM(주)(080-3000-5000), (주)에프엠케이(1600-0036), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(080-001-1886), 한국토요타자동차(주)(080-525-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	아반떼(MD)	브레이크 페달 스토퍼	'12.05.02.~'14.02.28.	191,387
	i30(GD)		'12.05.02.~'14.02.28.	21,158
	소 계			212,545
기아자동차(주)	포르테(TD)	브레이크 페달 스토퍼	'12.05.02.~'13.03.18.	7,013
	K3(YD)		'12.08.08.~'14.02.28.	86,883
	소 계			93,896
한국지엠(주)	다마스 밴	후진 경고음 발생장치	'14.09.01.~'17.09.13.	10,408
	라보 보냉탑차		'14.09.12.~'17.08.25.	303
	라보 롱카고 내장탑차		'14.09.12.~'17.08.25.	870
	라보 롱카고 탑차		'14.09.12.~'17.08.25.	1,137
	소 계			12,718
(주)에프엠케이	콰트로포르테 GTS	저압연료펌프 배선	'14.08.28.~'17.09.08.	79
	소 계			79
메르세데스-벤츠코리아(주)	Mercedes-AMG G 63	ESP 소프트웨어	'15.12.01.~'17.02.16.	4
	Mercedes-AMG G 65		'16.03.09.~'16.07.11.	12
	소 계			16
한국토요타자동차(주)	프리우스 PHV	하이브리드 시스템 보호용 퓨즈	'12.04.04.~'12.05.18.	10
	소 계			10
총 계				319,264

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	
아반떼(MD)	브레이크 페달 스토퍼

기아자동차(주)



브레이크 페달 스토퍼


한국지엠(주)



다마스 밴

후진 경고음 장치

(주)에프엠케이




콰트로포르테 GTS

저압연료펌프 연결 배선

메르세데스-벤츠코리아(주)



Mercedes-AMG G 65




ESP 소프트웨어

한국토요타자동차(주)



프리우스 PHV



하이브리드 시스템 보호용 퓨즈

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.