
 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2017. 12. 20(수) / 총7매(본문3매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2017년 12월 21일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.21.(목) 06:00 이후 보도 가능		

아우디, 포드, BMW, 푸조, 볼보, 야마하 리콜 실시 [총 25개 차종 12,779대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 6개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 25개 차종 12,779대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입하여 판매한 아우디 A4 20 TDI 등 15개 차종 7,938대의 차량은 2가지 리콜을 실시한다.
 - 아우디 A4 20 TDI 등 13개 차종 4,908대는 공조장치 내부 보조히터가 전기 커넥터의 결함으로 과열될 수 있으며, 이로 인해 보조히터가 작동하지 않거나 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 아우디 Q3 30 TDI Quattro 등 2개 차종 3,030대는 소프트웨어 오류로 인해 자동차 안전성 제어장치(ESC) 기능고장 식별표시가 특정상황(재시동 후 정차 시)에서 작동하지 않을 가능성이 확인되었다. 이는 자동차안전기준 제90조의2* 위반으로 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 과징금(약1억3천2백만원)을 부과할 예정이다.
- * 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제90조의 2 : 자동차 안전성 제어장치 기능고장 식별표시는 기능고장 발생 시 점등되어야 하고, 시동장치가 On 위치에 있을 때 지속적으로 점등될 것

- 해당차량은 12월 26일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환, 소프트웨어 업데이트 등)를 받을 수 있다.
- 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입하여 판매한 포드 Explorer 1,212대는 전동시트 고정볼트가 규격에 맞지 않게 제작되어 쉽게 풀릴 수 있으며, 이로 인해 전동시트가 제대로 고정되지 않아 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되었다.
- 해당차량은 12월 22일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 서비스센터에서 무상으로 수리(고정볼트 재장착 등)를 받을 수 있다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 BMW 118d 등 2개 차종 941대는 소프트웨어 오류로 계기판이 작동하지 않을 가능성이 확인되었다. 이는 자동차 안전기준 제110조 제1항* 위반으로 국토교통부는 자동차관리법 제74조에 따라 과징금(약3천1백만원)을 부과할 예정이다.
- * 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제110조 제1항 : 속도표시부는 운전자의 직접시계의 범위내에 위치하고, 주야간에 속도값을 명확히 읽을 수 있을 것
- 해당차량은 12월 22일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 등)를 받을 수 있다.
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 푸조 3008 1.6 Blue-HDi 등 4개 차종 245대는 엔진룸 덮개(후드)에 달린 잠금장치의 결함으로 주행 중 엔진룸 덮개가 열릴 가능성이 확인되었다.
- 대상차량은 12월 22일부터 한불모터스(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.
- 볼보자동차코리아(주)에서 수입하여 판매한 볼보 V40 등 2개 차종

73대는 엔진 고압연료펌프 결함으로 연료펌프가 작동하지 않을 수 있으며, 이로 인해 연료공급이 제대로 안되어 주행 중 시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인되었다.

○ 대상차량은 12월 22일부터 불보자동차코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ (주)한국모터트레이딩에서 수입하여 판매한 야마하 MW125 이륜자동차 2,370대는 변속기 고정장치가 잘못 제작되어 쉽게 풀릴 수 있으며, 이로 인해 동력전달이 제대로 안되어 주행 중 시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인되었다.

○ 대상차량은 12월 22일부터 (주)한국모터트레이딩 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

○ 기타 궁금한 사항은 아우디폭스바겐코리아(주)(080-767-2834), 포드 세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), 비엠더블유코리아(주)(080-2690-2200), 한불모터스(주)(02-3408-1654), (주)불보자동차코리아(02-1588-1777), (주)한국모터트레이딩(02-878-7100)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.


※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아우디폭스바겐 코리아(주)	A4 2.0 TDI	보조히터	'12.03.06.~'14.05.22.	1,157
	A4 30 TDI		'11.05.31.~'15.07.30.	737
	A4 35 TDI Quattro		'12.09.06.~'15.07.27.	726
	A4 40 TFSI		'12.03.07.~'15.02.04.	209
	A4 40 Cabriolet Quattro		'12.03.06.~'15.07.08.	60
	A5 40 TFSI Quattro		'12.03.22.~'15.07.31.	75
	A5 Sportback 35 TDI Quattro		'12.09.26.~'15.07.31.	707
	Q5 2.0 TDI Quattro		'11.04.01.~'14.05.21.	614
	Q5 30(2.0) TDI Quattro		'11.04.14.~'12.06.28.	168
	Q5 35(2.0) TDI Quattro		'14.05.26.~'15.07.30.	146
	Q5 45(2.0) TDI Quattro		'15.05.27.~'15.07.23.	11
	Q5 45(3.0) TDI Quattro		'12.08.22.~'15.05.18.	185
	SQ5 TDI Quattro		'13.04.04.~'15.07.28.	113
	Q3 30 TDI Quattro		자동차 안전성 제어장치(ESC) 소프트웨어	'13.05.28.~'15.06.17.
	Q3 35 TDI Quattro		'12.05.30.~'15.06.18.	2,389
소 계				7,938
포드세일즈 서비스코리아(유)	Explorer	전동시트 고정볼트	'16.01.22.~'16.04.19.	1,212
	소 계			
비엠더블유 코리아(주)	118d	계기판 소프트웨어	'16.12.02.~'17.09.29.	910
	M2		'17.07.03.~'17.10.27.	31
	소 계			
한불모터스(주)	Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi	후드잠금장치	'16.10.05.~'17.02.09.	240
	Peugeot 3008 GT 2.0 Blue-HDi		'16.10.05.	1
	Peugeot 5008 1.6 Blue-HDi		'16.11.21.~'17.02.09.	3
	Peugeot 5008 GT 2.0 Blue-HDi		'17.01.24.	1
	소 계			
볼보자동차 코리아(주)	V40	고압연료펌프	'15.05.23.~'15.11.27.	44
	V40 CC		'15.04.24.~'15.12.10.	29
	소 계			
(주)한국모터 트레이딩	MW125	변속기 고정장치	'14.06.04.~'16.07.08.	2370
	소 계			
총 계				12,779

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
<p>A4 2.0 TDI</p>	<p>보조히터</p>

아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
<p>Q3 35 TDI Quattro</p>	<p>자동차안전성제어장치(ESC) 소프트웨어</p>

포드세일즈서비스코리아(유)	
	
<p>Explorer</p>	<p>전동시트 고정볼트</p>

비엠더블유코리아(주)



118d



계기판

한불모터스(주)



Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi




후드잠금장치

블보자동차코리아(주)



V40




고압연료펌프

(주)한국모터트레이딩



MW125



변속기 고정장치

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.