

 국토교통부	보 도 자 료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나 된 열정 하나 된 대한민국 
	배포일시	2018. 2. 7(수) / 총6매(본문3매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2018년 2월 8일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.8.(목) 06:00 이후 보도 가능		

기아, 르노삼성, 재규어, 시트로엥, 혼다, 두카티 리콜실시(총 19개 차종 37,711대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 6개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 총 19개 차종 37,711대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 쏘렌토(UM) 18,447대는 전원 분배 제어컴퓨터의 소프트웨어 오류로 주행 중 이유 없이 주간주행등이 소등될 가능성이 있어 자동차안전기준 제38조의4*를 위반하였으며, 국토교통부는 기아자동차(주)에 해당 자동차 매출액의 1천분의1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.
 - * 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제38조의4 주간주행등의 설치 및 광도기준은 별표6의8에 적합할 것(별표6의8 : 주간주행등은 별표6의8 소등조건 이외에는 점등된 상태로 유지되어야 함)
 - 해당차량은 2월 9일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(전원분배 제어컴퓨터 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 르노삼성자동차(주)에서 제작하여 판매한 QM6 2.0 dCi 17,866대는 뒷좌석 등받이의 열선 결함으로 온도제어가 불가능하게 되며, 이로 인한 열선 과열로 탑승자에게 화상을 입힐 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 2월 12일부터 르노삼성자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(뒷좌석 열선 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 재규어랜드로버코리아(주)에서 수입하여 판매한 재규어 F-PACE 404대는 소프트웨어 오류로 계기판이 오작동할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 2월 9일부터 재규어랜드로버코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 시트로엥 DS5 2.0 HDi 등 5개 차종 211대, 혼다코리아(주)에서 수입하여 판매한 GL1800 이륜차 399대는 에어백(다카타社) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
 - 한불모터스(주) 대상차량은 2월 9일부터, 혼다코리아(주) 대상차량은 2월 12일부터, 해당 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 에어백 교환 등)를 받을 수 있다.
- (유)모토 로싸에서 수입하여 판매한 두카티 XDIAVEL S 등 10개 이륜차종 364대는 앞 브레이크 부품(마스터실린더 플로팅 피스톤*) 결함으로 제동 성능이 떨어져 안전 운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - * 앞 브레이크 레버 작동 시 내·외 압력을 유지시키는 장치
 - 해당차량은 2월 9일부터 (유)모토 로싸 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에

자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

- 기타 궁금한 사항은 기아자동차(주)(080-200-2000), 르노삼성자동차(주)(080-300-3000), (주)재규어랜드로버코리아(080-333-8289), 혼다코리아(주)(080-322-3300), 한불모터스(주)(02-3408-1656), (유)모토 로싸(070-7461-1191)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
기아자동차(주)	쏘렌 토(UM)	주간주행등	'17.07.10.~'17.10.25.	18,447
	소 계			18,447
르노삼성자동차 (주)	QM6 2.0 dCi	뒷좌석 등받이 열선	'16.08.15.~'17.02.13.	17,886
	소 계			17,886
(주)재규어랜드 로버코리아	F-PACE	계기판	'16.11.09.~'17.03.17.	404
	소 계			404
한불모터스(주)	Citroen DS5 2.0 HDi	운전석 에어백 인플레이터	'13.01.09.~'13.12.19.	66
	Citroen DS4 1.6 e-HDi		'13.11.29.~'13.12.09.	10
	Citroen DS4 2.0 HDi		'13.04.02.~'13.10.08.	52
	Citroen DS3 1.6 e-HDi	운전석 및 동승자석 에어백 인플레이터	'13.07.02.~'13.12.20.	36
	Citroen DS3 1.6 e-HDi Cabriolet		'13.05.24.~'13.12.20.	47
	소 계			211
혼다코리아(주)	GL1800	에어백 인플레이터	'13.01.23.~'15.11.02.	399
	소 계			399
(유)모토 로싸	MTS1200S	앞 브레이크 관련 부품	'15.07.18.~'17.07.10.	77
	XDIAVEL S		'16.02.29.~'17.06.16.	94
	Panigale R		'15.05.05.~'15.05.06.	2
	Panigale R JAP		'15.09.18.	1
	Panigale 1299		'15.07.09.~'15.07.28.	9
	Panigale 1299 SUPERLEGGERA		'17.05.19.~'17.06.23.	3
	Panigale 1299 Final edition		'17.07.06.~'17.09.13.	7
	SCRAMBLER CAFE RACER		'17.03.28.~'17.09.20.	50
	M1200S		'15.04.15.~'17.05.25.	87
	M1200R		'16.03.09.~'17.05.12.	34
	소 계			364
총 계				37,711

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

기아자동차(주)	
	
<p>쏘렌 토(UM)</p>	<p>주간주행등</p>

르노삼성자동차(주)	
	
<p>QM6 2.0 dCi</p>	<p>뒷좌석 등받이 열선</p>

(주)재규어랜드로버코리아	
	
<p>F-PACE</p>	<p>계기판</p>

한불모터스(주)



Citroen DS5 2.0 HDi



운전석 에어백 인플레이터

혼다코리아(주)



GL1800



에어백 인플레이터

(유)모토 로싸



XDIAVEL S



앞 브레이크 관련 부품

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.