
 국토교통부		<h1>보도참고자료</h1>	
		배포일시	2018. 7. 20(금) / 총1매(본문1매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 유연형, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보도일시		즉시 보도 가능합니다.	

BMW 주행 중 화재 잇따라...국토부 “리콜 실시” 보도 관련 참고자료

- BMW 차량 화재 원인은 교통안전공단 자동차안전연구원에서 조사 중이며, 조사 결과에 따라 리콜 여부를 결정하게 됩니다.
- 이와 별도로, 소비자 안전과 불안 해소를 위해 제작사의 조사가 종결되기 전이라도 조기 리콜할 수 있도록 제작사와 적극 협의 중입니다.

< 보도내용 (MBC, 7.19) >

◆ BMW 주행 중 화재 잇따라...국토부 “리콜 실시”

- 국토부 배기가스순환장치에 유출된 냉각수 침전물에 불이 붙은 것으로 보고, 해당 차종에 리콜 실시 결정
- 국토부 화재원인 조사 결과 배기가스순환장치에서 냉각수가 유출됐고, 냉각수 안에 들어 있는 침전물에서 발화했다고 결론



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.