

 국토교통부	보도참고자료	
	배포일시	2018. 7. 30 (월) /총 1매(본문 1)
담당 부서 항공기술과	담당 자	• 과장 오성운, 강경범 사무관, 장여진 주무관 • ☎ (044) 201-4284, 4311, 4293
보도일시	즉시 보도 가능합니다.	

“국토부 안전점검 중인데..아시아나 항공기 기름유출 화재” 보도관련

□ ‘18.7.30(월) 16:47 인천공항發 인도네시아 자카르타行 아시아나 A330 항공기가 지상 출발 대기 중 항공기 후미에 있는 보조동력 장치*에서 흰 연기가 발생하여 소방차가 출동하였으나, 실제 화재는 아니며, 보조동력장치 내부의 오일이 새면서 기화된 것으로 확인되었습니다.

○ 이건 관련, 국토부에서는 그간의 보조동력장치 정비이력, 제작사 기술정보지시서 등 정비미흡사항이 있었는지 등을 추가 확인할 예정입니다.

* 보조동력장치(APU) : 엔진 시동전에 작동하여 각종 조명, 주방전원 등 전기 장치와 에어컨 공기를 공급하고, 엔진 시동 후에는 장치의 작동을 정지함

□ 현재, 국토부에서는 지난 7.22.부터 금주 8.3(금)까지 특별점검을 실시중이나, 8.10(금)까지 1주일 연장하여 아시아나항공의 정비 전반에 걸쳐 내재되어 있는 미흡사항 등을 획기적으로 개선할 수 있도록 철저히 점검할 계획입니다.

<관련 보도내용 (뉴스1 7.30) >

○ 국토부 안전점검 중인데

- 아시아나항공기 기름 유출 화재



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 항공기술과 강경범 사무관(☎ 044-201-4311)에게 연락주시기 바랍니다.

