

		<h1>보 도 자 료</h1>		
		배포일시	2020. 4. 14.(화) 총 13 매(본문 3매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)	
보 도 일 시		2020년 4월 16일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 4.15.(수) 11:00 이후 보도 가능		

현대, 기아, 벤츠, 토요타 결함시정(리콜) 실시 [총 4개사 44,967대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 기아자동차(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 한국토요타자동차(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 39개 차종 44,967대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 ①쏘나타(DN8) 등 3개 차종 25,113대와 기아자동차(주)에서 제작, 판매한 K5(DL3) 3,758대는 원격 스마트 주차 보조(RSPA) 장치의 소프트웨어 오류로 원격 주차 시 간헐적으로 제동 제어가 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되었고,
 - ②GV80(JX1) 3,247대는 계기판 소프트웨어 오류로 주행 보조 제어기와 통신장애 발생 시 계기판에 차로변경 보조 기능의 고장 경고문구가 표출되지 않을 가능성이 확인되어 자동차 안전기준 부적합으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 자동차 안전기준 부적합은 우선 리콜을 진행하되, 향후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 4월 20일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈, 기아자동차(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(소프트웨어

업데이트)를 받을 수 있다.

- 둘째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 **GLK 220 CDI 4MATIC** 등 **12개 차종 8,163대**는 에어백(다카타 사) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **4월 16일부터** 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 셋째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 **렉서스 RX450h** 등 **23개 차종 4,686대**는 연료펌프 내 일부 부품(임펠러)의 결함으로 연료펌프가 작동되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **4월 29일부터** 한국토요타자동차(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**
 - * 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 **현대자동차(주)(☎ 080-600-6000)**, **기아자동차(주)(☎ 080-200-2000)**, **메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886)**, **한국토요타자동차(주)(☎ 렉서스:080-4300-4300, 토요타:080-525-8255)**로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	쏘나타(DN8)	원격 스마트 주차 보조 장치(주차 통합 제어기)	'19.03.04. ~ '20.03.23.	22,415
	그랜저(IG PE)		'19.11.06. ~ '20.03.07.	1,941
	GV80(JX1)		'20.01.07. ~ '20.02.18.	757
	GV80(JX1)	계기판 (차로변경 보조기능)	'19.12.31. ~ '20.04.06.	3,247
	소 계			
기아자동차(주)	K5(DL3)	원격 스마트 주차 보조 장치(주차 통합 제어기)	'19.11.18. ~ '20.02.11.	3,758
	소 계			
메르세데스-벤츠 코리아(주)	FFICIENCY	동승자석 에어백	'14.02.04. ~ '14.02.04.	1
	C 220 CDI Coupe		'12.03.22. ~ '14.10.27.	523
	C 180 BlueEFFICIENCY Coupe		'13.11.22. ~ '13.11.22.	1
	AMG C 63 Coupe		'12.03.26. ~ '13.02.27.	57
	GLK 250 4MATIC		'13.09.04. ~ '14.02.26.	2
	GLK 220 CDI 4MATIC		'12.02.15. ~ '15.06.03.	4,631
	E 200 BlueEFFICIENCY Coupe		'13.05.08. ~ '16.11.28.	872
	E 350 BlueEFFICIENCY Coupe		'11.04.12. ~ '14.07.07.	298
	E 400 BlueEFFICIENCY Coupe		'14.06.27. ~ '16.03.15.	115
	E 200 BlueEFFICIENCY Cabriolet		'13.06.11. ~ '16.12.05.	1,115
	E 350 BlueEFFICIENCY Cabriolet		'11.04.12. ~ '14.06.19.	364
	E 400 BlueEFFICIENCY Cabriolet		'14.06.27. ~ '16.04.13.	184
	소 계			
한국토요타자동차(주)	렉서스 GS250	연료펌프	'14.05.22. ~ '15.02.24.	5
	렉서스 GS350(GRL10L)		'14.01.13. ~ '15.02.16.	31
	렉서스 GS450h		'14.05.28. ~ '15.02.10.	14
	렉서스 LS460		'13.09.03. ~ '15.02.04.	34
	렉서스 LS460 AWD		'13.09.09. ~ '15.02.23.	271
	렉서스 LS460L		'13.09.06. ~ '15.02.12.	72
	렉서스 LS600h		'13.09.13. ~ '15.02.23.	157

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	렉서스 NX200t		'15.01.07.~'15.06.02.	117
	렉서스 RC350		'14.04.21.~'15.02.02.	14
	렉서스 RX350		'17.11.11.~'19.05.11.	46
	렉서스 RX450h		'17.10.02.~'19.05.06.	2,037
	렉서스 GS300		'17.11.24.~'18.11.15.	15
	렉서스 GS350(GRL12L)		'18.01.10.~'18.06.01.	7
	렉서스 IS300		'17.10.03.~'18.08.31.	88
	렉서스 LS500 2WD		'18.04.09.~'18.09.07.	17
	렉서스 LS500 AWD		'18.03.05.~'18.09.11.	406
	렉서스 LS500h 2WD		'17.11.06.~'18.02.13.	24
	렉서스 LS500h AWD		'17.10.11.~'18.07.06.	341
	렉서스 LC500		'17.10.06.~'18.07.10.	8
	렉서스 LC500h		'18.02.07.~'18.09.11.	3
	토요타 FJ 크루저		'13.12.06.~'14.07.31.	100
	토요타 시에나 2WD		'17.11.10.~'19.02.11.	206
	토요타 시에나 AWD		'17.11.10.~'19.02.01.	673
	소 계			4,686
총 계				44,967

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	 <p style="text-align: right;">주차통합제어기</p>
쏘나타 DN8	원격 스마트 주차 보조 장치 (주차 통합 제어기)
	 <p style="text-align: center;">[클러스터에 경고 문구 미표출]</p> <p style="text-align: center;">차로변경 보조 기능을 점검하십시오</p>
GV80 JX1	계기판 (차로변경 보조기능)
메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
GLK 220 CDI 4MATIC	동승자석 에어백

한국토요타자동차(주)



렉서스 RX450h



연료펌프

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음





신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

감염병 예방 수칙



**손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!**



**기침할 땐
옷소매로 가리기!**



**기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)**



**선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기**
*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



**감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



**발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지**



**·기침시 마스크 착용
·손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수**



**·중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
·귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

* 감염병 발생 정보 확인 : [해외감염병 NOW](#) 에서!

발행일 : 2020.1.29

신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙



주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현

중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력

모두의 행복을 위해 **당당히 말해주세요!**

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!

중국 우한시에 다녀왔어요!

* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr 해외감염병NOW www.해외감염병now.kr



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로 많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5


2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙

✔

감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지

✔

독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)

✔

진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기

✔

가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기

✔

개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지

✔

건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ✔ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ✔ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ✔ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✔ 발열(37.5°C 이상)
- ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✔ 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



**불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우
마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기**



**자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고,
공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기**



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



**테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등
손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기**



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

✔ 발열(37.5°C 이상) ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✔ 폐렴