

 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		
	배포일시	2020. 5. 21.(목) 총 21 매(본문 4매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	·과장 윤진환, 사무관 박군성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)
보 도 일 시		2020년 5월 22일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 5.22.(금) 06:00 이후 보도 가능	

현대·기아, BMW, 벤츠, FCA, 아우디, 킴코 결함시정(리콜) 실시[총 7개사 549,931대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 기아자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 에프씨에이코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), (주)바이크코리아에서 제작 또는 수입·판매한 총 126개 차종 549,931대의 결함을 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대·기아자동차(주)에서 제작, 판매한 **싼타페(CM)** 등 3개 차종 294,622대는 일부 노후 차량의 ABS/ESC 모듈 전원부에 오일 또는 수분 등의 이물질이 유입되어 내부합선으로 인한 화재 발생 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당차량은 5월 25일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈, 기아자동차(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(전원공급 제어 스위치 장착)를 받을 수 있다.
 - 또한, **그랜드카니발(VQ)** 757대는 연료 공급 파이프 제조 불량에 따른 연료 누유로 화재 발생 가능성이 확인되었고, **제네시스 쿠페(BK)** 55대는 운전석 에어백 모듈 고정 볼트 조임 부족에 따른 에어백 모듈 이탈 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 그랜드카니발(VQ)은 5월 25일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있고 제네시스 쿠페(BK)는 5월 14일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(고정 볼트 재조임)를 진행하고 있다.

□ 둘째, **BMW코리아(주)**는 개선된 EGR(배기가스재순환장치) 쿨러 중 일부 쿨러에서 균열 사례가 확인되어 ①**BMW 520d 등 79개 차종 241,921대**에 대해 선제적 예방 차원에서 시정조치(EGR 쿨러 점검 후 필요시 교체)에 들어간다.

- 해당 차량은 6월 1일부터 단계적*으로 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.

* '20.6.1일부터 65,546대, '20.8.1일부터 89,964대, '20.10.1일부터 86,411대

- 또한, ②**BMW 740d xDrive 등 4개 차종 50대**는 측면헤드에어백 전개 시 과도한 폭발압력으로 인해 탑승자에게 상해를 입히거나 에어백이 제대로 전개되지 않아 탑승자를 제대로 보호하지 못할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 5월 22일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 교체 받을 수 있다.

□ 셋째, **메르세데스-벤츠코리아(주)**가 수입, 판매한 **E 280 등 36개 차종 11,480대**는 선루프 유리 패널의 접착 불량으로 해당 부품이 차량으로부터 이탈되어 뒤따라오는 차량의 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 또한, **AMG GT 63 4MATIC+ 등 2개 차종 3대**는 실내 센터콘솔이 안전기준에 부적합*한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

* 센터콘솔(내부격실문)은 특정 조건(48.3km/h의 속도로 자동차를 고정벽에 정면충돌시킬 때 등)에서 열리지 아니할 것

- 해당 차량은 5월 15일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 진행하고 있다.

□ 넷째, 에프씨에이코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **쥘 컴패스(MP) 557대**는 전방 와이퍼 암 고정 너트 조임 부족으로 와이퍼 작동 불량 등 안전기준 부적합으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

○ 해당 차량은 5월 18일부터 에프씨에이코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(고정 너트 재조임)를 진행하고 있다.

□ 다섯째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 **A3 40 TFSI 306대**는 타이어공기압경고장치*가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

* 타이어 공기압의 저하를 감지하여 운전자에게 타이어공기압의 상태를 알려주는 장치

○ 해당 차량은 5월 29일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, (주)바이크코리아에서 수입, 판매한 **킴코 RACING S 150 이륜차종 180대**는 USB 충전장치의 결함으로 2 암페어 이상의 전류를 장시간 사용할 경우 USB 기판이 과열되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 5월 18일부터 (주)바이크코리아 서비스센터 및 대리점에서 무상으로 수리(부품 추가 장착)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 기아자동차(주) (080-200-2000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(080-001-1886), 에프씨에이코리아(주)(☎ 080-365-2470), 아우디 폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-2834), (주)바이크코리아(☎ 1600-6430)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, **홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인** 할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	싼타페(CM)	제동장치 (ABS/ESC모듈)	'05.03.16.~'09.07.09.	181,124
	제네시스쿠페	에어백 모듈 고정볼트	'16.03.03.~'16.05.25.	55
	소 계			181,179
기아자동차(주)	카니발(VQ)	제동장치 (ABS/ESC모듈)	'05.06.10.~'09.12.14.	79,001
	쏘렌토(BL)		'06.04.10.~'08.12.01.	34,497
	그랜드카니발(VQ)	연료공급 파이프	'10.04.09.~'14.03.31.	757
	소 계			114,255
비엠더블유 코리아(주)	BMW 118d(1S51)	EGR쿨러	'15.03.02.~'19.04.29.	11,515
	BMW 120d(1S71)		'15.03.13.~'15.04.15.	20
	BMW 120d(1C31)		'13.02.11.~'14.11.24.	243
	BMW 220d Coupe(1H11)		'13.07.12.~'14.05.23.	175
	BMW 220d Coupe(2G71)		'14.10.16.~'15.02.25.	38
	BMW 320d(3D31)		'12.07.09.~'15.06.30.	8,532
	BMW 320d(8C51)		'15.07.02.~'18.09.18.	17,759
	BMW 320d Efficient Dynamics Edition(3E11)		'11.11.08.~'15.06.29.	4,144
	BMW 320d Efficient Dynamics Edition(8D11)		'15.07.06.~'18.06.26.	1,856
	BMW 320d Gran Turismo(3Y31)		'13.02.26.~'15.05.21.	1,984
	BMW 320d Gran Turismo(8T31)		'16.06.20.~'19.04.09.	3,774
	BMW 320d Gran Turismo(8Y71)		'15.06.17.~'16.06.24.	1,026
	BMW 320d Touring (3K31)		'13.03.08.~'15.03.25.	344
	BMW 320d Touring (8H91)		'15.07.17.~'18.11.14.	206
	BMW 320d xDrive (8C91)		'15.07.25.~'18.05.30.	1,299
	BMW 320d xDrive Gran Turismo(3Y51)		'13.07.03.~'15.05.13.	1,511
	BMW 320d xDrive Gran Turismo(8T51)		'16.06.20.~'19.12.11.	1,668
	BMW 320d xDrive Gran Turismo(8Y91)		'15.07.17.~'16.06.27.	560
	BMW 325d(3D71)		'13.07.11.~'14.12.16.	175
	BMW 328d(3D3C)		'13.07.05.~'14.04.29.	2
BMW 328d xDrive(3D5C)	'12.09.14.~'14.04.22.	2		

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	BMW 420d(4X31)		'17.03.02.~'18.08.24.	295
	BMW 420d Coupe(3P11)		'13.06.27.~'15.01.28.	672
	BMW 420d Coupe(4P71)		'15.02.27.~'17.01.26.	620
	BMW 420d Gran Coupe(4B51)		'14.04.28.~'15.02.23.	433
	BMW 420d Gran Coupe(4E91)		'15.02.13.~'17.01.31.	1,221
	BMW 420d Gran Coupe(4K31)		'17.03.03.~'18.11.05.	792
	BMW 420d xDrive Coupe(3P31)		'14.01.21.~'15.01.28.	248
	BMW 420d xDrive Coupe(4P91)		'15.03.16.~'17.01.24.	328
	BMW 420d xDrive Gran Coupe(4B71)		'14.03.14.~'15.02.28.	440
	BMW 420d xDrive Gran Coupe(4F11)		'15.03.25.~'17.02.24.	792
	BMW 420d xDrive Gran Coupe(4K51)		'17.04.06.~'18.09.26.	432
	BMW 420d xDrive Gran Coupe(4G11)		'14.03.13.~'16.08.30.	130
	BMW 435d xDrive Gran Coupe(4L31)		'17.03.27.~'19.02.20.	55
	BMW 518d(5E31)		'15.12.09.	1
	BMW 520d(5C31)		'13.06.14.~'14.06.27.	6,303
	BMW 520d(5E51)		'14.06.10.~'16.10.25.	16,436
	BMW 520d(FW11)		'11.08.31.~'13.05.16.	13,873
	BMW 520d(JC31)		'16.09.13.~'18.06.14.	17,314
	BMW 520d Touring(5J31)		'13.06.13.~'14.04.30.	10
	BMW 520d Touring(MX11)		'12.03.29.~'13.05.10.	89
	BMW 520d xDrive(5B91)		'13.05.07.~'14.06.30.	3,948
	BMW 520d xDrive(5E71)		'14.06.13.~'16.10.27.	10,204
	BMW 520d xDrive(JC51)		'16.05.23.~'18.06.14.	9,174
	BMW 520d xDrive Touring(5L51)		'15.11.10.	1
	BMW 525d(5C71)		'13.05.08.~'15.11.05.	24
	BMW 525d(XA31)		'12.06.29.~'13.02.06.	313
	BMW 525d xDrive(5C91)		'13.06.18.~'14.05.23.	22
	BMW 525d xDrive(XA11)		'11.11.22.~'13.05.02.	908
	BMW 525d xDrive Touring(5J91)		'13.06.20.~'14.07.11.	11

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	BMW 525d xDrive Touring(XB91)		'11.11.23. ~ '13.04.22.	148
	BMW 530d(JC91)		'16.10.27. ~ '18.09.05.	1,196
	BMW 530d xDrive(5D31)		'13.06.14. ~ '16.09.19.	2,250
	BMW 535d(5D51)		'13.06.13. ~ '13.10.12.	33
	BMW 535d(XA71)		'11.08.31. ~ '13.06.20.	194
	BMW 535d xDrive(FV3C)		'13.11.04. ~ '15.02.10.	3
	BMW 630d xDrive(JW81)		'17.06.28. ~ '18.09.21.	867
	BMW 640d xDrive Gran Coupe(6A81)		'13.02.22. ~ '15.02.25.	1,436
	BMW 640d xDrive Gran Coupe(6E41)		'15.02.28. ~ '18.03.27.	1,530
	BMW 730d(YC21)		'12.07.03. ~ '13.03.26.	394
	BMW 730d xDrive(7C41)		'15.07.01. ~ '18.10.18.	1,633
	BMW 730d xDrive(YC41)		'12.11.14. ~ '15.03.19.	930
	BMW 730Ld(YG41)		'12.07.02. ~ '15.01.28.	1,015
	BMW 730Ld xDrive(7G61)		'15.06.22. ~ '18.10.19.	3,392
	BMW 730Ld xDrive(7V41)		'18.01.30.	1
	BMW 740d(YC81)		'12.11.19. ~ '13.03.18.	34
	BMW 740d xDrive(7C61)		'16.01.22. ~ '19.01.29.	836
	BMW 740d xDrive(YB01)		'12.03.21. ~ '15.03.27.	1,324
	BMW 740Ld xDrive(7G81)		'15.12.18. ~ '18.08.22.	524
	BMW 750Ld xDrive(YF61)		'14.01.23. ~ '15.05.12.	312
	BMW Active Tourer(2C11)		'14.10.17. ~ '18.02.27.	3,776
	BMW Active Tourer(2E52)		'17.07.15.	1
	BMW Gran Turismo 20d(XC01)		'12.06.21. ~ '13.06.26.	1,319
	BMW Gran Turismo 30d(5N41)		'13.07.17. ~ '14.10.22.	194
	BMW Gran Turismo 30d(XC61)		'12.06.29. ~ '13.04.26.	408
	BMW Gran Turismo 30d xDrive(5N61)		'13.07.15. ~ '17.01.27.	2,899
	BMW Gran Turismo 30d xDrive(XC21)		'12.03.22. ~ '13.06.27.	606
	BMW Gran Turismo Efficient Dynamics Edition(5N21)		'13.07.15. ~ '17.02.01.	6,525
	BMW M550d xDrive(5D91)		'13.06.13. ~ '15.06.26.	327

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	BMW X1 xDrive18d(HT91)		'16.02.06.~'17.08.30.	2,051
	BMW X1 xDrive20d(HU31)		'15.07.24.~'17.07.05.	831
	BMW X1 xDrive25d(VM71)		'12.06.14.~'14.02.17.	38
	BMW X3 xDrive20d(WY3C)		'14.10.22.~'15.04.17.	5
	BMW X3 xDrive20d(TX31)		'17.08.28.~'19.03.25.	3,032
	BMW X3 xDrive20d(WZ51)		'14.04.06.~'17.06.16.	4,867
	BMW X3 xDrive30d(TX71)		'17.09.06.~'18.12.07.	314
	BMW X3 xDrive30d(WY51)		'11.03.31.~'17.02.22.	394
	BMW X3 xDrive35d(WY71)		'12.01.18.~'13.02.21.	32
	BMW X4 M40d(VJ71)		'18.06.27.~'19.01.24.	53
	BMW X4 xDrive20d(VJ11)		'18.06.15.~'19.03.25.	581
	BMW X4 xDrive20d(XX11)		'14.05.21.~'18.03.05.	5,661
	BMW X4 xDrive30d(VJ51)		'18.08.07.~'19.01.11.	17
	BMW X4 xDrive30d(XX31)		'14.03.03.~'16.01.28.	191
	BMW X5 M50d(KS81)		'13.07.18.~'18.06.28.	736
	BMW X5 xDrive25d(LS01)		'17.08.11.	1
	BMW X5 xDrive30d(CV61)		'18.08.20.~'19.02.22.	535
	BMW X5 xDrive30d(KS41)		'13.07.20.~'18.06.28.	8,557
	BMW X5 xDrive35d(KS4C)		'14.02.11.~'15.04.12.	13
	BMW X5 xDrive40d(KS61)		'14.01.11.~'18.06.25.	1,431
	BMW X6 M50d(FH81)		'12.06.01.~'14.06.05.	222
	BMW X6 M50d(KV61)		'14.01.08.~'18.11.16.	722
	BMW X6 xDrive30d(KV21)		'14.07.07.~'19.05.16.	6,676
	BMW X6 xDrive40d(KV41)		'14.11.26.~'19.05.15.	1,076
	BMW X7 xDrive30d(CW81)		'18.07.19.~'19.02.15.	112
	MINI Cooper D(SW51)		'11.11.07.~'13.09.25.	2,843
	MINI Cooper D(XN31)		'13.12.03.~'17.10.31.	4,205
	MINI Cooper D Clubman(LR91)		'15.07.15.~'18.01.05.	2,267
	MINI Cooper D Clubman(XE51)		'12.06.14.~'14.06.20.	159

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수	
	MINI Cooper D Countryman(XD31)		'12.03.01.~'15.03.30.	4,409	
	MINI Cooper D Countryman(YT91)		'17.01.05.~'18.02.21.	1,175	
	MINI Cooper D Countryman ALL4(XD51)		'12.02.09.~'16.09.29.	3,370	
	MINI Cooper D Countryman ALL4(YU11)		'16.11.25.~'18.01.29.	1,845	
	MINI Cooper D five-door(XT31)		'14.07.04.~'17.10.31.	4,439	
	MINI Cooper D Paceman(RS11)		'12.11.21.~'13.06.27.	231	
	MINI Cooper D Paceman ALL4(RS31)		'12.11.22.~'13.06.28.	43	
	MINI Cooper SD(SW71)		'11.11.05.~'13.10.29.	573	
	MINI Cooper SD(XN91)		'14.06.19.~'17.08.17.	266	
	MINI Cooper SD Clubman(LR51)		'15.11.06.~'18.01.08.	67	
	MINI Cooper SD Clubman(ZH71)		'12.06.19.~'14.05.15.	95	
	MINI Cooper SD Countryman(ZB71)		'12.02.29.~'14.06.23.	406	
	MINI Cooper SD Countryman ALL4(YU51)		'16.11.02.~'18.01.18.	151	
	MINI Cooper SD Countryman ALL4(ZD71)		'11.04.21.~'16.03.08.	822	
	MINI Cooper SD Coupe(SX71)		'12.06.19.~'12.11.29.	51	
	MINI Cooper SD five-door(XT71)		'14.07.02.~'17.07.20.	235	
	MINI Cooper SD Paceman(RS71)		'12.11.20.~'13.06.25.	61	
	MINI Cooper SD Paceman ALL4(RS91)		'12.10.29.~'13.06.28.	31	
	BMW 520d		헤드 에어백	'16.11.28.	1
	BMW 730d xDrive			'17.04.05.	1
BMW 740d xDrive	'16.07.11.~'17.01.18.	46			
BMW 740e iPerformance	'16.07.28.~'16.08.22.	2			
소 계				241,971	
메르세데스-벤츠코리아(주)	C 180	선루프 유리 패널	'01.04.04.~'02.05.15.	121	
	C 180 KOMPRESSOR		'02.06.11.~'06.04.27.	558	
	C 200 KOMPRESSOR		'00.06.09.~'05.07.06.	1,039	
	C 220 CDI		'05.01.10.	1	
	C 230		'05.09.13.~'07.02.28.	343	
	C 230 KOMPRESSOR		'03.05.27.~'05.06.03.	31	

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	C 240		'00.07.17.~'04.04.23.	146
	C 240 4MATIC		'03.03.27.~'04.07.28.	2
	C 280		'06.07.27.	1
	C 280 4MATIC		'06.10.20.~'06.11.13.	2
	C 32 AMG		'02.02.27.	1
	C 320		'02.03.28.~'03.04.02.	17
	C 320 4MATIC		'03.04.29.~'05.02.16.	15
	CLK 240		'02.01.15.~'03.10.27.	34
	CLK 320		'02.01.22.~'05.05.02.	63
	CLK 350		'05.06.07.~'06.02.20.	26
	CLK 500		'02.05.30.	1
	CLS 350		'04.10.22.~'10.07.14.	1,927
	CLS 350 CGI		'08.02.07.	1
	CLS 500		'04.09.22.~'06.01.09.	10
	CLS 55 AMG		'04.12.08.~'06.02.28.	35
	CLS 550		'06.07.14.~'07.12.10.	6
	CLS 63 AMG		'06.07.26.~'08.12.11.	110
	E 200 KOMPRESSOR		'02.09.27.~'08.09.16.	2,267
	E 220 CDI		'05.02.25.~'09.01.19.	318
	E 240		'02.02.19.~'04.12.13.	1,460
	E 280		'05.06.22.~'08.12.15.	2,295
	E 280 4MATIC		'07.05.22.	1
	E 320		'02.03.18.~'04.11.10.	526
	E 320 4MATIC		'04.03.24.~'04.11.17.	3
	E 350		'04.12.07.~'08.11.27.	72
	E 350 4MATIC		'05.04.22.~'08.05.28.	11
	E 500		'02.04.24.~'05.10.04.	24
	E 500 4MATIC		'04.02.19.	1

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	E 55 AMG		'02.09.26. ~ '04.11.09.	11
	E 550		'07.02.02	1
	AMG GT 43 4MATIC+	센터 콘솔	'18.08.06.	1
	AMG GT 63 S 4MATIC+		'18.06.22. ~ '18.06.23.	2
	소 계			11,483
에프씨에이코리아(주)	짚 컴패스(MP)	와이퍼 압 고정너트	'19.05.13. ~ '20.02.27.	493 64(미판매)
	소 계			557
아우디폭스바겐 코리아(주)	A3 40 TFSI	타이어공기압 경고장치	'19.05.17. ~ '19.07.24.	306
	소 계			306
(주)바이크코리아	RACING S 150	USB 충전 장치	'18.09.19. ~ '19.06.03.	180
	소 계			180
총 계				549,931

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대·기아자동차(주)	
	
싼타페 (현대자동차)	ABS/ESC 모듈
	 <p>[3.5ℓ MPI 엔진] [연료 공급 파이프]</p>
그랜드카니발 (기아자동차)	연료 공급 파이프
	 <p>(전면) (후면)</p>
제네시스 쿠페 (현대자동차)	에어백 모듈

비엠더블유코리아(주)



520d



EGR쿨러



BMW 740d xDrive



헤드 에어백

메르세데스-벤츠코리아(주)



E 280



선루프 유리 패널



AMG GT 63 S 4MATIC+



센터콘솔

에프씨에이코리아(주)



쥘 컴패스



전방 와이퍼 암

아우디폭스바겐코리아(주)



A3 40 TFSI



타이어공기압 경고장치

(주)바이크코리아



RACING S 150



USB 충전 장치

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음





신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

감염병 예방 수칙



**손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!**



**기침할 땐
옷소매로 가리기!**



**기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)**



**선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기**
*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



**감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



**발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지**



**·기침시 마스크 착용
·손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수**



**·중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
·귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

* 감염병 발생 정보 확인 : [해외감염병 NOW](#) 에서!

발행일 : 2020.1.29

신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙

주요증상

- 발열**
- 폐렴**
- 호흡기 증상**
기침, 인후통 등

위험요인

**중국 방문 후
증상 발현**

중국 방문객은

기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)

동물
접촉 금지

발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지

흐르는 물에
**30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기**

중국 방문 후, 증상* 발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)

**관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담하기**

마스크 착용*하기
*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용

**선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기**
*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히 말해주세요!**

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!

* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

중국 우한시에 다녀왔어요!

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr 해외감염병NOW www.해외감염병now.kr



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]

- 1 손바닥
- 2 손등
- 3 손가락 사이
- 4 두 손 모아
- 5 엄지 손가락
- 6 손등 밑



올바른 손씻기와 기침예절로 많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]

- 1 휴지나 손수건은 필수
- 2 옷 소매로 가리기
- 3 기침 후 비누로 손씻기

발행일 2019.11.5


질병관리본부
KCDC
2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙

- ✔

감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지
- ✔

독립된 공간에서 혼자 생활하기

 - 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
 - 식사는 혼자서 하기
 - 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)
- ✔

진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기
- ✔

가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

 - 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기
- ✔

개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

 - 의복 및 침구류 단독세탁
 - 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지
- ✔

건강수칙 지키기

 - 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
 - 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
 - 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ✔ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ✔ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ✔ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✔ 발열(37.5℃ 이상)
- ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✔ 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



**불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우
마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기**



**자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고,
공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기**



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



**테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등
손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기**



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

✔ 발열(37.5°C 이상) ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✔ 폐렴