

 국토교통부	<h1>보도자료</h1>		 대한민국 대전환 한국판뉴딜
 속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2021. 9. 15.(수) / 총 6매(본문3, 참고3)	
담당부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박문수, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3843, 4999, 4996, 3844)
보도일시		2021년 9월 16일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 9. 16.(목) 06:00 이후 보도 가능	

볼보, 토요타, 람보르기니, 벤틀리, 포드, 맥라렌 결함시정(리콜) 실시[총 5개사 302대]

- 국토교통부(장관 노형욱)는 (주)볼보자동차코리아, 한국토요타자동차(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), (유)기흥인터내셔널에서 수입·판매한 총 8개 차종 302대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, (주)볼보자동차코리아에서 수입, 판매한 S90 181대는 트렁크 우측에 장착된 방향지시등의 기관 조립 불량으로 우측 방향지시등 조작 시에는 점등되지 않고 좌측 방향지시등 조작 시 점등되어 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 9월 17일부터 (주)볼보자동차코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 GR 수프라 64대는 브레이크 진공펌프*가 특정 상황(엔진 스타트 후 즉시 끄는 경우 등)에서 오작동으로 손상되어 브레이크 페달이 무거워지고 제동거리가 길어질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 브레이크 페달 밟는 힘을 증가시키기 위해 진공을 형성시키는 장치

- 해당 차량은 9월 30일부터 한국토요타자동차(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 셋째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 람보르기니 우르스 27대와 벤틀리 V8 9대는 뒤 중앙 좌석 안전띠(람보르기니 우르스) 또는 조수석 좌석 안전띠(벤틀리 V8)의 자동 잠금 리트랙터* 구성 부품 불량으로 해당 좌석에서 어린이용 카시트를 고정하는 경우 올바르게 고정되지 않아 충돌 시 탑승 어린이를 제대로 보호하지 못할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 안전띠를 원하는 길이로 끌어내어 버클을 연결하면 안전띠 길이가 자동으로 착용자의 몸에 맞추어 조절하는 장치

- 해당 차량은 10월 1일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 넷째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 Explorer 등 2개 차종 19대는 운전자 좌석 측면 에어백 고정 불량으로 충돌 시 에어백이 정상적으로 전개되지 않아 탑승자를 제대로 보호하지 못할 가능성이 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하되, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 9월 17일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 마지막으로, (유)기흥인터내셔널에서 수입, 판매한 맥라렌 720S 등 2개 차종 2대는 브레이크 호스와 캘리퍼 간 연결 부품(반조 볼트)의 제조 불량으로 브레이크 오일 압력이 캘리퍼에 전달되지 않아 정상적으로 제동이 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 9월 17일부터 (유)기흥인터내셔널 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로** 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 (주)불보자동차코리아(☎ 1588-1777), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255), 아우디폭스바겐코리아(주)((람보르기니)☎ 080-000-8999, (벤틀리)☎ 02-449-8338)), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), (유)기흥인터내셔널(☎ 070-7494-6566)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터** (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참 고

리콜 대상 자동차

□ (주)볼보자동차코리아

대상 자동차(S90)	결함장치(트렁크 우측 방향지시등)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S90	트렁크 우측 방향지시등	'20.07.02. ~ '20.07.10.	181
합 계			181

□ 한국토요타자동차(주)



대상 자동차(GR 수프라)	결함장치(진공펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GR 수프라	진공펌프	'19.04.17. ~ '19.10.25.	33
		'20.08.28. ~ '20.12.16.	31
합 계			64

□ 아우디폭스바겐코리아(주)

대상 자동차(람보르기니 우르스 MY2021)	결함장치(뒤 중앙 좌석안전띠)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
람보르기니 우르스 MY2021	뒤 중앙 좌석안전띠	'20.12.10. ~ '21.04.26.	27
합 계			27

대상 자동차(벤틀리 v8)	결함장치(조수석 좌석안전띠)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
벤틀리 V8	조수석 좌석안전띠	'21.01.15. ~ '21.02.16.	9
합 계			9

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(2021년식 Explorer)	결함장치(운전자 좌석 측면 에어백)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
2021년식 Explorer	운전자 좌석 측면 에어백	'21.02.18. ~ '21.02.28.	10 2(미 판매)
2021년식 Aviator		'21.02.26. ~ '21.03.02.	7
합 계			19

□ (유)기흥인터내셔널

대상 자동차(맥라렌 720S)	결함장치(반조볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
맥라렌 720S	반조볼트	'19.08.30.	1
맥라렌 GT		'19.09.13.	1
합 계			2

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음