
 <b>국토교통부</b>	<h1>보도자료</h1>		
<b>속도를 줄이면 사람이 보입니다</b>	<b>배포일시</b>	<b>2021. 12. 30.(목)</b> <b>/ 총 4매(본문3, 참고1)</b>	
<b>담당 부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 배석주, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999, 4996, 3844)
<b>보도일시</b>		2021년 12월 31일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12. 30.(목) 11:00 이후 보도 가능	

## 안전기준 부적합 자동차 판매한 제작·수입사에 과징금 139억 원 부과

□ 국토교통부(장관 노형욱)는 12월 31일(금) 자동차 안전기준에 부적합한 자동차를 판매한 9개 제작·수입사\*에 과징금 총 139억 원을 부과한다고 밝혔다.

\* 메르세데스벤츠코리아(주), 혼다코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 아우디폭스바겐코리아(주), 현대자동차(주), 한국지엠(주), (주)케이에스티일렉트릭, 다임러트럭코리아(주), 한불모터스(주)

○ 이번 조치는 올해 1월부터 6월까지 자동차 안전기준에 부적합하여 시정조치(리콜)를 실시한 14건에 대해 자동차관리법령에서 정한 기준에 따라 대상 자동차의 매출액, 6개월간 시정률, 법령에서 정한 상한액 등을 감안하여 과징금을 산정하여 부과하는 것이다.

□ 주요내용은 다음과 같다.

○ (메르세데스벤츠코리아) ①E 300 29,769대의 연료소비율을 과다하게 표시하여 과징금 100억 원, ②GLE 450 4MATIC 등 17개 차종 5,660대에 안전기준으로 규정하고 있지 않는 등화를 설치하여 과징금 10억 원, ③A 220 등 3개 차종 9대의 주차보조시스템 소프트웨어 오류로 후진 시 보행자 접근 상황을 알리는 접근경고음 끄기

기능이 설치되어 과징금 13백만 원, ④A 220 등 3개 차종 35대의 뒤 우측 좌석 어린이용 카시트 고정장치 불량으로 카시트가 고정되지 않아 과징금 12백만 원, ⑤GLE 450 4MATIC 1대의 자동차 안정성제어장치\* 소프트웨어 오류로 장치가 정상 작동이 되지 않아 과징금 90만 원을 각각 부과한다.

\* 주행 중 각 바퀴의 브레이크 압력과 원동기 출력 등을 자동 제어하여 자동차의 자세를 유지시켜 안정된 주행성능을 확보할 수 있도록 하는 장치

○ (현대코리아) 어코드 11,578대의 전기작동 제어장치(바디컨트롤모듈)\* 소프트웨어 오류로 후진 시 후방 카메라 영상이 화면에 표시되지 않아 과징금 10억 원을 부과한다.

\* 각종 램프, 후방카메라, 윈도우 작동 등 차체의 전기·전자장치를 제어하는 컴퓨터

○ (포드세일즈서비스코리아) 에비에이터 2,091대의 이미지처리장치\* 신호 오류로 후진 시 후방카메라 화면에 빈 이미지 또는 왜곡된 이미지가 표시되어 과징금 10억 원을 부과한다.

\* 후방카메라로부터 영상을 수신하고 실내 화면으로 전송하는 모듈

○ (아우디폭스바겐코리아) ①우루스 345대에 안전기준으로 규정하고 있지 않는 등화를 설치하여 과징금 8억 원, ②A3 Sportback e-tron 26대의 구동축전지는 안전기준에서 정한 안전성 기준에 미달되어 과징금 1백만 원을 각각 부과한다.

○ (현대자동차) 쏘라티(EU) 158대의 좌석안전띠 부착장치가 안전기준\*에 미달되어 과징금 18백만 원을 부과한다.

\* 제1열 좌석 외의 좌석안전띠 부착장치는 1천130킬로그램의 하중에 0.2초 이상을 견뎌야 함

- (한국지엠) 이쿼녹스 65대의 조수석 햇빛가리개에 에어백 경고문구를 표기하지 않아 과징금 15백만 원을 부과한다.
  - (케이에스티일렉트릭) 마이브 M1 93대의 연료소비율을 과다하게 표시하여 과징금 14백만 원을 부과한다.
  - (다임러트럭코리아) 스프린터 11대의 전조등이 안전기준에서 정한 기준 높이보다 높게 비추어서 과징금 8백만 원을 부과한다.
  - (한불모터스) DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 1대에 연료탱크 내·외측의 접착 불량으로 연료가 누유되어 과징금 34만 원을 부과한다.
- 앞으로도 국토교통부는 국민들이 안전하게 자동차를 이용할 수 있도록 자동차사고로 이어질 수 있는 안전기준 부적합 상황에 대해 지속적으로 조사하고, 안전기준 위반 사항이 확인될 경우에는 법률에서 정한 바에 따라 엄중하게 처분할 계획이다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

**참고**

**제작·수입사별 과징금 부과**

연번	제작·수입사	차명	리콜 개시일	대상 대수	안전기준 위반내용	과징금 부과(원)
1	메르세데스벤츠 코리아(주)	E 300	'21.03.08.	29,769	안전기준 제108조의2 연료소비율	10,000,000,000
		GLE 450 4MATIC 등 17개 차종	'21.04.30.	5,660	안전기준 제47조 그 밖의 등화의 제한	1,000,000,000
		A 220 등 3개 차종	'21.06.11.	9	안전기준 제53조의2 후방보행자 안전장치	12,832,270
		A 220 등 3개 차종	'21.02.26.	35	안전기준 제27조의2 어린이보호용 좌석부착장치	11,999,110
		GLE 450 4MATIC	'21.03.22.	1	안전기준 제90조의2 자동차안정성제어장치	878,810
2	혼다코리아(주)	어코드	'21.01.18.	11,578	FMVSS 101, 111 표시장치, 간접시계장치	1,000,000,000
3	포드세일즈서비스 코리아(유)	에비에이터	'21.06.15.	2,091	FMVSS 111 간접시계장치	1,000,000,000
4	아우디폭스바겐 코리아(주)	우루스	'21.02.10.	345	안전기준 제47조 그 밖의 등화의 제한	808,689,760
		A3 Sportback e-tron	'21.04.23.	26	안전기준 제18조의3 구동축전지	1,147,310
5	현대자동차(주)	쏘라티	'21.05.20.	158	안전기준 제103조 좌석안전띠장치	17,957,480
6	한국지엠(주)	이쿼녹스	'21.02.19.	65	안전기준 제102조 에어백경고문구	14,796,590
7	(주)케이에스티 일렉트릭	마이브 M1	'21.04.09.	93	안전기준 제108조의2 연료소비율	13,952,000
8	다임러트럭 코리아(주)	스프린터	'21.02.15.	11	안전기준 제38조 전조등	8,495,900
9	한불모터스(주)	DS3 Crossback 1.5 BlueHDi	'21.03.16.	1	안전기준 제17조 연료장치	344,190
<b>합 계</b>						<b>13,891,093,420</b>