
 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2022. 2. 16.(수) / 총 6매(본문3, 참고3)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 배석주, 사무관 박근성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3843, 4999, 4996, 3844)
보 도 일 시		2022년 2월 17일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2. 17.(목) 06:00 이후 보도 가능	

테슬라 · 아우디 · 범한 · 할리데이비슨 시정조치(리콜) - 총 4개사 14개 차종 38,246대 -

- 국토교통부(장관 노형욱)는 테슬라코리아(유), 아우디폭스바겐코리아(주), 범한자동차(주), (유)기흥모터스에서 수입·판매한 총 14개 차종 38,246대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 ①모델 3 등 2개 차종 33,127대(판매이전 포함)는 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 조사결과, 제어장치의 소프트웨어 오류로 운전자가 안전벨트를 착용하지 않고 차량 운행 시 안전벨트 경고음이 울리지 않은 안전기준 부적합 사항이 확인되었고,
 - ②모델 3 등 2개 차종 210대(판매이전 포함)는 성에 제거 제어장치의 소프트웨어 오류로 전면 유리의 성에가 정상적으로 제거되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 2월 25일부터 개선된 소프트웨어로 원격 자동 업데이트를 실시한다.

- 둘째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 **A3 40 TFSI 등 5개 차종 4,492대**는 조수석 승객 감지 장치 배선 연결부의 접촉 불량으로 사고 발생 시 에어백이 전개되지 않아 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **2월 28일부터** 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 교체 및 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 셋째, 범한자동차(주)에서 수입, 판매한 **E-SKY 버스 등 4개 차종 69대**는 차량 전·후면에 자동차 안전기준에서 정하고 있지 않은 등화장치를 설치한 것이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 **2월 18일부터** 범한자동차(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(등화장치 제거 및 수리)를 진행하고 있다.
- 마지막으로, (유)기흥모터스(주)에서 수입, 판매한 **할리데이비슨 팬아메리카 등 3개 이륜 차종 348대**(판매이전 포함)는 계기판 소프트웨어 오류로 영하의 온도에서 시동을 걸 경우 계기판 화면이 보이지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 **2월 23일부터** (유)기흥모터스 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399), 아우디폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-2834), 범한자동차(주)(☎ 02-2272-9430), (유)기흥모터스(☎ 070-7405-8460)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.





이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참 고

리콜 대상 자동차

□ 테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델 3)	결함장치(미디어 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델 3	미디어 제어장치 소프트웨어	'19.07.31.~'22.01.12.	21,450 2,772(미 판매)
모델 Y		'20.12.09.~'21.10.04.	8,874 31(미 판매)
합 계			33,127

대상 자동차(모델 3)	결함장치(성에 제거 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델 3	성에 제거 제어장치 소프트웨어	'21.01.14.~'22.01.08.	110 9(미 판매)
모델 Y		'20.12.09.~'21.10.04.	89 2(미 판매)
합 계			210

□ 아우디폭스바겐코리아(주)

대상 자동차(A3 40 TFSI)	결함장치(조수석 승객 감지 장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
A3 35 TFSI	조수석 승객 감지 장치	'14.07.19. ~ '15.02.10.	56
A3 40 TFSI		'18.04.23. ~ '20.05.05.	4,204
A3 40 TFSI Premium		'18.05.03. ~ '18.05.25.	50
A3 Sportback e-tron		'15.07.07. ~ '15.09.11.	35
S3		'14.09.01. ~ '16.03.03.	147
합 계			4,492

□ 범한자동차(주)

대상 자동차(E-SKY)	결함장치(등화장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E-SKY	등화장치	'20.06.09. ~ '21.03.24.	41
E-SKY II		'20.12.01.	2
E-SKY 9		'21.10.22. ~ '21.10.27.	3
E-SKY 11		'21.07.01. ~ '21.09.13.	23
합 계			69

□ (유)기흥모터스

대상 자동차(할리데이비슨 팬아메리카)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
할리데이비슨 팬아메리카	계기판 소프트웨어	'21.03.06. ~ '21.07.16.	57 ¹⁰ (미판매)
할리데이비슨 팬아메리카 스페셜		'21.03.25. ~ '21.08.26.	40 ⁷⁴ (미판매)
할리데이비슨 스포스터 S		'21.08.06. ~ '21.12.07.	71 ⁹⁶ (미판매)
합 계			348

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음