
 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
		배포일시 2022. 5. 11.(수) / 총 8매(본문4, 참고4)	
담당 부서 자동차정책과	담당자 • 과장 배석주, 사무관 심형석, 박균성 주무관 황우관, 최자영 (☎ (044) 201-4996, 3843, 3844, 4999)		
보 도 일 시		2022년 5월 12일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 5. 12.(목) 06:00 이후 보도 가능	

벤츠 · 토요타 · 테슬라 · 스텔란티스 등 시정조치(리콜) - 총 7개사 19개 차종 11,958대 -

- 국토교통부(장관 노형욱)는 메르세데스벤츠코리아(주), 한국토요타자동차(주), 테슬라코리아(유), 스텔란티스코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 폭스바겐그룹코리아(주), (주)바이크코리아에서 수입·판매한 총 19개 차종 11,958대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 S 580 4MATIC 등 8개 차종 7,598대는 후방 전기신호 제어장치(Rear SAM(Signal Acquisition and actuation Module))*의 소프트웨어 오류로 차량 시동 시 장치가 정상적으로 초기화되지 않아 방향지시등, 비상경고등, 후퇴등이 제대로 작동되지 않고, 이로 인해 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 후방 센서, 스위치, 제어장치로부터 데이터를 수신·전송하여 구성요소를 작동시키고 시스템을 모니터링 하는 장치
 - 해당 차량은 5월 13일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 시에나 하이브리드 2WD 등 2개 차종 1,789대(판매이전 포함)는 브레이크 작동 제어장치의

소프트웨어 오류로 자동차안정성제어장치가 제대로 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 **5월 12일부터** 한국토요타자동차(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 셋째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 **모델3 1,254대**(판매이전 포함)는 터치스크린 제어장치의 소프트웨어 오류로 특정 상황(트랙 모드* 사용 시)에서 화면에 차량 속도 단위가 표시되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다. * 전용 레이스트랙에서 차량 성능을 트랙주행에 최적화하도록 설정

- 해당 차량은 **5월 13일부터** 개선된 소프트웨어로 원격 자동 업데이트를 실시한다.

- 넷째, 스텔란티스코리아(주)에서 수입, 판매한 **짚 그랜드체로키 814대**는 엔진 제어장치의 소프트웨어 오류로 엔진 회전 수 등이 엔진 제어장치에 정상적으로 전달되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **5월 6부터** 스텔란티스코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

- 다섯째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **iX xDrive40 등 4개 차종 328대**(판매이전 포함)는 에어백 제어장치의 소프트웨어 오류로 에어백, 보행자 보호 장치 등이 고장이 나더라도 경고등이 점등되지 않고, 이로 인해 사고 발생 시 운전자 등이 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 5월 4일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
- 여섯째, **폭스바겐그룹코리아(주)**에서 수입, 판매한 **벤틀리 벤틀이가 V8 151대**(판매이전 포함)는 뒷좌석 시트레일 멈춤 장치가 설치되지 않은 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 5월 16일부터 폭스바겐그룹코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 설치)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, **(주)바이크코리아**에서 수입, 판매한 **트라이엄프 Speed Triple 1200RS 등 2개 이륜 차종 24대**(판매이전 포함)는 뒤 브레이크 디스크 고정 볼트 풀림방지제의 내구성 부족으로 지속 운행 시 디스크가 제대로 고정되지 않아 제동이 되지 않을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 5월 17일부터 (주)바이크코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**
- * 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 한국
토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255), 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399),
스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-
8000), 폭스바겐그룹코리아(주)(☎ 02-449-8338), (주)바이크코리아(☎ 02-
479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기
위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터
(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고
있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면
언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을
확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부
자동차정책과 심형석 사무관(☎ 044-201-4996), 박균성 사무관(☎ 044-201-3843)
에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참 고

리콜 대상 자동차

메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(S 580 4MATIC)	결함장치(후방 전기신호 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 300	후방 전기신호 제어장치 소프트웨어	'21.03.15. ~ '21.03.31.	3
C 200 4MATIC		'21.03.16. ~ '21.04.14.	3
S 350 d		'20.07.15. ~ '21.05.28.	1,323
S 400 d 4MATIC		'20.07.22. ~ '21.06.25.	854
S 500 4MATIC		'20.07.16. ~ '21.07.16.	1,332
S 580 4MATIC		'20.07.09. ~ '21.11.16.	3,492
Maybach S 580 4MATIC		'20.09.11. ~ '21.08.16.	590
EQS 450+		'21.03.16.	1
합 계			7,598

한국토요타자동차(주)

대상 자동차(시에나 하이브리드 2WD)	결함장치(브레이크 작동 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
시에나 하이브리드 2WD	브레이크 작동 제어장치 소프트웨어	'20.03.09. ~ '22.02.12.	1,085 186(미 판매)
시에나 하이브리드 4WD		'20.03.04. ~ '22.02.12.	474 44(미 판매)
합 계			1,789

테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델3)	결함장치(터치스크린 제어장치 소프트웨어)
	



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델3	터치스크린 제어장치 소프트웨어	'19.08.03. ~ '22.04.11.	1,187 67(미 판매)
합 계			1,254

스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(짚 그랜드체로키)	결함장치(엔진 제어장치 소프트웨어)
	 [엔진 제어장치]

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚 그랜드체로키	엔진 제어장치 소프트웨어	'15.05.30. ~ '15.12.01.	814
합 계			814

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(iX xDrive40)	결함장치(에어백 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
218d Active Tourer	에어백 제어장치 소프트웨어	'21.03.20. ~ '22.04.08.	6(미 판매)
iX M60		'22.03.29. ~ '22.04.07.	15(미 판매)
iX xDrive40		'21.08.02. ~ '21.11.18.	11(미 판매) ¹⁹¹
iX xDrive40		'20.10.19. ~ '22.04.29.	67(미 판매) ³⁸
합 계			328

□ 폭스바겐그룹코리아(주)

대상 자동차(벤틀리 벤테이가 V8)	결함장치(뒷좌석 시트레일 멈춤 장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
벤틀리 벤테이가 V8	뒷좌석 시트레일 멈춤 장치	'20.07.15. ~ '22.02.07.	24(미 판매) ¹²⁷
합 계			151

□ (주)바이크코리아

대상 자동차(트라이엠프 Speed Triple 1200 RS)	결함장치(뒤 브레이크 디스크 고정 볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
트라이엠프 Speed Triple 1200 RS	뒤 브레이크 디스크 고정 볼트	'21.04.09. ~ '22.02.08.	15 1(미판매)
트라이엠프 Speed Triple 1200 RR		'21.11.04. ~ '21.12.23.	8
합 계			24

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음