

배포 일시	2022. 8. 3.(수)		
담당 부서	자동차정책관 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장 심지영 (044-201-3835)
		담당자	사무관 박균성 (044-201-3843)
			사무관 심형석 (044-201-4996)
보도일시	2022년 8월 4일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8. 4.(목) 06:00 이후 보도 가능		

현대·벤츠·포드·다산중공업 자발적 시정조치(리콜) - 총 4개사 16개 차종 52,375대 -

- 국토교통부(장관 원희룡)는 현대자동차(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 포드 세일즈서비스코리아(유), (주)다산중공업에서 제작 또는 수입·판매한 총 16개 차종 52,375대의 제작결함에 대해 해당 제작사에서 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 베뉴 51,695대는 앞 좌석안전띠 조절장치의 내부 부품(가스발생기) 불량으로 충돌 시 부품이 이탈되고, 이로 인해 뒷좌석 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 25일부터 현대자동차(주) 하이테크센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(부품 수리)를 받을 수 있다.
- 둘째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 E 400 4MATIC 등 13개 차종 371대는 공기 현가장치(에어 서스펜션)에 연결된 공기압축기 압력 방출밸브의 부식 및 고착으로 차량의 높이가 최저지상고보다 낮아지는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 7월 29일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 셋째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 익스페디션 260대는 퓨즈 박스 내 냉각팬 스위치의 접지회로 불량으로 인한 부식으로 과열이 발생하고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정 조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 8월 5일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체 등)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, (주)다산중공업에서 제작, 판매한 다산고소작업차 49대는 전선릴 등 미인증 부착물 추가 설치로 인해 인증하중을 초과(약350kg) 하는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 제작사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 8월 4일부터 (주)다산중공업 본사 A/S 공장 및 전국 A/S 지정점에서 무상으로 수리(미인증 부착물 탈거 등)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- * 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), (주)

다산중공업(☎ 031-618-0053)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



참 고


리콜 대상 자동차

현대자동차(주)

대상 자동차(베뉴)	결함장치(앞 좌석안전띠 조절장치 내 가스발생기)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
베뉴(QX)	앞 좌석안전띠 조절장치 내 가스발생기	'19.06.27. ~ '22.06.22.	51,695
합 계			51,695

메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 400 4MATIC)	결함장치(공기 현가장치 공기압축기)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 220 d	공기 현가장치 공기압축기	'14.07.15. ~ '15.07.03.	12
C 220 d 4MATIC		'16.02.10. ~ '16.02.29.	2
C 250 d 4MATIC		'15.05.27. ~ '16.11.16.	12

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 200		'14.08.05. ~ '16.02.27.	23
C 300 4MATIC		'14.09.30.	1
C 300		'16.01.18.	1
C 200 Convertible		'16.12.15.	1
E 350 d		'15.12.22.	1
E 300		'16.08.08. ~ '16.12.21.	3
E 300 4MATIC		'16.07.12. ~ '17.01.31.	11
Mercedes-AMG E 43 4MATIC		'16.05.10. ~ '17.01.24.	3
E 400 4MATIC		'16.04.09. ~ '17.01.31.	298
E 400 4MATIC Coupé		'16.11.17. ~ '16.12.19.	3
합 계			371

포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(익스페디션)	결함장치(냉각팬 스위치 접지회로)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
익스페디션	냉각팬 스위치 접지회로	'20.11.19. ~ '21.08.31.	260
합 계			260

□ (주)다산중공업

대상 자동차(다산고소작업차)	결함장치(미인증 부착물)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
다산고소작업차 (CT-300L Super2)	미인증 부착물	'17.01.11.~'17.12.17.	49
합 계			49

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음