

현대·벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 7개사 39개 차종 29,875대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

- 국토교통부(장관 원희룡)는 현대자동차(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 테슬라 코리아(유), 혼다코리아(주), 스텔란티스코리아(주), 비엠더블유코리아(주), (주)재규어 랜드로버코리아에서 제작 또는 수입·판매한 총 39개 차종 29,875대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 ①그랜저 GN7 HEV 14,316대(판매이전 포함)는 전자식 브레이크 소프트웨어의 설정 오류로 스마트크루즈컨트롤 기능 주행 중 오르막 경사로에서 앞 차량의 정차로 인한 차량 정차 시 후방 밀림 현상이 발생하여 사고가 발생할 가능성이 확인되었고,
 - ②아이오닉5 18대(판매이전 포함)는 2열 왼쪽 좌석 등받이 각도 조절장치(리클라이너)의 용접 불량으로 차량 충돌 시 좌석 등받이가 접히거나 찌름으로 인해 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 그랜저 GN7 HEV는 5월 2일부터, 아이오닉5는 4월 27일부터 현대자동차(주) 하이테크센터 및 블루헨즈에서 각각 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 등)를 받을 수 있다.
- 둘째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 ①GLE 400 d 4MATIC Coupe 등 14개 차종 7,069대는 뒷문 창틀(트림 바)의 고정 불량으로 주행 중 해당 부품이 차체로부터 이탈되어 뒤따라오는 차량의 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되었고,

- ②GLE 450 4MATIC 등 12개 차종 3,340대는 에어컨 응축수 배수 호스 연결부의 조립 불량으로 응축수가 운전석 및 조수석 바닥으로 유출되고, 이로 인해 각종 전기장치의 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 4월 21일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.
- 셋째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 모델S 등 2개 차종 2,539대는 배터리관리장치 소프트웨어의 오류로 배터리 상태 진단이 제대로 되지 않아 주행 중 동력이 차단되고, 이로 인해 차량이 멈춰 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 4월 18일부터 무상으로 개선된 소프트웨어 원격 자동 업데이트를 진행하고 있다.
- 넷째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 ACCORD 1,591대는 전자식 브레이크 소프트웨어의 오류로 사고 발생 시 사고기록장치에 일부 데이터가 저장되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 4월 21일부터 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 다섯째, 스텔란티스코리아(주)에서 수입, 판매한 ①짚랭글러 400대는 차량 하부 프레임 설계 오류로 연료탱크 부근에 불필요한 볼트가 장착되어 차량 충돌 시 연료탱크에 충격을 주고, 이로 인해 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었고,
- ②DS7 Crossback 2.0 BlueHDi JJEHZ 332대는 차량 뒤쪽의 테일램프 조립 과정 중 수분 등의 유입을 차단해 주는 부품이 장착되지 않아 테일램프 내로 수분 등이 유입되고, 이로 인해 제동등 등이 작동되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- **쥘랭글러**는 4월 24일부터, DS7 Crossback 2.0 BlueHDi JJEHZ는 4월 20일부터 스텔란티스코리아(주) 공식 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.
- 여섯째, **비엠더블유코리아(주)**에서 수입, 판매한 218d Active Tourer 등 4개 차종 248대(판매이전 포함)는 제조과정 중 뒷좌석안전띠가 차량 실내 하단부에 끼인 채로 제조되어 사고 시 좌석안전띠가 제대로 작동되지 않고, 이로 인해 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 4월 26일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, **(주)재규어랜드로버코리아**에서 수입, 판매한 디펜더 130 D300 등 2개 차종 22대(판매이전 포함)는 3열 좌석 등받이 고정장치의 제조 불량으로 3열 좌석에 어린이보호용 좌석(카시트)을 장착한 경우 충돌 사고 시 좌석의 반동으로 인해 탑승 어린이가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 4월 28일부터 (주)재규어랜드로버코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**
 - * 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 메르세데스벤츠 코리아(주)(☎ 080-001-1886), 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399), 혼다 코리아(주)(☎ 080-360-0505), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470,

주소:☎ 080-365-1200), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), (주)재규어 랜드로버코리아(☎ 080-894-1000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박군성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)



참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(그랜저 GN7 HEV)	결함장치(전자식 브레이크 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜저 GN7 HEV	전자식 브레이크 소프트웨어	'22.10.21.~'23.03.28.	14,148 168(미판매)
합 계			14,316

대상 자동차(아이오닉5)	결함장치(좌석 등받이 각도 조절장치)
	 <p>2열 왼쪽(LH) 시트</p> <p>리클라이너</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아이오닉5	좌석 등받이 각도 조절장치	'23.03.08.~'23.03.12.	16 2(미판매)
합 계			18

□ 메르세데스벤츠코리아(주)



대상 자동차(GLE 400 d 4MATIC Coupe)	결함장치(뒷문 창틀(트림 바))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 300 d 4MATIC	뒷문 창틀(트림 바)	'22.01.26. ~ '22.11.01.	1,171
GLE 300 d 4MATIC		'19.05.31. ~ '21.01.22.	2
GLE 350 e 4MATIC		'21.10.04. ~ '22.11.02.	327
GLE 450 4MATIC		'20.03.02. ~ '22.09.26.	620
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+		'21.08.20. ~ '22.10.07.	454
GLE 400 d 4MATIC Coupe		'22.02.04. ~ '23.01.14.	2,073
GLE 450 d 4MATIC Coupe		'22.10.05. ~ '22.10.07.	2
GLE 400 e 4MATIC Coupe		'22.09.19. ~ '22.09.23.	2
GLE 350 e 4MATIC Coupe		'22.02.03. ~ '22.11.15.	345
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe		'22.02.03. ~ '23.01.20.	205
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe		'22.04.01. ~ '23.01.11.	4
GLS 400 d 4MATIC		'21.10.29. ~ '22.11.07.	1,125
GLS 580 4MATIC		'22.03.25. ~ '23.01.06.	361
Maybach GLS 600 4MATIC		'22.04.13. ~ '23.01.14.	378
합 계			7,069

대상 자동차(GLE 450 4MATIC)	결함장치(에어컨 응축수 배수 호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 300 d 4MATIC	에어컨 응축수 배수 호스	'18.11.05. ~ '20.09.14.	1,147
GLE 350 4MATIC		'19.11.15.	1
GLE 350 e 4MATIC		'20.03.27.	1
GLE 450 4MATIC		'19.03.01. ~ '21.02.02.	2,032
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+		'19.10.15. ~ '20.05.27.	45
GLE 400 d 4MATIC		'19.07.23. ~ '20.02.20.	5
GLE 350 e 4MATIC Coupe		'20.03.25.	1
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe		'19.11.01. ~ '20.02.20.	5
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+		'19.11.04. ~ '20.02.19.	3
GLS 400 d 4MATIC		'19.10.20. ~ '20.08.28.	70
GLS 580 4MATIC		'19.10.16. ~ '20.06.17.	29
Maybach GLS 600 4MATIC		'20.05.08.	1
합 계			3,340

테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델S)	결함장치(배터리 관리 시스템)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델S	배터리 관리 시스템	'16.03.03. ~ '20.08.09.	1,507
모델X		'18.09.14. ~ '20.08.09.	1,032
합 계			2,539

혼다코리아(주)

대상 자동차(ACCORD)	결함장치(전자식 브레이크 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ACCORD(CV1)	전자식 브레이크 소프트웨어	'18.08.16. ~ '18.09.24.	1,591
합 계			1,591

□ 스텔란티스코리아(주)


대상 자동차(쥘랭글러)	결함장치(하부 프레임 볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쥘랭글러	하부 프레임 볼트	'20.02.19. ~ '22.05.02.	400
합 계			400

대상 자동차(DS7 Crossback 2.0 BlueHDi JJEHZ)	결함장치(테일램프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
DS7 Crossback 2.0 BlueHDi JJEHZ	테일램프	'17.10.18. ~ '21.02.24.	332
합 계			332

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(218d Active Tourer)	결함장치(뒷좌석안전띠)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
218d Active Tourer	뒷좌석 안전띠	'22.02.17. ~ '23.02.20.	198 7(미판매)
220i Active Tourer		'22.11.03. ~ '23.03.15.	38(미판매)
X1 sDrive18d		'22.11.29.	1(미판매)
X1 sDrive20i		'22.11.29. ~ '22.12.01.	1(미판매) ³
합 계			248

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(디펜더 130 D300)	결함장치(3열 좌석등받이 고정장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디펜더 130 D300	3열 좌석등받이 고정장치	'22.08.31. ~ '22.10.06.	8(미판매) ⁹

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디펜더 130 P400		'22.08.24. ~ '22.09.29.	4 1(미판매)
합 계			22

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음