

## BMW·포드 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 2개사 30개 차종 31,279대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 비엠더블유코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유)에서 제작 또는 수입·판매한 30개 차종 31,279대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (BMW) MINI Cooper D five-door 등 15개 차종 21,139대는 배기가스 재순환장치(EGR) 쿨러 내부 냉각수 누수로 인한 화재 발생 가능성으로, 520i 등 13개 차종 2,787대는 운전자지원첨단조향장치가 정상 작동하지 않는 안전기준 부적합으로, MINI Cooper SE 1,442대는 고전압 배터리 관리 모듈 S/W 오류로 인한 화재 발생 가능성으로 9월 12일부터 각각 시정조치에 들어간다.
- ② (포드) Aviator 5,911대는 앞좌석에서 핸드폰 통화 시 전자파 간섭으로 360° 카메라 시스템(어라운드 뷰) 화면이 고르지 않게 표출될 가능성이 있어 9월 12일부터 시정조치에 들어간다.


□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박정근 (044-201-4996) 사무관 송주화 (044-201-3919)

# 참 고

# 리콜 대상 자동차

□ 비엠더블유코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 116d	배기가스재순환장치(EGR) 쿨러 * 배기가스재순환장치(EGR) 쿨러 내구성 부족으로 냉각수가 누수되어 화재 발생 가능성	'16.02.23.	1
BMW 218d		'17.07.15.	1
BMW Active Tourer		'14.10.17. ~ '18.02.27.	3,770
BMW X1 sDrive		'16.11.02.	1
BMW X1 xDrive18d		'16.02.06. ~ '17.08.30.	1,930
BMW X1 xDrive20d		'15.07.24. ~ '17.05.23.	807
MINI Cooper D		'13.12.03. ~ '17.10.31.	4,202
MINI Cooper D Clubman		'15.07.15. ~ '18.01.05.	2,265
MINI Cooper D Countryman		'17.01.05. ~ '18.02.21.	1,170
MINI Cooper D Countryman ALL4		'16.11.25. ~ '18.01.29.	1,843
MINI Cooper D five-door		'14.07.04. ~ '17.10.31.	4,437
MINI Cooper SD		'14.06.19. ~ '17.08.17.	263
MINI Cooper SD Clubman		'15.11.06. ~ '18.01.08.	67
MINI Cooper SD Countryman ALL4		'16.11.29. ~ '18.01.18.	150
MINI Cooper SD five-door		'14.07.02. ~ '17.07.11.	232
<b>합 계</b>			<b>21,139</b>



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 520d xDrive Sedan	운전자지원첨단조향장치 접지부 * 운전자지원첨단조향장치 접지불량으로 장치 작동 시 정상적으로 작동되지 않는 안전기준 부적합	'24.02.05.	1
BMW 520i		'24.01.15. ~ '24.07.22.	929 366(미판매)
BMW 523d		'24.01.16. ~ '24.07.18.	42 41(미판매)
BMW 523d xDrive		'24.01.16. ~ '24.07.10.	14 10(미판매)
BMW 530e		'24.01.19. ~ '24.07.22.	70 123(미판매)
BMW 530e xDrive Sedan		'24.07.19. ~ '24.07.22.	- 3(미판매)
BMW 530i xDrive		'24.01.11. ~ '24.07.19.	353 269(미판매)
BMW 740d xDrive		'24.01.15. ~ '24.07.19.	98 36(미판매)
BMW 740i xDrive		'24.01.15. ~ '24.07.19.	152 85(미판매)
BMW 750e xDrive		'24.01.29. ~ '24.07.22.	14 21(미판매)
BMW i5 eDrive40		'24.01.18. ~ '24.07.19.	68 12(미판매)
BMW i5 M60 xDrive		'24.01.26. ~ '24.07.22.	5 3(미판매)
BMW i5 xDrive40		'24.03.13. ~ '24.07.22.	- 17(미판매)
BMW i7 eDrive50		'24.01.24. ~ '24.06.07.	25 14(미판매)
BMW i7 M70 xDrive		'24.07.22.	- 1(미판매)
BMW i7 xDrive60		'24.01.11. ~ '24.07.10.	10 5(미판매)
<b>합 계</b>			<b>2,787</b>

대상 자동차(MINI Cooper SE)	결함장치(고전압배터리 관리 모듈)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
MINI Cooper SE	고전압배터리 관리 모듈 * 고전압배터리 관리 모듈 S/W 오류로 고전압 시스템에 문제가 발생한 상태에서 장시간 주차 시 화재 발생 가능성	'20.11.12. ~ '23.04.24.	1,439 3(미판매)
<b>합 계</b>			<b>1,442</b>

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(Aviator)	결함장치(360° 카메라 시스템)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Aviator	360° 카메라 시스템 * 비디오 회로 설계 오류로 전자파 간섭에 취약하여 인포테인먼트 모듈 주변 센터페시아 및 센터콘솔 영역에 핸드폰을 두고 통화시 360° 카메라 시스템 화면이 깜빡이거나 상하로 움직이는 현상이 발생할 수 있어, 안전 운행에 지장을 줄 가능성	'19.08.29. ~ '23.08.09.	5,799 112(미판매)
<b>합 계</b>			<b>5,911</b>

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 포드세일즈 서비스코리아(유)(☎ 1600-6003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음