

 국토교통부		보도참고자료	
		배포일시	2019. 7. 31(수) / 총 1매(본문1)
담당 부서	항행시설과	담당자	·과장 배소명, 사무관 최승철 ·☎ (044) 201-4350
보도일시		즉시 보도 가능합니다.	

관계기관과 긴밀하게 협조하여 빠른 시일 내 전파혼신의 원인을 제거하기 위한 대책을 마련하겠습니다

□ 국토교통부(장관 김현미)는 지난 7월25일 발생한 김해공항 방위각제공 시설(LLZ)* 신호불량에 대한 조사결과,

* LLZ : Locallizer, 활주로 중심선 정보 제공

- 김해공항 방위각제공시설(LLZ)은 정상 동작하였으나, 외부의 전파에 의한 혼신이 일부구간에 발생한 것으로 파악되어 과학기술정보통신부와 전파혼신의 원인파악을 위한 합동조사를 실시하고 있으며,
- 조사결과가 나오는 즉시 과학기술정보통신부 등 관계기관과의 긴밀한 협조를 통해 전파혼신의 원인을 제거하기 위한 대책을 수립하여 시행할 계획입니다.

< 관련 보도내용 (MBN 등 / 7.26, 7.30) >

◆ ‘진에어 비상착륙’ 김해공항 신호불량 3차례나 발생‘

- 진에어 항공기가 김해공항으로 가려다가 대구공항에 비상착륙한 사고 당시 김해공항에서 착륙신호 수신 불량으로 비상착륙 상황이 두차례나 더 발생



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 항행시설과 최승철 사무관(☎ 044-201-4350)에게 연락주시기 바랍니다.