

 국토교통부		보 도 자 료	
		배포일시	2019. 5. 3(금) / 총 13 매(본문 5매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	- 과장 윤진환 - 유럽·수입차 : 서기관 최수관, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-4996, 3844) - 미주·이륜차 : 사무관 유연형, 주무관 조보인 (☎ (044) 201-3843, 4999)
보 도 일 시		2019년 5월 6일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 5. 5.(일) 11:00 이후 보도 가능	

BMW, 폭스바겐, 혼다 볼보트럭 등 수입차 리콜 실시

[총 58개 차종 11,513대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 BMW, 폭스바겐, 혼다 등 6개 수입사 총 58개 차종 11,513대에 대해서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 비엠더블유코리아(주)는 작년부터 결함이 확인되어 리콜을 진행중이나, 대상차량이 추가로 확인되어 리콜을 실시한다.
 - 116i 등 2,461대는 지난 해 12월부터 B+(배터리 양극) 케이블* 부식으로 단자의 주석도금의 마모로 차량의 전원공급이 원활하지 않게 되는 결함이 확인되어 리콜중이나, 금번 120d 등 경유차량 9개 차종 5,428대에서도 같은 결함이 확인되어 추가 리콜을 실시한다.

* 배터리에서 퓨즈박스로 전원을 공급해 주는 케이블

- 또한, 같은 수입사 BMW 128i 등 21개 차종 25,732대도 지난해 3월부터 PTC 히터*와 구리관의 접합부에 수분으로 인해 저항이 증가됨에 따라 블로우 바이 히터(blow by heater)의 과열 가능성이 확인되어 리콜을 진행중에 있으나, 금번에 같은 히터가 장착된 차

량이 추가 확인되어 523i 등 22개 차종 2,045대도 추가 리콜을 실시한다.

* PTC 히터(positivetemperature coefficient heater) : 발열체, 온도센서, 전력콘트롤러의 세 가지 작용을 갖추고 있으며 과열의 걱정이 없는 자기제어 히터

- 아울러, 118d 등 934대 역시 지난 해 7월부터 크랭크 샤프트 포지션 센서* 제조불량으로 엔진 출력의 제한 가능성이 확인되어 리콜중이나, 금번에 같은 결함이 확인된 520i 등 2개 차종 18대를 추가 리콜한다.

* 크랭크 각도를 검출하여 ECU(전자제어장치)로 보냄으로써 점화시기와 분사시기를 제어하는 기준신호로 사용

- 해당 차량은 4월 25일(B+케이블, 블로우바이히터는 4월 29일) 부터 전국 BMW 공식 서비스센터에서 무상으로 정상적으로 생산된 부품으로 교체 받는 리콜이 진행되고 있다.

- 두번째, 아우디폭스바겐코리아(주)가 수입, 판매한 폭스바겐 Golf 1.4 TSI 등 7개 차종 1,972대의 경우 변속기 내 부품(어큐뮬레이터 : 오일압력 생성기) 결함으로 지속 운행시 변속기가 작동하지 않을 가능성이 확인되었다.

- 해당 차량은 5월 10일부터 폭스바겐 공식 서비스센터에서 무상 점검 후 개선된 부품으로 교체 받을 수 있다.

- 같은 수입사에서 수입, 판매한 아우디 TT Coupe 45TFSI qu. 등 4개 차종 326대는 다카타 社에서 공급한 운전석 에어백 모듈의 인플레이터(inflater)가 고온다습한 상태에서 에어백 전개시 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 리콜에 들어간다.

- 해당 차량은 5월 10일부터 아우디 공식 서비스센터에서 무상으로 개선된 운전석 에어백 모듈을 교체 받을 수 있다.
- 이 밖에 폭스바겐 Tiguan 2.0 TDI Allspace 153대의 경우 후방 코일 스프링 제조시 원자재가 잘못 사용되어 조기 파단 결함이 확인되었고, 람보르기니 Gallardo Coupe 등 2개 차종은 35대의 경우 엔진 제어 장치(ECU) S/W 최초 입력시 프로그램 입력오류로 고장정보 저장기능에 오류가 발생할 가능성이 확인되었다.
- 해당 차량은 5월 10일(Gallardo Coupe 등은 5월 17일)부터 폭스바겐과 람보르기니 공식 서비스센터에서 무상으로 개선품으로 교체받거나 ECU를 업데이트 하는 서비스를 받을 수 있다.
- 세번째, 혼다코리아(주)가 수입, 판매한 ACCORD 등 2개 차종 1,306대의 경우 2015년 7월부터 운전석 에어백 인플레이터의 결함으로 리콜을 실시하였으나, 교체 부품(다카타 PSDI-5D 인플레이터)이 생산 과정에서 다량의 습기가 포함된 건조제가 사용되어 추진체의 성능이 떨어지고, 에어백 전개시 과도한 압력이 발생할 수 있는 것으로 확인됨에 따라 재리콜에 들어간다.
- 해당 차량은 5월 1일부터 혼다코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 개선된 운전석 에어백(TRW 및 오토리브) 인플레이터를 교체 받을 수 있다.
- 국토교통부는 다카타 에어백 리콜과 관련하여 에어백이 사람의 생명과 직결되는 점, 제작자가 소극적으로 리콜에 임하고 있다고 판단하고 한국자동차안전연구원(KATRI)으로 하여금 19개 제작자의 리콜추진상황을 수시로 점검하도록 조치하였고, 국토교통부도 직접 제작사에 리콜 이행을 강력히 독려하였다.

□ 네번째, 볼보트럭코리아(주)가 수입, 판매한 FH카고 등 5종 182대는 브레이크 캘리퍼(브레이크 패드 바깥쪽에 있는 하우징)의 자동 간극 조정기어가 부품업체 제조공정 오류로 파손 가능성이 있고 이로 인해 브레이크 패드 마모량에 따라 자동으로 간극조정되지 않아 제동되지 않거나 제동거리가 길어질 가능성이 확인되었다.

○ 해당 차량은 5월 10일부터 볼보트럭코리아(주) 트럭센터 등 정비 공장에서 무상으로 점검 후 필요시 **신품으로 교체**하는 서비스를 받을 수 있다.

□ 이 밖에, 화창상사(주)에서 수입, 판매한 인디언모터사이클의 SCOUT 3개 차종 37대의 경우 브레이크 시스템(브레이크 호스 및 마스터 실린더)의 내부 오염으로 제동성능 저하 가능성이 확인되어 5월 3일부터 서비스센터에서 무상으로 공기빼기 및 브레이크액 교환 서비스를 진행하고 있다

○ 또한, KR모터스(주)의 프랑스 푸조 모터사이클사 Metropolis 400 11대에서는 앞브레이크 호스의 꺾임으로 호스균열이 발생할 수 있고, 스티어링 레버(앞바퀴 연결장치)에서 틈이 발생할 가능성이 있어 5월 15일부터 전국 푸조 차량 판매 대리점에서 개선된 앞브레이크 호스와 스티어링 레버 교체 무상서비스를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자메시지**로 **시정방법** 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 BMW코리아(080-269-5005), 아우디폭스바겐코리아(람보르기니 02-6181-1000, 폭스바겐 080-767-0089), 혼다코리아(080-322-3300), 화창상사(02-2279-0170), 푸조(1588-5552)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관 서기관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.



※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
비엠더블유 코리아(주)	BMW 120d	B+ 케이블	'09.12.23. ~ '11.09.29.	690
	BMW 318d		'10.05.12. / '11.06.15.	2
	BMW 318d Touring		'10.04.23. / '10.10.14.	2
	BMW 320d		'09.12.01. ~ '11.10.10.	3,409
	BMW 320d ED		'10.05.31. ~ '11.06.17.	49
	BMW 320xd		'10.01.28.	1
	BMW X1 xDrive18d		'10.03.11. ~ '11.06.17.	162
	BMW X1 xDrive20d		'09.12.22. ~ '11.08.10.	955
	BMW X1 xDrive23d		'09.12.23. ~ '11.04.21.	158
	BMW 128i	블로우 바이히터	'08.03.27. / '08.05.19.	2
	BMW 323i		'05.10.26. ~ '09.04.17.	5
	BMW 325i		'04.12.15. ~ '06.08.17.	215
	BMW 325xi		'05.11.22. ~ '06.08.28.	11
	BMW 328i		'06.06.26. ~ '08.08.21.	5
	BMW 328xi		'06.09.05. ~ '11.05.13.	6
	BMW 330i		'04.11.24. ~ '06.05.16.	84
	BMW 330xi		'05.10.26. ~ '06.06.02.	8
	BMW 523i		'05.02.18. ~ '05.12.20.	999
	BMW 525i		'05.03.07. ~ '06.06.24.	131
	BMW 525xi		'05.07.28. ~ '05.12.21.	3
	BMW 528i		'08.05.13	1
	BMW 528xi		'09.09.04. ~ '09.11.09.	3
	BMW 530i		'05.03.14. ~ '06.11.02.	270
	BMW 530xi		'05.07.06.	1
	BMW 730i		'05.03.11. ~ '05.12.08.	25
	BMW 730Li		'05.03.11. ~ '05.12.13.	250
	BMW X3 3.0i		'07.07.16. ~ '11.06.30.	5
	BMW X3 3.0si		'06.09.17.	1

제 작 사	차명(형식)	결 함장 치	제 작일 자	대 상대 수
	BMW X5 xDrive30i		'07.02.02. ~ '09.10.12.	9
	BMW Z4 3.0i		'06.03.01. ~ '06.07.19.	7
	BMW Z4 3.0si		'06.03.30. ~ '06.09.19.	4
	BMW 520i	크랭크샤프트 포지션 센서	'18.07.09. ~ '18.07.10.	15
	BMW 530i		'18.07.09.	3
	소 계			7,491
아우디폭스바겐 코리아(주)	Golf 1.4 TSI	어큐뮬레이터 하우징	'10.10.28. ~ '12.05.10.	369
	Golf 1.6 TDI BMT		'10.05.31. ~ '12.09.29.	1,081
	Golf A7 1.6 TDI BMT		'13.11.05. ~ '13.11.06.	32
	Jetta 1.6 TDI BMT		'11.02.19. ~ '14.03.24.	475
	Jetta 6 FL 2.0 TDI 110PS		'15.01.21. ~ '15.03.13.	13
	Polo 1.6 TDI		'14.02.19.	1
	Polo 5 FL 1.4 TDI BMT		'15.10.23.	1
	TT Coupe 45TFSI qu.	운전석 에어백	'15.06.29. ~ '16.05.12.	162
	TT Coupe TFSI qu.		'15.07.22. ~ '16.04.02.	51
	TT Roadster 45TFSI qu.		'15.06.29. ~ '16.05.12.	70
	R8 V10 plus Coupe		'16.05.31. ~ '16.09.02.	43
	Tiguan 2.0 TDI Allspace	후방 서스펜션 코일스프링	'18.06.28. ~ '18.07.16.	153
	람보르기니 Gallardo Coupe	엔진 제어 장치(ECU)	'10.08.27. ~ '13.09.06.	28
	람보르기니 Gallardo Spyder		'10.07.13. ~ '13.07.29.	7
	소 계			2,486
혼다코리아(주)	ACCORD	운전석 에어백	'03.10.06. ~ '07.06.29.	1,302
	CR-V		'05.02.01. ~ '06.07.07.	4
	소 계			1,306
볼보트럭 코리아(주)	FH카고	브레이크 캘리퍼 자동 간극조정기어	'18.07.10 ~ '18.11.27	53
	FH트랙터		'18.07.06 ~ '18.08.17	51
	FM트랙터		'18.08.20	1
	FM카고		'18.07.11 ~ '18.10.18	52

제 작 사	차명(형식)	결 함장 치	제 작일 자	대 상대 수
	FE카고		‘18.08.22~’18.08.29	25
	소 계			182
화창상사(주)	인디언 SCOUT	브레이크 호스 및 마스터 실린더	‘18.08.08.~’18.09.17.	3
	인디언 SCOUT SIXTY		‘18.10.29.~’18.10.31.	5
	인디언 SCOUT BOBBER		‘18.07.30.~’18.09.26.	29
	소 계			37
KR모터스(주)	Metropolis 400 (MET400T / MET400TX)	앞 브레이크 호스 및 스티어링 레버	‘13.01.01.~’13.12.31.	11
	소 계			11
총 계				11,513

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

비엠더블유코리아(주)	
	우측 수납함(글로브박스) 아래쪽 퓨즈박스  B+ 케이블
BMW 320d	B+ 케이블
비엠더블유코리아(주)	
	엔진 블로우 바이히터 흡기 다기관 
BMW 523i	블로우 바이히터
비엠더블유코리아(주)	
	엔진 크랭크 샤프트 포지션 센서 
BMW 520i	크랭크샤프트 포지션 센서

아우디 폭스바겐 코리아(주)



폭스바겐 Golf 1.6 TDI BMT

변속기

메카트로닉스(기어변속 밸브 조정장치)
어큐뮬레이터(오일 압력생성기)

어큐뮬레이터

어큐뮬레이터 하우징



변속기 메카트로닉스 어큐뮬레이터(오일 압력생성기) 하우징

아우디 폭스바겐 코리아(주)



아우디 TT Coupe 45TFSI qu.



운전석 에어백

아우디 폭스바겐 코리아(주)



폭스바겐 Tiguan 2.0 TDI Allspace




후방 서스펜션 코일스프링

아우디 폭스바겐 코리아(주)



람보르기니 Gallardo Coupe



엔진제어 장치

엔진제어 장치(ECU)

혼다코리아(주)



ACCORD




운전석 에어백

볼보트럭코리아(주)



FH 카고




브레이크 캘리퍼 자동 간극조정기어

화창상사(주)



인디언 SCOUT



제동장치(브레이크 호스 및 마스터 실린더)

KR모터스(주)	
 스티어링레버 브레이크 호스	 스티어링레버 브레이크 호스 1. 브레이크 호스 개선전 개선후 2. 스티어링 레버 제동장치(브레이크 호스) 및 조향장치(스티어링 레버)
MET400(PEUCEOT MOTOCYCLES社 수입차량)	

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음