


 국토교통부		보 도 자 료	
		배포일시	2019. 5. 16(목) / 총 5 매(본문 3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 서기관 최수관, 사무관 유연형 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3843)
보 도 일 시		2019년 5월 17일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 5.16.(목) 11:00 이후 보도 가능	

BMW 520d 등의 흡서기 화재 재발방지를 위해 조속한 리콜 독려(BMW사) 및 당부(차량소유자)

- 국토교통부(장관 김현미)는 지난 해 8월부터 EGR 모듈의 시정조치(안전진단 포함)를 받은 일부 BMW 차량에서도 화재가 발생함에 따라
 - 흡서기 전까지 EGR 모듈과 흡기다기관의 교체가 모두 마무리 되도록 BMW사를 적극 독려하고 있으며,
 - 리콜 대상 BMW 차량 소유자들에게도 적극적으로 리콜조치에 협조하여 줄 것을 당부한다고 5월 17일 밝혔다.
- BMW 코리아는 작년 12월 민간합동조사단의 BMW 화재원인 조사 결과* 발표에 따라 당초 시정방안으로 제시한 EGR 모듈의 교체 뿐만 아니라 화재가 직접 발생하는 흡기다기관의 교체도 금년 1월부터 시행하고 있으며,
 - * (화재원인) EGR쿨러 균열→ 냉각수 누수→ 흡기다기관 카본에 퇴적물(에틸렌 글리콜) 점착→ 고온가스 유입 → 흡기다기관(발화점)의 천공·화재
 - 시정조치(리콜)를 받지 않은 차량 소유자들에 대해서는 리콜 고객 통지문 발송 외 전화를 통해서도 안내를 하고 있으며, 직장인들을 위해 평일·토요일 서비스센터 연장근무도 시행할 계획이다.
 - 다만, 평일·토요일 연장근무시간에 방문하는 고객은 서비스 센터마다 근무시간이 다를 수 있어 사전예약 후 방문해야 한다.

< 520d 화재 발생 관련 참고사진 >



- 현재(5.14일 기준)까지 시정조치(리콜)가 필요한 520d 등 70여개* 대상 차량의 총 172천 여대 중,

* 520d, 320d, 520d xdrive, X4 xDrive20d, X3 xDrive20d, 118d 등 70여개 모델

- EGR 모듈은 93.0%(160천대)가 교체완료 되었고, 흡기다기관*은 53.6%(92천대)가 점검 및 교체 완료된 상태이다.

* 흡기다기관은 냉각수 오염여부 점검(92천대) 후 오염된 경우만 교체(22천대)

- 한편, 국토교통부는 지난 해 8월부터 안전진단과 시정조치를 받은 차량 중에서 발생한 총 15건*의 화재원인을 분석한 결과,

- 화재가 직접적으로 발생하는 발화지점으로 지목된 흡기다기관의 교체없이 EGR 모듈만 교체(1차 리콜)된 차량의 경우 화재발생 가능성이 완전히 해소되지 않은 것으로 판단되어 오염된 흡기다기관의 조속한 리콜이 필요하다는 입장이다.

< '18.8월 이후 시정조치(안전진단포함) 후 화재발생 원인분석(15대) >

('18년 : 11대 / '19년 : 4대)

- ▶ (8대) EGR · 흡기다기관 미 교체(안전진단 시행 후 흡기다기관 청소) → '18년(8대)
- ▶ (6대) EGR만 교체, 흡기다기관 미 교체 → '18년(3대), '19년(3대)
- ▶ (1대) EGR · 흡기 다기관 모두 교체* → '19년(1대)

* 동 차량은 4.10일 화재가 발생하였으며 자동차안전연구원(KATRI)에서 EGR 문제는 아닌 것으로 잠정 파악(EGR 냉각기 누수 흔적 미 발견)

□ 아울러, 국토교통부는 BMW 사태를 계기로 제작사 책임강화, 유관 기관 협업체계 구축 및 결함조사 역량 강화 등을 위한 “리콜대응 체계 혁신방안(‘18.9)”도 마련하여 추진 중으로

○ 징벌적 손해배상제도, 과징금 상향 및 자료제출 강화 등 리콜제도 개선 법제화를 위한 자동차관리법 개정안은 국회 발의(박순자·윤관석 의원, 18.9)되어 현재 국토교통위원회에 계류 중에 있다

○ 또한, 환경부와 결함정보 공유·협조 체계가 구축(‘18.10)되었고, 결함조사 역량강화를 위한 정보시스템은 본격 구축 중(‘19.1~12)이며, 자동차안전연구원 조사 인력·예산도 단계별로 확충 중이다.

* ’18년 15명 증원·22억원 증액(’19년 인력·예산은 기재부와 협의중)

□ 국토교통부 김수상 자동차관리관은 “BMW 화재예방을 위해서는 무엇보다도 실제 화재발생의 원인이 되는 흡기다기관 교체가 시급하므로 차량 소유자들에게서는 다소 불편하시더라도 가까운 BMW 코리아 서비스센터를 방문하여 조속히 흡기다기관 교체 등 시정조치를 받아주시기를 부탁드립니다.”고 밝혔다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관 서기관(☎ 044-201-4996) 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

전국 61개 BMW코리아(주) 공식 서비스센터

지역	지점 (FLS:패스트레인)	주소	전화번호
서울	강남역	서울시 서초구 서초대로71길 10 (서초동1316-18) 코오롱모터스강남역 서비스센터	02-586-3331
	교대	서울시 서초구 효령로53길 62 (서초동1597-10) 코오롱모터스교대서비스센터	02-3472-7301
	성산	서울 마포구 월드컵로36길 22 (성산동589) 코오롱모터스성산서비스센터	02-375-7301
	대치	서울 강남구 영동대로 340 (대치동1006-1) 코오롱모터스대치서비스센터	02-569-7401
	역삼FLS	서울시 강남구 역삼로 425 (대치동906-19) 역삼패스트레인서비스센터	02-562-7301
	강북	서울시 강북구 도봉로 101 (미아동374-1) BMW빌딩강북서비스센터	02-3444-7301
	방배	서울시 서초구 방배로 218 (방배동810-1) 방배서비스센터	02-3477-7401
	서초FLS	서울시 서초구 반포대로 72 (서초동1582-2) 서초서비스센터	02-521-7301
	용산FLS	서울시 용산구 원효로 242 (원효로1가54-3) 용산서비스센터1층리셉션	02-718-1222
	서초중앙	서울 서초구 효령로 55길 45-13 (서초동1594-1) 서초중앙서비스센터	02-466-7301
	동대문	서울 동대문구 고미술로 91 (답십리동530-18) BMW동대문서비스센터	02-2244-7601
	송파	서울시 송파구 도곡로 444 (잠실동305-8) BMW송파서비스센터	02-415-7601
	도곡 FLS	서울시 강남구 논현로 28길 17 (도곡동518-2) BMW&MINI도곡패스트레인서비스센터	02-575-7601
	양재	서울시 서초구 논현로 7길7 (구주소:서울시서초구양재동394번지)	02-575-7602
	성수	서울 성동구 동이로 111 BMW성수서비스센터	02-2170-7100
	강서	서울시 강서구 공향대로 59 (공향동14-81) 강서서비스센터	02-2661-7401
	구로	서울시 금천구 시흥대로 491(독산동143-10) 구로서비스센터	02-598-7401
	영등포	서울 영등포구 선유로 149 (양평동3가50) 영등포서비스센터	02-597-7401
경기	일산	경기도 고양시 일산동구 무궁화로 383 (식사동825-11) 일산서비스센터	031-966-7501
	분당FLS	경기도 성남시 분당구 서현로 429번길 2 (분당동98-1) 코오롱모터스분당서비스센터	031-711-7401
	의정부	경기도 의정부시 동일로 192번길 11 (장암동99-2) 코오롱모터스의의정부 서비스센터	031-874-7301
	부천	경기도 부천시 신흥로 441번길 26 코오롱모터스부천서비스센터	032-676-7301
	수원	경기도 용인시 기흥구 중부대로 266 (영덕동40-2) 수원서비스센터	031-206-7501
	분당(궁내)	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 331 (궁내동314) BMW분당(궁내)서비스센터	031-8016-7301
	오포	경기도 광주시 오포읍 신흥로 86-5 (신흥리379-1) 코오롱모터스오포서비스센터	031-726-7301
	구리	경기도 구리시 벌말로 166 (토평동994) 구리서비스센터	031-567-7601
	미사	경기도 하남시 덕풍동 740번지 미사서비스센터	031-794-7607
	하남	경기 하남시 미사대로 750 스타필드하남	031-796-7601
	평택	경기도 안성시 원곡면 내가천리 158-8	031-656-7501

지역	지점 (FLS:패스트레인)	주소	전화번호
	안양	경기도 안양시 동안구 시민대로 390 (관양동908-1) 안양서비스센터	031-426-7401
인천	BMW 드라이빙센터	인천광역시 중구 운서동 1677-73B BMW드라이빙센터	032-422-7301
	송도	인천광역시 연수구 첨단대로 124번길 74 (송도동)	032-710-7401
	인천	인천광역시 중구 서해대로 400 (신흥동3가7-324) 인천서비스센터	032-881-7401
강원	원주	강원도 원주시 복원로 2539 (우산동74-7) BMW원주서비스센터	033-734-7301
충북	청주	충북 청주시 흥덕구 가로수로 754번길 15 (석소동13-18) 청주서비스센터	043-236-7501
충남	서산	충남 서산시 중앙로 323 (수석동1031-23) 서산서비스센터	041-664-7501
	천안	충남 천안시 서북구 쌍용대로 245 BMW빌딩 (성정동 932) BMW빌딩 천안서비스센터	041-572-7401
대전	유성	대전 광역시 유성구 원신흥동 556-5 코오롱모터스유성서비스센터	042-826-7201
	대전	대전시 대덕구 신탄진로 315번길 20 (와동304-1) 코오롱모터스대전서비스센터	042-633-7301
전북	군산	전라북도 군산시 번영로 62 (군산시경장동509-4) 군산서비스센터	063-451-7501
	전주	전북 전주시 덕진구 신복로 66 (팔복동1가162-1) 전주서비스센터	063-211-0505
전남	순천	전남 순천시 남산로 158 (풍덕동861-7) 코오롱모터스순천서비스센터	061-745-7301
	목포	전남 목포시 대양로 101 (연산동585) 목포서비스센터	061-287-7501
광주	광주평동	광주 광산구 평동산단로 170-19 광주평동서비스센터1층리셉션	062-383-7301
	광주	광주 남구 송암로 24번길 55 (송하동261-9) 코오롱모터스광주서비스센터	062-675-7301
	광주상무FLS	광주 서구 쌍촌동 973-2 (서구상무대로855) 광주상무패스트레인서비스센터	062-384-7301
	광주광천FLS	광주 서구 죽봉대로 72 (농성동,31,32) 코오롱모터스광천패스트레인서비스센터	062-367-7301
경북	구미	경북 구미시 구미대로 198 (광평동792-134) 코오롱모터스구미서비스센터	054-464-7301
	포항	경북 포항시 북구 새천년대로 569 BMW포항서비스센터	054-272-7306
경남	창원	경남 창원시 마산회원구 봉양로 156 BMW 창원서비스센터	055-256-7301
	김해	경남 김해시 봉황동 69-10 코오롱모터스김해서비스센터	055-322-7301
	진주	경남 진주시 신안로122 BMW 진주서비스센터	055-744-7301
부산	광안리	부산 수영구 광남로 135(광안동173-1) 코오롱모터스부산광안리서비스센터	051-327-7301
	서면	부산광역시 부산진구 동성로 135 BMW 서면서비스센터	051-819-7301
	해운대	부산 해운대구 해운대해변로 299 동성모터스MINIBMW해운대서비스센터	051-731-7303
대구	대구	대구 동구 안심로55길 39 (동호동104-2) 코오롱모터스대구서비스센터	053-559-7301
	대구수성FLS	대구 수성구 상동4-5번지 코오롱모터스대구수성패스트레인서비스센터	053-768-7301
	서대구FLS	대구 서구 달구벌대로 1841 (내당동63-8) 서대구서비스센터1층리셉션	053-653-7301
	서대구중앙	대구 서구 와룡로 425 (이현동42-587) 서대구중앙서비스센터 1층리셉션	053-655-7301
울산	울산	울산광역시 남구 돌질로147 BMW울산서비스센터	052-268-7306
제주	제주	제주특별자치도 제주시 연삼로120 BMW&MINI제주서비스센터	064-757-7601