

 국토교통부		보 도 자 료	
		배포일시	2019. 5. 22(수) / 총 6 매(본문 3 매)
담당 부서	자동차정책과	담 당 자	- 과장 윤진환, 서기관 최수관, 사무관 유연형, 주무관 황우관, 조보인 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3843, 3844, 4996)
보 도 일 시		2019년 5월 23일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 5.23.(목) 06:00 이후 보도 가능	

포르쉐, 혼다, 푸조 등 수입사 자동차 리콜 실시

[총 12개 차종 4,197대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 포르쉐, 혼다, 푸조, 볼보, BMW, FCA 등 6개 수입사 자동차 총 12개 차종 4,197대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 파나메라(970) 2,808대의 경우 에어컨 송풍기 제어장치의 실링(sealing)* 사이로 수분이 유입되어 내부 회로가 단락되어 미조치시 단락에 의한 화재발생 가능성이 확인되어 리콜에 들어간다.
 - * 내부로부터 누설이나 외부로부터의 침입을 방지하는 처치(봉합)
 - 해당 차량은 6월 3일부터 포르쉐 공식 서비스센터에서 무상으로 개선된 부품으로 교체 받을 수 있다. 다만, 개선된 부품은 '19년 3분기 경에 공급이 가능하여 부품 공급전까지는 임시 조치 작업(수분유입 방지를 위한 추가 실링)이 이루어질 예정이다.
- 둘째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 ODYSSEY 등 2개 차종 880대는 타이밍 벨트 생산공정에서 코그(cog : 벨트와 기어가 맞물리는 부분)의 성형·경화 불량으로 적정한 강도를 확보하지 못하여 코그 부분이 파손되어 엔진이 정지하여 사고위험이 증가하고 안전운전에 영향을 줄 수 있는 결함이 확인되었다.

- 해당 차량은 5월 29일부터 혼다코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 점검 후 필요시 해당 부품을 교체하는 리콜을 받을 수 있다.
 - 셋째, 에프씨에이 코리아(주)에서 수입, 판매한 **쥘레니게이드 (BV) 차종 440대**의 경우 승객 보호 컨트롤러 모듈과 통신 오류 (잘못된 명령어 전달)로 인해 에어백이 전개되지 않아 차량 탑승자의 부상을 증가시킬 수 있는 가능성이 확인되었다.
 - 해당 차량은 5월 24일부터 승객 보호 컨트롤러 모듈의 프로그램을 개선된 프로그램으로 변경하는 서비스를 무상으로 받을 수 있다.
 - 넷째, 한불모터스(주)에서 수입, 판매한 **Peugeot 508 2.0 BlueHDi 등 6개 차종 35대**는 인젝터 레일과 연결된 고압 연료 파이프 너트가 규격에 맞지 않은 부품이 장착되어 연료 파이프의 손상을 유발할 수 있고, 이로 인해 화재발생 가능성이 확인되었다.
 - 해당 차량은 5월 13일부터 전국 푸조 공식 서비스 센터에서 무상으로 개선된 부품으로 교환하는 리콜이 진행 중이다.
 - 이 밖에 볼보자동차 코리아(주)가 수입, 판매한 **XC90 22대**는 냉각수 호스의 균열 발생으로 누수 가능성으로,
- BMW 코리아(주)**의 **i3 94ah* LCI 12대**는 동력제어장치인 EME** (Electric Motor Electronics)의 회로 기판 불량으로 정상적인 시스템 작동이 불가하고 이로 인해 구동모터에 전원 공급이 차단됨에 따라 주행이 불가능할 가능성이 확인되어 리콜에 들어간다.
- * 전류(암페어)와 시간(Hour)의 곱으로 배터리의 용량을 의미
 ** 고전압 배터리와 구동모터를 제어하는 장치로 기본적으로 차량기본전원(12V)으로 작동
- 볼보는 5월 20일부터 리콜을 시행중이며, BMW는 5월 24일부터 전국 공식서비스 센터에서 무상으로 개선된 부품으로 교환하는 리콜을 받을 수 있다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법** 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 포르쉐코리아(02-2055-9110), 혼다코리아(080-360-0505), 에프씨에이코리아(주)(080-365-2470), 한불모터스 푸조(02-3408-1654~1657, 1667), 볼보자동차코리아(02-1588-1777), BMW 코리아(080-269-5005)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관 서기관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고 1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차명(형 식)	결 합장치	제 작일자	대 상대수
포르쉐 코리아(주)	파나메라	에어컨 송풍기 제어 장치	‘09.07.12.~’16.09.13.	2,808
	소 계			2,808
혼다코리아(주)	ODYSSEY	타이밍벨트	‘18.07.10.~’18.11.14.	630
	PILOT		‘18.08.24.~’18.09.19.	250
	소 계			880
에프씨에이 코리아(주)	쥘레니게이드 (BV)	승객보호 컨트롤러 모듈	‘18.09.28 ~ ’19.04.03	440
	소 계			440
한불모터스(주)	Peugeot 508 2.0 BlueHDi	고압연료 파이프	‘19.01.11.~’19.01.18.	7
	Peugeot 508 1.5 BlueHDi		‘19.01.17.	2
	Peugeot 3008 1.5 BlueHDi		‘19.01.15.~’19.01.16.	6
	Peugeot 308 1.5 BlueHDi		‘19.01.17.	1
	Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDi		‘19.01.16.~’19.01.18.	6
	DS7 Crossback 2.0 BlueHDi		‘19.01.11.~’19.01.18.	13
	소 계			35
(주)볼보자동차 코리아	XC90	냉각수 호스	‘14.08.27.~’16.04.24.	22
	소 계			22
비엠더블유 코리아(주)	i3 94ah LCI	EME	‘18.01.13.~’18.01.27.	12
	소 계			12
총 계				4,197


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지


포르쉐 코리아(주)	
	
파나메라	에어컨 송풍기 제어 장치

혼다코리아(주)	
	
ODYSSEY	타이밍벨트

에프씨에이코리아(주)	
	
쥘레니게이드	승객보호 컨트롤러 모듈

한불모터스(주)	
	
DS7 Crossback 2.0 BlueHDi	고압연료 파이프

(주)볼보자동차코리아	
	
XC90	냉각수 호스

비엠더블유코리아(주)	
	
i3 94ah LCI	EME

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음