

배포 일시	2022. 11. 23.(수)			
담당 부서	자동차정책관 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	심지영 (044-201-3835)
		담당자	사무관	박군성 (044-201-3843)
			사무관	허철혁 (044-201-3919)
보도일시	2022년 11월 24일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 11. 24.(목) 06:00 이후 보도 가능			

벤츠 · 기아 · 테슬라 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 6개사 43개 차종 62,967대 -

- 국토교통부(장관 원희룡)는 메르세데스벤츠코리아(주), 기아(주), 테슬라코리아(유), 폭스바겐그룹코리아(주), 한신평상, (유)기흥모터스에서 제작 또는 수입·판매한 총 43개 차종 62,967대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 ①E 350 4MATIC 등 7개 차종 31,195대는 12V 배터리의 고정 불량으로 차량 충돌 시 전원 연결부가 분리되고, 이로 인해 비상 경고등, 차문 자동 잠금 해제 장치 등이 작동되지 않을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - ②GLS 400d 4MATIC 등 2개 차종 2,474대(판매이전 포함)는 3열 좌석 등받이 잠금장치의 일부 부품 누락으로 충돌 시 잠금장치가 정상적으로 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - E 350 4MATIC 등 7개 차종은 12월 2일부터, GLS 400d 4MATIC 등 2개 차종은 11월 25일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.

- 둘째, 기아(주)에서 제작, 판매한 카니발 24,491대(판매이전 포함)는 엔진 제어장치 소프트웨어의 오류로 운전자가 관성을 이용하여 주행할 경우 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 11월 24일부터 기아(주) 직영 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 셋째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 모델S 등 2개 차종 1,131대는 전자식 파워스티어링의 소프트웨어 오류로 저속 주행 시 핸들이 무거워져 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 11월 25일부터 개선된 소프트웨어로 원격 자동 업데이트를 실시한다.
- 넷째, 폭스바겐그룹코리아(주)에서 수입, 판매한 ①Golf 8 2.0 TDI 272대는 앞 좌석안전띠의 프리텐서너* 내 부품 불량으로 차량 충돌 시 프리텐서너가 정상적으로 작동되지 않아 탑승자 상해 기준을 초과하는 안전기준 부적합 사항이 확인되었고,
 - * 충돌 시 좌석안전띠를 역으로 되감아 탑승자를 보호해 주는 장치
 - ②Q5 40 TDI qu. Premiu 등 13개 차종 86대는 후방카메라 제어장치 회로기판의 조립 불량으로 후진 시 후방카메라 영상이 제대로 표시되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - Golf 8 2.0 TDI는 11월 28일부터, Q5 40 TDI qu. Premiu 등 13개 차종은 11월 25일부터 폭스바겐그룹코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 다섯째, 한신타자에서 제작, 판매한 울트라 고소작업차 83대는 전선릴 등 미인증 부착물 추가 설치로 인해 인증하중을 초과(약510kg)하는 안전

기준 부적합 사항이 확인되어 우선 제작사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 12월 1일부터 한신평택 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(미인증 부착물 탈거 등)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, (유)기흥모터스에서 수입, 판매한 ①할리데이비슨 로드킹 등 15개 이륜 차종 3,191대(판매이전 포함)는 차체제어장치(바디컨트롤모듈)의 소프트웨어 오류로 운전자가 브레이크 페달을 밟지 않아도 제동등이 점등되는 안전기준 부적합 사항이 확인되었고,

- ②할리데이비슨 나잇스터 44대(판매이전 포함)는 핸들바의 용접 불량으로 주행 중 핸들바가 파손되는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 할리데이비슨 로드킹 등 15개 이륜 차종은 12월 5일부터, 할리데이비슨 나잇스터는 12월 1일부터 (유)기흥모터스 공식 서비스터에서 각각 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 등)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 테슬라코리아(유)(☎ 02-6177-1314), 폭스바겐그룹코리아(주)(폭스바겐:☎ 080-797-0089, 아우디:☎ 080-767-2834), 한신평택

(☎ 063-213-7780), (유)기흥모터스(☎ 070-7405-8460)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

참 고

리콜 대상 자동차

☐ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 350 4MATIC)	결함장치(12V 배터리)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 220 d 4MATIC	12V 배터리	'21.10.06. ~ '22.05.30.	621
E 450 4MATIC		'20.02.04. ~ '22.06.30.	1,889
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+		'18.09.11. ~ '22.07.04.	946
E 350 4MATIC		'18.05.03. ~ '22.07.25.	18,106
CLS 300 d 4MATIC		'20.12.14. ~ '22.07.08.	1,632
CLS 450 4MATIC		'18.03.02. ~ '22.07.15.	7,068
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+		'18.04.05. ~ '22.07.15.	933
합 계			31,195

대상 자동차(GLS 400 d 4MATIC)	결함장치(3열 좌석 등받이)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLS 400 d 4MATIC		'19.10.20. ~ '22.06.25.	1,618 2(미판매)
GLS 580 4MATIC		'19.06.24. ~ '22.03.25.	843 11(미판매)
합 계			2,474

□ 기아(주)

대상 자동차(카니발)	결함장치(엔진제어장치 소프트웨어)
	  엔진제어장치 (ECU)


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카니발(KA4)	엔진제어장치 소프트웨어	'21.07.05. ~ '22.10.27.	24,476 15(미판매)
합 계			24,491

□ 테슬라코리아(유)


대상 자동차(모델S)	결함장치(전자식 파워스티어링 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델S	전자식 파워스티어링 소프트웨어	'17.08.24. ~ '20.08.10.	621
모델X		'18.10.03. ~ '20.08.11.	510
합 계			1,131

□ 폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(Golf 8 2.0 TDI)	결함장치(앞 좌석안전띠 프리텐서너)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Golf 8 2.0 TDI	앞 좌석안전띠 프리텐서너	'21.07.28. ~ '21.11.24.	272
합 계			272

대상 자동차(Q5 40 TDI qu. Premium)	결함장치(후방카메라 제어장치 회로기판)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
A6 45 TFSI qu. Premium	후방카메라 제어장치 회로기판	'21.11.30. ~ '21.12.08.	12
A7 45 TDI qu. Premium		'21.11.30.	1
A7 50 TDI qu. Premium		'21.12.01. ~ '21.12.03.	2
A7 55 TFSI qu. Premium		'21.12.01. ~ '21.12.03.	7
A8 50 TDI LWB qu.		'21.12.01.	1
A8 50 TDI qu.		'21.12.03.	1
A8 55 TFSI LWB qu.		'21.12.01. ~ '21.12.10.	9
A8 60 TFSI LWB qu.		'21.12.02.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Q5 40 TDI qu.		'21.08.18. ~ '21.08.22.	11
Q5 40 TDI qu. Premium		'21.08.18. ~ '22.01.04.	29
Q5 Sportback 40 TDI qu.		'21.08.18. ~ '21.08.21.	3
Q5 Sportback 40 TDI qu. Premium		'21.08.17. ~ '21.08.24.	7
S7 TDI		'21.12.01. ~ '21.12.02.	2
합 계			86

☐ 한신타장

대상 자동차(울트라 고소작업차)	결함장치(미인증 부착물)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
울트라 고소작업차	미인증 부착물	'13.04.24. ~ '13.09.30.	83
합 계			83

☐ (유)기흥모터스

대상 자동차(할리데이비슨 로드킹)	결함장치(차체제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
할리데이비슨 로드킹	차체제어장치 소프트웨어	'19.07.12. ~ '22.03.30.	261
할리데이비슨 로드킹 스페셜		'19.07.10. ~ '22.05.06.	451 4(미판매)
일렉트라 글라이드 할리데이비슨 스탠다드		'19.07.13. ~ '20.12.01.	31
할리데이비슨 일렉트라 글라이드 울트라 리미티드		'19.07.19. ~ '22.04.05.	272 1(미판매)
할리데이비슨 일렉트라 글라이드 울트라 CVO		'19.07.19. ~ '21.10.20.	49
할리데이비슨 일렉트라 글라이드 폴리스		'20.03.03. ~ '22.06.23.	89
할리데이비슨 스트리트 글라이드 스페셜		'19.07.11. ~ '22.04.20.	683 4(미판매)
할리데이비슨 로드 글라이드 울트라		'19.07.10. ~ '22.06.08.	137 1(미판매)
할리데이비슨 로드 글라이드 스페셜		'19.07.10. ~ '22.05.02.	754 2(미판매)
할리데이비슨 스트리트 글라이드 CVO		'19.07.22. ~ '22.03.30.	150
할리데이비슨 일렉트라 글라이드 리바이벌		'21.01.27. ~ '21.06.08.	42
할리데이비슨 스트리트 글라이드 ST		'21.12.06. ~ '22.04.28.	54
할리데이비슨 로드 글라이드 스페셜 CVO		'20.06.08. ~ '22.05.17.	87
할리데이비슨 로드 글라이드 울트라 CVO		'21.12.01. ~ '22.04.09.	17
할리데이비슨 로드 글라이드 ST	'21.12.02. ~ '22.05.16.	102	
합 계			3,191

대상 자동차(할리데이비슨 나잇스터)	결함장치(핸들바)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
할리데이비슨 나잇스터	핸들바	'22.02.09. ~ '22.06.14.	23 21(미판매)
합 계			44

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음