

현대·기아·랜드로버 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 11개 차종 7,738대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차(주), 기아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 폭스바겐그룹코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 11개 차종 7,738대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (현대, 기아) 현대 아반떼 등 5개 차종 4,118대 및 기아 K3 등 3개 차종 2,668대는 배기가스 재순환장치(EGR) 밸브 전원단 도포 불량으로 주행 중 시동이 꺼져 차량이 멈출 가능성으로 5월 13일(월)부터 시정조치한다.
- ② (재규어랜드로버) 더 뉴 레인지로버 스포츠 P360 등 2개 차종 329대는 뒷면 우측 등화장치 고정너트 체결 불량으로 각종 등화(후미등, 제동등, 방향지시등)가 작동되지 않을 가능성으로 5월 13일(월)부터 시정조치에 들어간다.
- ③ (폭스바겐) 투아렉 3 3.0 TDI 623대는 운전자 지원 모바일 앱 소프트웨어 오류로 원격 주차 중 반전기능* 사용 시 장애물을 감지하지 못하는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 5월 22일(수)부터 시정조치에 들어간다.

* 주차 전 원래 위치로 되돌아가게 하는 기능


□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박정규 (044-201-3843) 사무관 박정근 (044-201-4996)

참 고


리콜 대상 자동차

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(아반떼)	결함장치(배기가스 재순환장치(EGR) 밸브)
	 가솔린 MPI엔진 배기가스 재순환장치 밸브

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼	배기가스 재순환장치(EGR) 밸브 * 배기가스 재순환장치 밸브 전원단 도포 불량으로 단락이 발생하여 밸브 내부가 손상되고 이로인해 주행중 시동이 꺼져 차량이 멈출 가능성	'24.01.15.~'24.02.03.	2,562
캐스퍼		'24.01.15.~'24.02.14.	1,158 75(미판매)
베뉴		'24.01.15.~'24.02.03.	217
쏘나타		'24.02.05.~'24.02.13.	56 2(미판매)
코나		'24.01.16.~'24.02.05.	40 8(미판매)
합 계			4,118

☐ 기아(주)

대상 자동차(K3)	결함장치(배기가스 재순환장치(EGR) 밸브)
	 가솔린 MPI엔진 배기가스 재순환장치 밸브

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K3	배기가스 재순환장치(EGR) 밸브	'24.01.15. ~ '24.03.30.	1,046 2(미판매)
K5	* 배기가스 재순환장치 밸브 전원단 도포 불량으로 단락이 발생하여	'24.01.20. ~ '24.03.21.	596 100(미판매)


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모닝	밸브 내부가 손상되고 이로 인해 주행중 시동이 꺼져 차량이 멈출 가능성	'24.01.13. ~ '24.02.13.	922 2(미판매)
합 계			2,668

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(더 뉴 레인지로버 스포츠)	결함장치(뒷면 우측 등화장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
더 뉴 레인지로버 스포츠 D300	뒷면 우측 등화장치	'22.08.23. ~ '22.12.01.	118
더 뉴 레인지로버 스포츠 P360	* 뒷면 우측 등화장치 고정너트 체결 불량에 따른 수분 유입으로 각종 등화(후미등, 제동등, 방향지시등)가 작동되지 않을 가능성	'22.07.12. ~ '22.11.30.	211
합 계			329

□ 폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(투아렉 3 3.0 TDI)	결함장치(운전자 지원 모바일 앱)
	  

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
투아렉 3 3.0 TDI	운전자 지원 모바일 앱 * 운전자 지원 모바일 앱 소프트웨어	'21.10.14. ~ '23.06.08.	569 54(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	오류로 원격 주차 중 반전기능 사용 시 장애물을 감지하지 못하는 안전 기준 부적합		
합 계			623

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), 폭스바겐그룹코리아(주)(☎ 080-767-2834)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음