

참고

2021년 건설기계에 의한 사망사고 현황

사고일시	사고개요	안전대책
'21.6.27. 08:55경	 <p>전라남도 담양군 소재 건설현장에서 굴삭기 운전자가 임시야적장에 적재된 모래 정리를 마치고 후진하는 과정에서 후면의 행인을 발견하지 못하여 굴삭기 좌측 후륜에 행인이 충돌하여 사망</p>	<p>유도자 배치, 후방감시카메라가 설치된 건설기계 사용 및 설치 등 필요</p>
'21.6.1. 11:00경	 <p>서울특별시 마포구 소재 건설현장에서 유로폼 자재를 반입하던 지게차가 후진 중 주변을 지나던 행인과 충돌하여 사망</p>	
'21.4.26. 12:28경	 <p>충청북도 옥천군 소재 건설현장에서 아스팔트피니셔 유도 업무를 멈추고 아스팔트피니셔 3~4m 앞에서 아스팔트 잔해물을 정리하던 재해자가 신호를 받지 않고 후진하던 덤프트럭에 깔려 사망</p>	
'21.4.14. 18:10경	 <p>부산광역시 해운대구 소재 건설현장에서 철골 용접 작업을 하던 재해자가 근처에서 회전한 크롤러 크레인의 뒤쪽 면(카운터 웨이트)과 작업하던 철골 사이에 끼어 사망</p>	
'21.4.7. 11:48경	 <p>서울특별시 송파구 소재 건설현장에서 차량 출입을 유도하던 재해자가 현장 내 사토 반출을 위해 후진으로 진입하던 덤프트럭에 깔려 사망</p>	
'21.4.2. 15:32경	 <p>광주광역시 남구 소재 건설현장에서 크레인 유도 작업을 하던 재해자가 PC 거더를 싣고 현장으로 진입하던 트레일러(견인형 특수자동차)와 가설 울타리 사이에 끼어 사망</p>	
'21.2.6. 13:50경	 <p>경기도 화성시 소재 건설현장에서 정차되어 있던 덤프트럭과 다짐작업 중인 굴착기 후면 사이로 이동하던 재해자가 후진한 굴착기와 덤프트럭 사이에 끼어 사망</p>	
'21.2.5. 16:25경	 <p>강원도 강릉시 소재 건설현장에서 바닥에 비질을 하던 재해자가 관로 되메우기 작업을 위해 후진하던 굴착기에 부딪혀 사망</p>	