

		<h1>보도자료</h1>			
		배포일시	2021. 8. 25.(수) / 총 13매(본문4, 참고9)		
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999, 4996, 3844)		
	건설산업과	담당자	• 과장 김광림, 사무관 박문신, 주무관 전해빈 (☎ (044) 201-4588, 3537)		
보도일시		2021년 8월 26일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8. 26.(목) 06:00 이후 보도 가능			

현대, BMW, 만트럭, 벤츠, 아우디, 스즈키 결함시정(리콜) 실시[총 6개사 48,797대]

- 국토교통부(장관 노형욱)는 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 만트럭 버스코리아(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), (주)스즈키씨엠씨에서 제작 또는 수입·판매한 총 58개 차종 45,714대 자동차와 총 16개 형식 3,083대 건설기계(덤프트럭)에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 마이티 29,470대는 에어백 센서 전기배선이 운전석 승하차용 발판과 간섭되어 손상되고, 이로 인한 에어백 오작동으로 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 9월 2일부터 현대자동차(주) 직영 서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.
- 둘째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 X6 xDrive30d 등 35개 차종 8,320대는 고압연료펌프의 설계 결함으로 펌프 내 부품의 마모에 의해 이물질이 발생하고, 이로 인해 연료공급라인이 막혀 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 8월 27일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 만트럭버스코리아(주)에서 수입, 판매한 ①TGX 트랙터 등 2개 차종 2,538대 자동차와 TGS 37.480 8X4 BB 등 11개 형식 건설기계(덤프트럭) 1,870대는 배기가스재순환장치(EGR) 입구부의 파손으로 냉각수가 누수 되고, 이로 인해 엔진의 냉각이 제대로 되지 않아 실린더 헤드 손상 및 시동이 꺼질 가능성이 확인되었고,
 - ②TGS 카고트럭 등 2개 차종 1,185대 자동차와 TGS 37.480 8X4 BB 등 5개 형식 건설기계(덤프트럭) 1,213대는 엔진오일 분리장치(오일 세퍼레이터)*의 열에 의한 파손으로 엔진오일이 연소실 내로 유입되고, 이로 인해 엔진 회전수(RPM)가 증가하거나 시동을 켜고 시동 꺼짐이 지연되는 현상이 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 엔진 오일 안에 혼입된 공기나 블로바이 가스를 분리하는 장치
 - 또한 ③TGM 카고 등 5개 차종 1,880대는 한국교통안전공단 자동차 안전연구원의 자기인증적합조사 결과, 차실 내장재(운전자 좌석)의 내인화성이 안전기준(매분당 102밀리미터 이하)에 부적합한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)를 진행하되, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 9월 1일부터 만트럭버스코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있다.
- 넷째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 E 220 D 4MATIC 등 11개 차종 313대(판매이전 포함)는 측면충돌센서의 커넥터 불량으로 측면 충돌 시 에어백이 제대로 작동되지 않을 가능성이 확인되었으며, 이는 안전기준 부적합 사항으로 우선 시정조치(리콜)를 진행하되, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- ②S 580 4MATIC 등 2개 차종 15대(판매이전)는 연료탱크의 용접 불량으로 연료가 누유 될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 20일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체 등)를 진행하고 있다.
- 다섯째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 **벤틀리 New Continental GT** 278대는 앞좌석 자동조절장치의 소프트웨어 오류로 앞좌석 자동 조절 시 좌석이 뒤쪽으로 밀리는 오작동 현상이 발생하여 뒷좌석 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었고,
- ②e-tron 55 quattro 35대는 브레이크 진공펌프* 내 부품의 용접 불량으로 펌프가 작동되지 않고, 이로 인해 브레이크 페달이 무거워지고 제동 시 밀림 현상이 나타나 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- * 브레이크 페달 밟는 힘을 증가시키기 위해 진공을 형성시키는 장치
- 벤틀리 New Continental GT는 8월 23일부터, e-tron 55 quattro는 9월 1일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, (주)스즈키씨엠씨에서 수입, 판매한 **버그만 125** 등 2개 이륜 차종 1,680대는 연료호스 연결부의 내구성 부족으로 시간이 지남에 따라 연결부가 느슨해져 연료가 누유 될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 8월 19일부터 (주)스즈키씨엠씨 대리점 또는 협력점에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 또는 건설기계 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며,

결함시정 전에 자동차 또는 건설기계 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(☎ 080-600-6000), 비엠더블유코리아(주) (☎ 080-269-5181), 만트럭버스코리아(주)(☎ 080-661-1473), 메르세데스-벤츠 코리아(주)(☎ 080-001-1886), 아우디폭스바겐코리아(주)((벤틀리)☎ 02-449-8338, (아우디)☎ 080-767-2834)), (주)스즈키씨엠씨(☎ 031-767-3355)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차 및 건설기계 리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 통해 결함신고를 받고 있으며,

- 신고 받은 사항에 대해서는 객관적이고 공정한 제작결함조사를 실시하고, 제작결함 발생 시 신속한 시정조치를 통해 자동차 및 건설기계 제작결함으로부터 국민들의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다할 계획임을 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996), 건설산업과 박문신 사무관(☎ 044-201-4588)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참 고

리콜 대상 자동차 및 건설기계(덤프트럭)

<리콜 대상 자동차>

현대자동차(주)

대상 자동차(마이티)	결함장치(에어백 센서 전기배선)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
마이티(QT)	에어백 센서 전기배선	'16.11.15. ~ '21.07.02.	29,470
합 계			29,470

비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(X6 xDrive30d)	결함장치(고압연료펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
1 Series Sport	고압연료펌프	'12.11.21. ~ '13.09.04.	5
220d Coupe		'14.01.10. ~ '14.04.01.	2
320d		'11.11.11. ~ '15.06.25. '10.06.25. ~ '11.06.08.	78 8
320d ED		'11.11.08. ~ '15.03.27.	22

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
320d Gran Turismo	고압연료펌프	'13.04.02. ~ '15.05.20.	18
320d Touring		'13.01.23. ~ '15.02.03.	5
320d xDrive		'12.11.21. ~ '14.12.16.	17
320d xDrive Gran Turismo		'13.08.07.	1
320d xDrive Touring		'13.09.27. ~ '14.01.21.	6
420d Coupe		'13.06.28. ~ '14.06.06.	4
420d Gran Coupe		'14.05.15. ~ '14.11.07.	6
420d xDrive Gran Coupe		'14.03.28. ~ '14.12.12.	3
435d xDrive Gran Coupe		'16.01.29. '17.03.27. ~ '19.02.20.	1 55
520d		'13.07.11. ~ '14.06.23. '10.07.14. ~ '13.05.14.	45 246
520d xDrive		'13.07.17. ~ '14.06.28.	22
530d xDrive		'13.07.13. ~ '16.07.28.	34
535d		'11.09.30. ~ '12.10.11.	5
640d xDrive Gran Coupe		'13.04.12. ~ '15.01.13. '15.04.20. ~ '18.03.27.	8 390
730d xDrive		'13.07.25. ~ '14.07.11.	4
730Ld		'12.12.06. ~ '14.12.05.	9
740d xDrive		'14.10.14. ~ '15.03.25.	2
Gran Turismo 30d		'13.09.30. ~ '13.11.11.	2
Gran Turismo 30d xDrive		'13.07.16. ~ '17.01.27.	88
Gran Turismo EfficientDynamics Edition		'13.07.19. ~ '17.02.01.	509
GT 20d		'12.07.27. ~ '13.06.24.	7
GT 30d		'12.07.05. ~ '13.02.18.	5
GT 30d xDrive		'12.07.18. ~ '13.01.25.	5
X1 xDrive20d		'12.07.25. ~ '15.04.21.	4
X3 xDrive20d		'10.11.24. ~ '14.02.23.	16
X3 xDrive30d		'11.11.11. ~ '17.02.20.	4
X4 xDrive30d		'14.04.08. ~ '14.06.25.	2
X5 xDrive30d		'13.07.29. ~ '18.06.28.	2,926

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
X5 xDrive40d	고압연료펌프	'14.01.23. ~ '18.06.25.	340
X6 xDrive30d		'14.08.05. ~ '19.05.16.	3,065
X6 xDrive40d		'15.06.08. ~ '19.05.15.	351
합 계			8,320

□ 만트럭버스코리아(주)

대상 자동차(TGX 트랙터)	결함장치(배기가스재순환장치(EGR) 입구부)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGS 카고(26.420 6X4 BB)	배기가스재순환장치(EGR) 입구부	'16.10.17.	1
(26.440 6X4 BB)		'16.04.28. ~ '16.05.25.	10
(26.440 6X4 BL)		'15.03.13. ~ '16.10.24.	68
(26.440 6X6 BB)		'16.09.14. ~ '16.09.19.	5
(26.460 6X2-2 LL)		'17.11.14.	1
(26.460 6X4 BB)		'17.06.06. ~ '18.10.11.	58
(26.460 6X4 BL)		'17.01.17. ~ '18.12.04.	135
(26.460 6X6 BB)		'17.09.08. ~ '19.10.09.	11
(26.480 6X6 BB)		'16.09.14. ~ '16.09.15.	3
(28.400 6X2-2 BL)		'15.09.29. ~ '16.05.03.	32
(28.420 6X2-2 BL)		'17.01.25. ~ '19.01.22.	27
(35.400 8X4-4 BL)		'16.10.05.	1
(35.440 8X4-4 BL)		'15.03.05. ~ '16.03.08.	21
(35.460 8X4-4 BL)		'17.02.07. ~ '17.06.01.	14
(35.500 8X4-4 BL)		'16.12.13. ~ '19.02.04.	83
(44.440 10X4-6 BL)		'16.04.05. ~ '16.10.25.	24
(44.460 10X4-6 BL)		'17.01.12. ~ '17.08.30.	48
(44.480 10X4-6 BL)		'14.10.10. ~ '16.10.25.	189
(44.500 10X4-6 BL)		'17.02.03. ~ '19.01.17.	457
TGX 트랙터(28.440 6X2-2 BLS)		'14.09.19. ~ '16.10.14.	289
(28.460 6X2-2 BLS)		'16.10.10. ~ '18.09.24.	89
(28.480 6X2-2 BLS)		'15.04.13. ~ '16.10.21.	543
(28.500 6X2-2 BLS)		'16.10.08. ~ '19.07.31.	429
합 계			2,538

대상 자동차(TGS 카고)	결함장치(엔진오일 분리장치(오일 세퍼레이터))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGS 카고(26.440 6X4 BB) (26.440 6X4 BL) (26.440 6X6 BB) (26.480 6X6 BB) (28.400 6X2-2 BL) (35.400 8X4-4 BL) (35.440 8X4-4 BL) (44.440 10X4-6 BL) (44.480 10X4-6 BL)	엔진오일 분리장치 (오일 세퍼레이터)	'16.04.28. ~ '16.05.25.	10
		'15.03.13. ~ '16.10.24.	68
		'16.09.14. ~ '16.09.19.	5
		'16.09.14. ~ '16.09.15.	3
		'15.09.29. ~ '16.05.03.	32
		'16.10.05.	1
		'15.03.05. ~ '16.03.08.	21
		'16.04.05. ~ '16.10.25.	24
		'14.10.10. ~ '16.10.25.	189
TGX 트랙터(28.440 6X2-2 BLS) (28.480 6X2-2 BLS)		'14.09.19. ~ '16.10.14.	289
		'15.04.13. ~ '16.10.21.	543
합 계			1,185

대상 자동차(TGM 카고)	결함장치(운전자 좌석)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGL 카고(10.190 4X2 BL) (8.190 4X2 BL)	운전자 좌석	'18.09.21. ~ '19.02.22.	17
		'18.02.05. ~ '18.07.19.	25
TGM 카고(12.250 4X2 BL) (12.290 4X2 BL) (15.290 4X2 BL) (18.250 4X2 BB) (18.320 4X2 BL) (26.320 6X2-4 BL) (26.340 6X2-2 BL)		'17.01.12. ~ '17.01.16.	10
		'17.01.10. ~ '17.10.17.	114
		'17.01.10. ~ '18.10.23.	504
		'18.03.12. ~ '18.03.17.	3
		'18.05.11. ~ '18.07.02.	31
		'18.03.08. ~ '18.04.06.	3
		'17.04.13. ~ '17.07.26.	7

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGS 카고(26,460 6X4 BB) (26,460 6X4 BL) (26,460 6X6 BB) (28,420 6X2-2 BL) (35,460 8X4-4 BL) (35,500 8X4-4 BL) (44,460 10X4-6 BL) (44,500 10X4-6 BL)	운전자 좌석	'17.06.06. ~ '18.06.04. '17.01.17. ~ '18.08.29. '17.09.08. ~ '18.12.07. '17.01.25. ~ '18.04.10. '17.02.07. ~ '17.06.01. '16.12.13. ~ '18.11.28. '17.01.12. ~ '17.08.30. '17.02.03. ~ '18.07.30.	19 78 9 16 14 62 48 347
TGX 카고(35,580 8X4-4 BL)		'16.11.10.	1
TGX 트랙터(26,580 6X4 BLS) (28,460 6X2-2 BLS) (28,500 6X2-2 BLS) (28,580 6X2-2 BLS) (28,640 6X2-2 BLS) (33,640 6X4 BLS)		'17.03.10. ~ '18.06.28. '17.02.03. ~ '18.07.17. '17.01.20. ~ '19.01.31. '16.11.07. ~ '19.03.04. '17.11.10. ~ '18.08.22. '17.01.24. ~ '18.10.17.	17 79 329 117 14 16
합 계			1,880

메르세데스-벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 220 D 4MATIC)	결함장치(측면충돌센서 커넥터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 220 D 4MATIC	측면충돌센서 커넥터	'20.04.08. ~ '20.08.20.	137
E 350 4MATIC		'20.04.08. ~ '20.08.25.	17
S 350 d 4MATIC		'20.08.03. ~ '20.08.21.	49
GLC 220 d 4MATIC		'20.08.04. ~ '20.08.06.	3
GLC 300 e 4MATIC Coupé		'20.08.08. ~ '20.08.12.	12
GLC 300 e 4MATIC		'20.08.06.	1
CLS 450 4MATIC		'20.08.07. ~ '20.09.09.	64
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+		'20.08.07. ~ '20.08.26.	6

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+	측면충돌센서 커넥터	'20.08.26. ~ '20.09.01.	2(미판매)
EQC 400 4MATIC		'20.08.06.	1
Mercedes-AMG G 63		'20.08.18. ~ '20.08.27.	21
합 계			313

대상 자동차(S 580 4MATIC)	결함장치(연료탱크)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S 500 4MATIC	연료탱크	'21.03.04. ~ '21.03.09.	2(미 판매)
S 580 4MATIC		'21.02.08. ~ '21.03.10.	13(미 판매)
합 계			15

아우디폭스바겐코리아(주)

대상 자동차(벤틀리 New Continental GT)	결함장치(앞좌석 자동조절장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
벤틀리 New Continental GT	앞좌석 자동조절장치 소프트웨어	'20.03.20. ~ '21.06.14.	278
합 계			278

대상 자동차(e-tron 55 quattro)	결함장치(브레이크 진공펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
e-tron 55 quattro	브레이크 진공펌프	'20.03.20. ~ '21.06.14.	35
합 계			35

□ (주)스즈키씨엠씨

대상 자동차(버그만 125)	결함장치(연료호스 연결부)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
버그만 125	연료호스 연결부	'18.04.02. ~ '20.06.05.	1,260
버그만 200		'18.04.02. ~ '20.06.05.	420
합 계			1,680

<리콜 대상 건설기계(덤프트럭)>

□ 만트럭버스코리아(주)



형식	결함장치	제작일자	대상대수	
TGS 35.460 8X4-4 BBL	배기가스재순환장치(EGR) 입구부	'18.07.25.	1	
TGS 35.480 8X4-4 BL		'15.10.06. ~ '16.10.08.	40	
TGS 35.500 8X4-4 BL		'16.09.20.	1	
TGS 37.440 8X4 BB		'14.11.08. ~ '16.10.10.	248	
TGS 37.460 8X4 BB		'16.10.04. ~ '18.06.19.	50	
TGS 37.480 8X4 BB		'14.11.04. ~ '16.10.06.	813	
TGS 37.500 8X4 BB		'16.10.04. ~ '19.01.09.	551	
TGS 41.440 8X4 BB		'14.11.11. ~ '16.07.25.	51	
TGS 41.460 8X4 BB		'16.10.04. ~ '18.06.14.	27	
TGS 41.480 8X4 BB		'14.11.11. ~ '16.08.26.	61	
TGS 41.500 8X4 BB		'16.10.05. ~ '18.06.14.	27	
합 계			1,870	

대상 건설기계(덤프트럭)(TGS 37.480 8X4 BB)	결함장치(엔진오일 분리장치(오일 세퍼레이터))
	

형식	결함장치	제작일자	대상대수
TGS 37.440 8X4 BB	엔진오일 분리장치 (오일 세퍼레이터)	'14.11.08. ~ '15.04.10.	14
TGS 37.480 8X4 BB		'15.04.16. ~ '16.10.10.	234
TGS 41.440 8X4 BB		'14.11.04. ~ '15.04.09.	15
TGS 41.480 8X4 BB		'15.04.16. ~ '16.10.06.	798
TGS 35.480 8X4-4 BL		'14.11.11. ~ '15.03.25.	6
		'15.04.14. ~ '16.07.25.	45
	합 계	'14.11.11. ~ '15.03.16.	3
		'15.04.24. ~ '16.08.26.	58
		'15.10.06. ~ '16.10.08.	40
			1,213

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차 및 건설기계(덤프트럭)와 다를 수 있음