

 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		 <b>대한민국 대 전환 한국판뉴딜</b>
	<b>배포일시</b>	<b>2021. 11. 17.(수)</b> / 총 6매(본문3, 참고3)	
<b>담당 부서</b> 자동차정책과	<b>담당자</b>	·과장 배석주, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3843, 4999, 4996, 3844)	
<b>보 도 일 시</b>	2021년 11월 18일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 11. 18.(목) 06:00 이후 보도 가능		

## 테슬라, 만트럭, 비엠더블유, 두카티 결함시정(리콜) 실시[총 4개사 2,530대]

- 국토교통부(장관 노형욱)는 테슬라코리아(유), 만트럭버스코리아(주), 비엠더블유코리아(주), (유)모토로싸에서 수입·판매한 총 20개 차종 2,530대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 테슬라코리아(유)에서 수입, 판매한 모델 Y 등 2개 차종 165대는 앞바퀴 현가장치 내 부품(로어 암)의 고정볼트 체결 불량으로 시간이 지남에 따라 부품이 차체에서 분리되고, 이로 인해 주행 중 조향 등이 제대로 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 11월 19일부터 테슬라코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.
- 둘째, 만트럭버스코리아(주)에서 수입, 판매한 Lion's 2층 버스 127대 (판매이전 포함)는 브레이크 배선(1축 ABS 압력 신호 배선, 2축 주차 브레이크 스위치 배선)의 배치 불량 및 배선 피복의 내구성 부족으로 단선되고, 이로 인해 브레이크가 정상적으로 작동되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 11월 26일부터 만트럭버스코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.
- 셋째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 S 1000 RR 등 12개 이륜 차종 1,703대는 연료펌프 내 호스 연결부의 미세한 균열로 연료가 누유 되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 11월 29일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, (유)모토로싸에서 수입, 판매한 두카티 M821 등 5개 이륜 차종 535대는 뒷 브레이크 호스의 내구성 부족으로 미세한 손상이 발생하고, 이로 인해 호스 내로 공기가 유입되어 제동 시 제동거리가 길어져 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 11월 26일부터 (유)모토로싸 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- \* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
- 기타 궁금한 사항은 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399), 만트럭버스코리아(주)

(☎ 080-661-1472), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5005), (유)모토로싸(☎ 070-7461-1191)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

# 참 고

## 리콜 대상 자동차

테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델 Y)	결함장치(로어 암 고정볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Model Y	로어 암 고정볼트	'21.04.05. ~ '21.04.25.	146
Model 3		'19.10.10. ~ '20.05.19.	19
합 계			165

만트럭버스코리아(주)

대상 자동차(Lion's 2층 버스)	결함장치(브레이크 배선)
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1축 ABS 압력 신호 배선</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2축 주차 브레이크 스위치 배선</p>  </div> </div>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Lion's 2층 버스	브레이크 배선	'16.10.18. ~ '18.09.14. '19.07.31.	119, 7(미판매) 1(미판매)
합 계			127

□ 비엠더블유코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
HP4	연료펌프 내 호스 연결부	'12.09.21. ~ '14.02.24.	86
K 1300 R		'11.04.20. ~ '14.02.27.	151
K 1300 S		'11.04.26. ~ '14.02.27.	77
K 1600 GT		'11.10.31. ~ '14.02.27.	128
K 1600 GTL		'11.04.21. ~ '14.01.28.	236
R 1200 GS		'11.04.11. ~ '12.09.24.	78
R 1200 GS ADV		'11.03.30. ~ '13.05.13.	147
R 1200 R		'11.04.13. ~ '14.01.17.	94
R 1200 RT		'11.04.14. ~ '13.10.18.	204
R nine T		'13.12.19. ~ '14.01.15.	16
S 1000 R		'14.01.16. ~ '14.01.28.	15
S 1000 RR		'11.04.08. ~ '11.08.17. '11.10.26. ~ '14.02.27. '12.06.21.	115 355 1
<b>합 계</b>			<b>1,703</b>

□ (유)모토로싸

대상 자동차(두카티 M821)	결함장치(뒷 브레이크 호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
두카티 XDVL	뒷 브레이크 호스	'16.02.29. ~ '19.07.03.	141
두카티 M797		'17.07.14. ~ '19.10.17.	51
두카티 M821		'17.11.06. ~ '20.02.25.	182
두카티 M1200		'16.12.20. ~ '20.02.19.	55
두카티 SuperSport		'17.03.01. ~ '20.06.16.	106
<b>합 계</b>			<b>535</b>

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음