
 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		 <b>대한민국 대전환</b> <b>한국판뉴딜</b>
<b>속도를 줄이면</b> <b>사람이 보입니다</b>	<b>배포일시</b>	<b>2022. 3. 8.(화)</b> <b>/ 총 5매(본문3, 참고2)</b>	
<b>담당 부서</b> 자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 배석주, 사무관 박근성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3843, 4996, 4999, 3844)	
<b>보 도 일 시</b>	2022년 3월 10일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3. 10.(목) 06:00 이후 보도 가능		

## 현대 · 기아 · 스텔란티스 시정조치(리콜) - 총 3개사 8개 차종 732,610대 -

□ 국토교통부(장관 노형욱)는 현대자동차(주), 기아(주), 스텔란티스코리아(주), 에서 제작 또는 수입·판매한 **총 8개 차종 732,610대**에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

□ 첫째, **현대자동차 · 기아(주)**에서 제작, 판매한 **투싼, 쏘렌토 등 3개 차종 727,226대**는 전기식 보조 히터\* 연결부의 내열성 부족으로 온도가 과도하게 증가 시 연결부 및 전기배선 손상으로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

\* 엔진 열이 일정 온도 이상으로 상승하기 전 전기식으로 실내 공기를 데워주는 장치

○ 해당 차량은 **3월 11일부터** 현대자동차(주) 직영 서비스센터와 블루핸즈, 기아(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(점검 후 부품 교체 및 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 둘째, **기아(주)**에서 제작, 판매한 ①**쏘울 4,883대**는 에어백 제어장치의 소프트웨어 설계 오류로 충돌 사고 시 에어백이 전개되지 않아 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되었으며,

- ②카니발 280대는 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 자기인증 적합조사 결과, 3열 왼쪽 좌석 하부 프레임의 용접 불량으로 3열 왼쪽 및 중앙 좌석안전띠의 부착 강도가 부족한 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 제작사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 3월 11일부터 기아(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 스텔란티스코리아(주)에서 수입, 판매한 Peugeot e-208 Electric 등 3개 차종 221대는 차량 제어장치의 소프트웨어 설계 오류로 전기 공급 차단 상황이 아님에도 전기 공급을 차단하여 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 3월 11일부터 스텔란티스코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 등)를 진행하고 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- \* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터** (PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, **누리집(홈페이지)**에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

# 참 고

# 리콜 대상 자동차

현대자동차·기아(주)

대상 자동차(쏘렌토)	결함장치(전기식 보조 히터 연결부)
	 <p data-bbox="1189 761 1332 795">&lt;공조 시스템&gt;</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘렌토(UM/UM PE)	전기식 보조 히터 연결부	'14.08.25. ~ '20.02.28.	373,721
스포티지(QL/QL PE)		'15.08.17. ~ '21.07.09.	188,075
투싼(TL)		'15.01.08. ~ '18.07.18.	165,430
<b>합 계</b>			<b>727,226</b>

기아(주)



대상 자동차(쏘울)	결함장치(에어백 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘울(PS)	에어백 제어장치 소프트웨어	'13.10.16. ~ '14.10.21.	4,883
<b>합 계</b>			<b>4,883</b>

대상 자동차(카니발)	결함장치(3열 왼쪽 좌석 하부 프레임)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카니발(KA4)	3열 왼쪽 좌석 하부 프레임	'21.04.15. ~ '21.04.27.	280
<b>합 계</b>			<b>280</b>

스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(Peugeot e-208 Electric)	결함장치(차량 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Peugeot e-208 Electric	차량 제어장치 소프트웨어	'19.07.03. ~ '20.09.26.	114
Peugeot e-2008 Electric		'19.11.12. ~ '20.09.27.	79
DS3 Crossback E-tense Electric		'19.05.04. ~ '20.09.29.	28
<b>합 계</b>			<b>221</b>

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음