

## 현대 · 벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 48개 차종 44,281대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 혼다코리아(주), 만트럭버스코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 48개 차종 44,281대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

① (현대) 코나 SX2 18,664대는 배터리 와이어링(연결 배선) 보호재의 설계 오류로 2월 15일(목)부터, 넥쏘 246대는 커튼에어백 인플레이터\*의 제조 불량으로 2월 14일(수)부터 시정조치에 들어간다.

\* 전기적 신호로부터 가스를 방출시켜 에어백을 부풀게 하는 장치

② (벤츠) E 350 4MATIC 등 22개 차종 12,521대는 연료펌프 내 부품(임펠러)의 내구성 부족으로 2월 8일(목)부터 시정조치에 들어간다.

③ (비엠더블유) 528i 등 19개 차종 8,826대는 가변밸브타이밍시스템\* 고정 볼트의 내구성 부족으로 2월 2일(금)부터 시정조치를 진행하고 있다.

\* 엔진의 회전 상태에 따라 밸브 개폐 시기를 조절하는 장치

④ (혼다) CR-V HYBRID 2,080대는 배터리 케이블의 설계 오류로 2월 8일(목)부터 시정조치에 들어간다.

⑤ (만트럭) TGM 카고 등 4개 차종 1,944대는 연료필터 히터\* 회로기판의 조립 불량으로 2월 7일(수)부터 시정조치를 진행하고 있다.

\* 동절기 등 낮은 온도에서 연료 성분 일부(파란핀계)의 고체화 현상을 방지하는 장치

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)




# 참 고

# 리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)


대상 자동차(코나 SX2)	결함장치(배터리 와이어링)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
코나 SX2	배터리 와이어링 * 배터리 와이어링(연결 배선) 보호재 설계 오류로 차량 전면 충돌 시 배터리 와이어링이 손상되어 단락이 발생하고 이로 인해 화재가 발생할 가능성	'22.12.23. ~ '23.12.22.	18,561 103(미판매)
<b>합 계</b>			<b>18,664</b>

대상 자동차(넥쏘)	결함장치(커튼에어백 인플레이터)
	 <p style="text-align: center;"> <span>커튼에어백 (전개 상태)</span> <span style="margin-left: 100px;">인플레이터</span> </p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
넥쏘	커튼에어백 인플레이터 * 커튼에어백 인플레이터 제조불량으로 내부 가스 누기가 발생하여 전개 되지 않아야 할 때 비정상적으로 전개되어 안전에 지장을 줄 가능성	'23.04.07. ~ '23.05.29.	202 44(미판매)
<b>합 계</b>			<b>246</b>



☐ 메르세데스벤츠코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 350 e 4MATIC	연료펌프  * 연료펌프 내 부품(임펠러)의 내구성 부족으로 연료공급이 제대로 되지 않아 주행 중 차량이 멈출 가능성	'21.08.03. ~ '22.11.23.	14
AMG GLE 53 4MATIC+		'22.03.28. ~ '22.12.22.	413 8(미 판매)
GLE 350 e 4MATIC Coupe		'21.08.03. ~ '22.11.30.	46
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe		'22.03.06. ~ '22.12.20.	177 8(미 판매)
AMG GLE 63 S 4MATIC+		'22.10.03. ~ '22.11.28.	34 12(미 판매)
GLS 580 4MATIC		'21.08.26. ~ '22.12.23.	295 7(미 판매)
Maybach GLS 600 4MATIC		'22.10.01. ~ '22.11.30.	312 7(미 판매)
AMG C 43 4MATIC Coupe		'22.10.07. ~ '22.12.19.	33 10(미 판매)
C 200 Coupe		'22.10.07. ~ '22.12.05.	150
C 200 Convertible		'22.09.01. ~ '22.12.20.	12
C 300 4MATIC		'23.02.06. ~ '23.03.31.	928 2(미 판매)
E 250		'22.09.01. ~ '23.01.28.	2,307 2(미 판매)
E 350 4MATIC		'22.09.01. ~ '23.01.31.	4,252 4(미 판매)
S 580 e 4MATIC		'22.09.21. ~ '22.12.19.	91 67(미 판매)
S 580 4MATIC		'22.08.01. ~ '22.12.16.	1,155 1(미 판매)
Maybach S 580 4MATIC		'22.08.19. ~ '22.12.19.	414 2(미 판매)
E 450 4MATIC Coupe		'22.12.02. ~ '22.12.12.	10
AMG E 53 4MATIC+		'22.09.01. ~ '22.12.08.	113 2(미 판매)
E 450 4MATIC		'22.09.02. ~ '22.12.17.	134

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Convertible			
GLC 300 e 4MATIC		'22.09.05. ~ '22.12.17.	299 1(미판매)
AMG GLC 43 4MATIC		'22.09.16. ~ '22.12.16.	135 2(미판매)
GLC 300 4MATIC		'22.09.02. ~ '22.12.22.	1,062
합 계			12,521

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(528i)	결함장치 (가변밸브타이밍시스템 고정볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
128i	가변밸브타이밍시스템 고정볼트  * 가변밸브타이밍시스템 고정볼트 내구성 부족으로 볼트가 손상되어 오일이 누유되고 이로 인해 안전모드가 활성화 되어 주행 중 차량이 멈출 가능성	'10.09.03. ~ '10.09.03.	1
328i		'09.09.30. ~ '11.07.25.	69
328i Convertible		'09.12.08. ~ '11.08.03.	262
328i xDrive		'10.06.18. ~ '10.06.18.	1
328xi		'09.10.16. ~ '11.08.02.	15
523i		'09.12.15. ~ '11.07.29.	352
525i		'09.09.08. ~ '09.12.17.	1,048
528i		'09.11.26. ~ '11.07.25.	6,867
528xi		'09.09.04. ~ '09.11.09.	5
530i		'09.09.09. ~ '09.11.18.	12
535i		'10.07.02. ~ '10.07.02.	1
535i GT		'10.07.02. ~ '11.08.12.	20
730Li		'11.07.13. ~ '11.07.13.	1


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
X3 3.0i		'11.02.08. ~ '11.08.23.	18
X3 3.0si		'09.09.28. ~ '10.01.13.	7
X5 3.0si		'09.10.30. ~ '10.02.10.	69
X5 xDrive35i		'11.04.02. ~ '11.04.02.	1
X6 xDrive35i		'11.03.31. ~ '11.03.31.	1
Z4 sDrive30i		'09.09.08. ~ '11.07.29.	76
<b>합 계</b>			<b>8,826</b>

**혼다코리아(주)**

대상 자동차(CR-V HYBRID)	결함장치(배터리 케이블)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
CR-V HYBRID	<p style="text-align: center;">배터리 케이블</p> <p>* 배터리 케이블의 설계 오류로 전면 충돌 시 배터리 케이블이 손상되어 단락이 발생하고 이로 인해 화재가 발생할 가능성</p>	'20.11.09. ~ '22.06.07.	2,080
<b>합 계</b>			<b>2,080</b>

□ 만트럭버스코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGL 카고	연료필터 히터  * 연료필터 히터 회로기판 제조 불량으로 히터 작동 시 열부하로 화재가 발생할 가능성	'18.01.30. ~ '19.02.23.	47
TGM 카고		'17.04.08. ~ '18.10.24.	706
TGS 카고		'17.03.03. ~ '19.10.10.	507
TGX 트랙터		'15.06.25. ~ '20.11.12.	684
<b>합 계</b>			<b>1,944</b>

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 만트럭버스코리아(주)(☎ 080-661-1472)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음